

		REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO NOVEMBRO		PAGINA N° 1
				REVISÃO: 0
				DATA: 02/12/2025
<b>Obras:</b> Pavimento		<b>Pista:</b> Crescente		
<b>Descrição do Serviço:</b> Reparo Emergencial de Pavimento		<b>Município:</b> Bom Jesus de Goias		
<b>Foto - 1</b> 		<b>Foto - 2</b> 		<b>Foto - 3</b> 
BR-452/GO      km      105+264      ACOST.		BR-452/GO      km      105+264      ACOST.		BR-452/GO      km      105+264      ACOST.
<b>Obras:</b> Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)		<b>Pista:</b> Decrescente		
<b>Descrição do Serviço:</b> Limpeza de Drenagem		<b>Município:</b> Rio Verde		
<b>Foto - 4</b> 		<b>Foto - 5</b> 		<b>Foto - 6</b> 
BR-060/GO      km      385+384      C. CENT.		BR-060/GO      km      385+384      C. CENT.		BR-060/GO      km      385+384      C. CENT.
<b>Obras:</b> Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária		<b>Pista:</b> Decrescente		
<b>Descrição do Serviço:</b> Recuperação de tela Antifuscante		<b>Município:</b> Goiânia		
<b>Foto - 7</b> 		<b>Foto - 8</b> 		<b>Foto - 9</b> 
BR-060/GO      km      168+480      C. CENT.		BR-060/GO      km      168+480      C. CENT.		BR-060/GO      km      168+480      C. CENT.

	<b>REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO</b> <b>NOVEMBRO</b>	PAGINA N° 1 REVISÃO: 0 DATA: 02/12/2025
--	---	---

<b>Obras:</b> Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)				Pista:	Crescente
<b>Descrição do Serviço:</b> Limpeza de Drenagem				Município:	Rio Verde
<b>Foto - 10</b>	<b>Foto - 11</b>	<b>Foto - 12</b>			
BR-060/GO      km      391+236      ACOST.	BR-060/GO      km      391+236      ACOST.	BR-060/GO      km      391+236      ACOST.			

<b>Obras:</b> Canteiro Central e Faixa de Domínio				Pista:	Crescente
<b>Descrição do Serviço:</b> Poda de Árvore				Município:	Bom Jesus de Goias
<b>Foto - 13</b>	<b>Foto - 14</b>	<b>Foto - 15</b>			
BR-452/GO      km      134+911      ACOST.	BR-452/GO      km      134+911      ACOST.	BR-452/GO      km      134+911      ACOST.			

<b>Obras:</b> Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)				Pista:	Decrescente
<b>Descrição do Serviço:</b> Limpeza de Drenagem				Município:	Rio Verde
<b>Foto - 16</b>	<b>Foto - 17</b>	<b>Foto - 18</b>			
BR-060/GO      km      391+279      ACOST.	BR-060/GO      km      391+279      ACOST.	BR-060/GO      km      391+279      ACOST.			

	<b>REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO</b> <b>NOVEMBRO</b>	PAGINA N° 1 REVISÃO: 0 DATA: 02/12/2025
--	---	---

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio	Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Poda de Arvore	Município: Bom Jesus de Goias	
<b>Foto - 19</b>  <p>BR-452 - KM 135+120 - CRESCENTE DATA: 06/11/2025 HORA: 10:11:50 LAT: -19° 24' 59'' LNG: -49° 02' 00''</p>	<b>Foto - 20</b>  <p>BR-452 - KM 135+120 - CRESCENTE DATA: 06/11/2025 HORA: 10:11:50 LAT: -19° 24' 59'' LNG: -49° 02' 00''</p>	<b>Foto - 21</b>  <p>BR-452 - KM 135+120 - CRESCENTE DATA: 06/11/2025 HORA: 10:11:50 LAT: -19° 24' 59'' LNG: -49° 02' 00''</p>
BR-452/GO      km      135+120      ACOST.	BR-452/GO      km      135+120      ACOST.	

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio	Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Poda de Arvore	Município: Itumbiara	
<b>Foto - 22</b>  <p>REMOÇÃO DE ARVORE CAIDA LIMPEZA NO LOCAL Fora da área de povoação. Dist: 830m DATA: 06/11/2025 HORA: 15:15:08 LAT: -19° 52' 00'' LNG: -49° 24' 57''</p>	<b>Foto - 23</b>  <p>REMOÇÃO DE ARVORE CAIDA LIMPEZA NO LOCAL BRASIL - KM 185+087 - CRESCENTE DATA: 06/11/2025 HORA: 15:15:08 LAT: -19° 52' 00'' LNG: -49° 24' 57''</p>	<b>Foto - 24</b>  <p>REMOÇÃO DE ARVORE CAIDA LIMPEZA NO LOCAL BR-452 - KM 185+087 - CRESCENTE DATA: 06/11/2025 HORA: 15:15:08 LAT: -19° 52' 00'' LNG: -49° 24' 57''</p>
BR-452/GO      km      185+087      ACOST.	BR-452/GO      km      185+087      ACOST.	

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio	Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Recolhimento de Residuos	Município: Acreuna	
<b>Foto - 25</b>  <p>RECOLHIMENTO DE RESIDUOS BRASIL - KM 302+910 - DECRESCENTE DATA: 06/11/2025 HORA: 10:00:00 LAT: -19° 44' 44'' LNG: -49° 00' 00''</p>	<b>Foto - 26</b>  <p>RECOLHIMENTO DE RESIDUOS BRASIL - KM 302+910 - DECRESCENTE DATA: 06/11/2025 HORA: 10:00:00 LAT: -19° 44' 44'' LNG: -49° 00' 00''</p>	<b>Foto - 27</b>  <p>RECOLHIMENTO DE RESIDUOS BRASIL - KM 302+910 - DECRESCENTE DATA: 06/11/2025 HORA: 10:00:00 LAT: -19° 44' 44'' LNG: -49° 00' 00''</p>
BR-060/GO      km      302+910      C. LAT.	BR-060/GO      km      302+910      C. LAT.	

**REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO**  
**NOVEMBRO**

PAGINA N°	1
REVISÃO:	0
DATA:	02/12/2025

<b>Obras:</b> Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)				<b>Pista:</b>	Decrescente
<b>Descrição do Serviço:</b> Limpeza de Drenagem				<b>Município:</b>	Rio Verde
<b>Foto - 28</b>	<b>Foto - 29</b>	<b>Foto - 30</b>			
BR-452/GO      km      0+915      C. CENT.	BR-452/GO      km      0+915      C. CENT.	BR-452/GO      km      0+915      C. CENT.			

<b>Obras:</b> Canteiro Central e Faixa de Domínio				<b>Pista:</b>	Crescente
<b>Descrição do Serviço:</b> Poda de Arvore				<b>Município:</b>	Rio Verde
<b>Foto - 31</b>	<b>Foto - 32</b>	<b>Foto - 33</b>			
BR-452/GO      km      1+470      ACOST.	BR-452/GO      km      1+470      ACOST.	BR-452/GO      km      1+470      ACOST.			

<b>Obras:</b> Canteiro Central e Faixa de Domínio				<b>Pista:</b>	Decrescente
<b>Descrição do Serviço:</b> Roçada Manual				<b>Município:</b>	Rio Verde
<b>Foto - 34</b>	<b>Foto - 35</b>	<b>Foto - 36</b>			
BR-060/GO      km      388+942      C. CENT.	BR-060/GO      km      388+942      C. CENT.	BR-060/GO      km      388+942      C. CENT.			

**REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO**  
**NOVEMBRO**

PAGINA N°	1
REVISÃO:	0
DATA:	02/12/2025

<b>Obras:</b> Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária				<b>Pista:</b>	<b>Decrescente</b>
<b>Descrição do Serviço:</b> Recuperação de Tela Antifuscante				<b>Município:</b>	Goiânia
<b>Foto - 37</b>	<b>Foto - 38</b>	<b>Foto - 39</b>			
					
BR-060/GO      km      168+550      C. CENT.	BR-060/GO      km      168+550      C. CENT.	BR-060/GO      km      168+550      C. CENT.			

<b>Obras:</b> Canteiro Central e Faixa de Domínio				<b>Pista:</b>	<b>Decrescente</b>
<b>Descrição do Serviço:</b> Roçada Manual				<b>Município:</b>	Rio Verde
<b>Foto - 40</b>	<b>Foto - 41</b>	<b>Foto - 42</b>			
					
BR-452/GO      km      174+859      C. LAT.	BR-452/GO      km      174+859      C. LAT.	BR-452/GO      km      174+859      C. LAT.			

<b>Obras:</b> Pavimento				<b>Pista:</b>	<b>Decrescente</b>
<b>Descrição do Serviço:</b> Reparo Emergencial de Pavimento				<b>Município:</b>	Acreuna
<b>Foto - 43</b>	<b>Foto - 44</b>	<b>Foto - 45</b>			
					
BR-060/GO      km      301+375      FX-2	BR-060/GO      km      301+375      FX-2	BR-060/GO      km      301+375      FX-2			

**REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO**  
**NOVEMBRO**

PAGINA N°	1
REVISÃO:	0
DATA:	02/12/2025

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Recuperação de Tela Antifuscante

Município: Goiânia

Foto - 46



BR-060/GO      km      168+311      C. CENT.

Foto - 47



BR-060/GO      km      168+311      C. CENT.

Foto - 48



BR-060/GO      km      168+311      C. CENT.

Obras: Pavimento

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial de Pavimento

Município: Jandaia

Foto - 49



BR-060/GO      km      271+500      ACOST.

Foto - 50



BR-060/GO      km      271+500      ACOST.

Foto - 51



BR-060/GO      km      271+500      ACOST.

Obras: Pavimento

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial de Pavimento

Município: Rio Verde

Foto - 52



BR-452/GO      km      47+843      FX-1

Foto - 53



BR-452/GO      km      47+843      FX-1

Foto - 54



BR-452/GO      km      47+843      FX-1

	<b>REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO</b> <b>NOVEMBRO</b>	PAGINA N° 1 REVISÃO: 0 DATA: 02/12/2025
--	---	---

<b>Obras:</b> Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária				<b>Pista:</b> Decrescente
<b>Descrição do Serviço:</b> Recuperação de Tela Antifuscante				<b>Município:</b> Goiânia
<b>Foto - 55</b>	<b>Foto - 56</b>	<b>Foto - 57</b>		
				
BR-060/GO      km      167+259      C. CENT.	BR-060/GO      km      167+259      C. CENT.	BR-060/GO      km      167+259      C. CENT.		

<b>Obras:</b> Pavimento				<b>Pista:</b> Crescente
<b>Descrição do Serviço:</b> Reparo Emergencial de Pavimento				<b>Município:</b> Rio Verde
<b>Foto - 58</b>	<b>Foto - 59</b>	<b>Foto - 60</b>		
				
BR-452/GO      km      23+742      FX-1	BR-452/GO      km      23+742      FX-1	BR-452/GO      km      23+742      FX-1		

<b>Obras:</b> Canteiro Central e Faixa de Domínio				<b>Pista:</b> Crescente
<b>Descrição do Serviço:</b> Roçada Manual				<b>Município:</b> Rio Verde
<b>Foto - 61</b>	<b>Foto - 62</b>	<b>Foto - 63</b>		
				
BR-060/GO      km      380+897      C. LAT.	BR-060/GO      km      380+897      C. LAT.	BR-060/GO      km      380+897      C. LAT.		

	<b>REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO</b> <b>NOVEMBRO</b>	PAGINA N° 1 REVISÃO: 0 DATA: 02/12/2025
--	---	---

<b>Obras:</b> Canteiro Central e Faixa de Domínio				<b>Pista:</b> Crescente
<b>Descrição do Serviço:</b> Poda de Arvore				<b>Município:</b> Santo Antonio da Barra
<b>Foto - 64</b>	<b>Foto - 65</b>	<b>Foto - 66</b>		
BR-060/GO      km      336+788      ACOST.	BR-060/GO      km      336+788      ACOST.	BR-060/GO      km      336+788      ACOST.		

<b>Obras:</b> Canteiro Central e Faixa de Domínio				<b>Pista:</b> Decrescente
<b>Descrição do Serviço:</b> Roçada Manual				<b>Município:</b> Rio Verde
<b>Foto - 67</b>	<b>Foto - 68</b>	<b>Foto - 69</b>		
BR-452/GO      km      23+592      ACOST.	BR-452/GO      km      23+592      ACOST.	BR-452/GO      km      23+592      ACOST.		

<b>Obras:</b> Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)				<b>Pista:</b> Crescente
<b>Descrição do Serviço:</b> Recuperação de Drenagem				<b>Município:</b> Acreuna
<b>Foto - 70</b>	<b>Foto - 71</b>	<b>Foto - 72</b>		
BR-060/GO      km      301+391      ACOST.	BR-060/GO      km      301+391      ACOST.	BR-060/GO      km      301+391      ACOST.		

**REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO  
NOVEMBRO**

PAGINA N°	1
REVISÃO:	0
DATA:	02/12/2025

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Rio Verde

Foto - 73



BR-060/GO      km    382+105    C. LAT.

Foto - 74



BR-060/GO      km    382+105    C. LAT.

Foto - 75



BR-060/GO      km    382+105    C. LAT.

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Rio Verde

Foto - 76



BR-452/GO      km    1+127    C. CENT.

Foto - 77



BR-452/GO      km    1+127    C. CENT.

Foto - 78



BR-452/GO      km    1+127    C. CENT.

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Recuperação de Tela Antifuscante

Município: Goiânia

Foto - 79



BR-060/GO      km    167+170    C. CENT.

Foto - 80



BR-060/GO      km    167+170    C. CENT.

Foto - 81



BR-060/GO      km    167+170    C. CENT.

**REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO**  
**NOVEMBRO**

PAGINA N°	1
REVISÃO:	0
DATA:	02/12/2025

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Rio Verde

Foto - 82



BR-452/GO      km      1+966      C. CENT.

Foto - 83



BR-452/GO      km      1+966      C. CENT.

Foto - 84



BR-452/GO      km      1+966      C. CENT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Rio Verde

Foto - 85



BR-060/GO      km      381+897      C. LAT.

Foto - 86



BR-060/GO      km      381+897      C. LAT.

Foto - 87



BR-060/GO      km      381+897      C. LAT.

Obras: Pavimento

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial de Pavimento

Município: Itumbiara

Foto - 88



BR-452/GO      km      154+026      FX-1

Foto - 89



BR-452/GO      km      154+026      FX-1

Foto - 90



BR-452/GO      km      154+026      FX-1

**REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO  
NOVEMBRO**

PAGINA N°	1
REVISÃO:	0
DATA:	02/12/2025

**Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária**      **Pista:** Decrescente

**Descrição do Serviço: Recuperação de Tela Antifuscante**      **Município:** Goiânia

Foto - 91



Foto - 92



Foto - 93



BR-060/GO      km      166+791      C. CENT.

BR-060/GO      km      166+980      C. CENT.

BR-060/GO      km      166+791      C. CENT.

**Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio**      **Pista:** Decrescente

**Descrição do Serviço: Roçada Manual**      **Município:** Rio Verde

Foto - 94



Foto - 95



Foto - 96



BR-060/GO      km      381+578      C. CENT.

BR-060/GO      km      381+578      C. CENT.

BR-060/GO      km      381+578      C. CENT.

**Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária**      **Pista:** Decrescente

**Descrição do Serviço: Recuperação de Tela Antifuscante**      **Município:** Goiânia

Foto - 97



Foto - 98



Foto - 99



BR-060/GO      km      166+762      C. CENT.

BR-060/GO      km      166+762      C. CENT.

BR-060/GO      km      166+762      C. CENT.

	<b>REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO</b> <b>NOVEMBRO</b>	PAGINA N° 1 REVISÃO: 0 DATA: 02/12/2025
--	---	---

Obras: Pavimento	Pista: Crescente
Descrição do Serviço: Reparo Emergencial de Pavimento	Município: Itumbiara
Foto - 100	Foto - 101
	
BR-452/GO km 161+718 FX-1	BR-452/GO km 161+718 FX-1
Foto - 102	
	
BR-452/GO km 161+718 FX-1	

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária	Pista: Crescente
Descrição do Serviço: Revitalização de Sinalização Horizontal	Município: Bom Jesus de Goias
Foto - 103	Foto - 104
	
BR-452/GO km 151+193 FX-1	BR-452/GO km 151+193 FX-1
Foto - 105	
	
BR-452/GO km 151+193 FX-1	

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio	Pista: Crescente
Descrição do Serviço: Roçada Manual	Município: Jandaia
Foto - 106	Foto - 107
	
BR-060 km 274+247 C. LAT.	BR-060 - KM 274+256 - CRESCENTE DATA: 26/11/2025 HORA: 10:05:57 Alt: 579,20m Lon: -50,171974 Lat: -17,215946
Foto - 108	
	
BR-060 km 274+247 C. LAT.	BR-060 - KM 274+282 - CRESCENTE DATA: 26/11/2025 HORA: 10:05:59 Alt: 579,20m Lon: -50,171679 Lat: -17,216004

	<b>REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO</b> <b>NOVEMBRO</b>	PAGINA N° 1
		REVISÃO: 0
		DATA: 02/12/2025

Obras: Terraplenos e Estruturas de Contenção	Pista: Crescente
Descrição do Serviço: Recuperação de Erosão	Município: Jandaia
<b>Foto - 109</b>	<b>Foto - 110</b>
	
BR-060/GO      km    274+289    ACOST.	BR-060/GO      km    274+289    ACOST.
<b>Foto - 111</b>	
	
BR-060/GO      km    274+289    ACOST.	

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio	Pista: Decrescente
Descrição do Serviço: Roçada Manual	Município: Rio Verde
<b>Foto - 112</b>	<b>Foto - 113</b>
	
BR-060/GO      km    380+902    C. CENT.	BR-060/GO      km    380+902    C. CENT.
<b>Foto - 114</b>	
	
BR-060/GO      km    380+902    C. CENT.	

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio	Pista: Decrescente
Descrição do Serviço: Roçada manual	Município: Itumbiara
<b>Foto - 115</b>	<b>Foto - 116</b>
	
BR-452/GO      km    174+859    C. LAT.	BR-452/GO      km    174+859    C. LAT.
<b>Foto - 117</b>	
	
BR-452/GO      km    174+859    C. LAT.	

	<b>REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO</b> <b>NOVEMBRO</b>	PAGINA N° 1 REVISÃO: 0 DATA: 02/12/2025
--	---	---

Obras: Pavimento	Pista: Crescente
Descrição do Serviço: Reparo Emergencial de Pavimento	Município: Itumbiara
Foto - 118	Foto - 119
BR-452/GO      km      162+209      FX-1	BR-452/GO      km      162+209      FX-1
Foto - 120	
BR-452/GO      km      162+209      FX-1	

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio	Pista: Crescente
Descrição do Serviço: Sepultamento de Animal	Município: Guapó
Foto - 121	Foto - 122
BR-060/GO      km      193+927      C. LAT.	BR-060/GO      km      193+927      C. LAT.
Foto - 123	
BR-060/GO      km      193+927      C. LAT.	

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)	Pista: Decrescente
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem	Município: Itumbiara
Foto - 124	Foto - 125
BR-452      km      171+744      C. LAT.	BR-452      km      171+744      C. LAT.
Foto - 126	
BR-452/GO      km      171+744      C. LAT.	

	<b>REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO</b> <b>NOVEMBRO</b>	PAGINA N° 1 REVISÃO: 0 DATA: 02/12/2025
--	---	---

<b>Obras:</b> Canteiro Central e Faixa de Domínio				<b>Pista:</b> Crescente
<b>Descrição do Serviço:</b> Roçada manual				<b>Município:</b> Itumbiara
<b>Foto - 127</b>	<b>Foto - 128</b>	<b>Foto - 129</b>		
			BR-452/GO      km      171+582      C. LAT.	BR-452/GO      km      171+582      C. LAT.

<b>Obras:</b> Pavimento				<b>Pista:</b> Crescente
<b>Descrição do Serviço:</b> Reparo Emergencial de Pavimento				<b>Município:</b> Itumbiara
<b>Foto - 130</b>	<b>Foto - 131</b>	<b>Foto - 132</b>		
			BR-452/GO      km      185+803      FX-1	BR-452/GO      km      185+803      FX-1

<b>Obras:</b> Obras de Artes Especiais (OAEs)				<b>Pista:</b> Decrescente
<b>Descrição do Serviço:</b> Desobstrução de businotes e limpeza do tabuleiro				<b>Município:</b> Bom Jesus de Goias
<b>Foto - 133</b>	<b>Foto - 134</b>	<b>Foto - 135</b>		
			BR-452      km      153+775      ACOST.	BR-452      km      153+775      ACOST.

	<b>REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO</b> <b>NOVEMBRO</b>	PAGINA N° 1 REVISÃO: 0 DATA: 02/12/2025
--	---	---

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária	Pista: Crescente
Descrição do Serviço: Revitalização de Sinalização Horizontal	Município: Guapó
Foto - 136	Foto - 137
	
BR-060/GO      km      188+720      FX-1	BR-060/GO      km      188+720      FX-1
Foto - 138	
	
BR-060/GO      km      188+720      FX-1	

Obras: Pavimento	Pista: Decrescente
Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento	Município: Itumbiara
Foto - 139	Foto - 140
	
BR-452/GO      km      171+623      FX-1	BR-452/GO      km      171+623      FX-1
Foto - 141	
	
BR-452/GO      km      171+623      FX-1	

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária	Pista: Crescente
Descrição do Serviço: Instalação de Defensas Metalicas	Município: Bom Jesus de Goias
Foto - 142	Foto - 143
	
BR-452/GO      km      100+330      C. LAT.	BR-452/GO      km      100+330      C. LAT.
Foto - 144	
	
BR-452/GO      km      100+330      C. LAT.	

	<b>REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO</b> <b>NOVEMBRO</b>	PAGINA N° 1 REVISÃO: 0 DATA: 02/12/2025
--	---	---

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária	Pista: Crescente
Descrição do Serviço: Revitalização de Sinalização Horizontal	Município: Itumbiara
<b>Foto - 145</b>	<b>Foto - 146</b>
BR-452/GO      km      153+000      FX-1	BR-452/GO      km      153+000      FX-1
<b>Foto - 147</b>	
BR-452/GO      km      153+000      FX-1	

Obras: Obras de Artes Especiais (OAEs)	Pista: Decrescente
Descrição do Serviço: Recuperação das fundações	Município: Rio Verde
<b>Foto - 148</b>	<b>Foto - 149</b>
BR-060/GO      km      384+800      FX-1/2/3	BR-060/GO      km      384+800      FX-1/2/3
<b>Foto - 150</b>	
BR-060/GO      km      384+800      FX-1/2/3	

Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
Foto - 1	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	105+264	0	ACOST.	Bom Jesus de Goias
Foto - 2	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	105+264	0	ACOST.	Bom Jesus de Goias
Foto - 3	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	105+264	0	ACOST.	Bom Jesus de Goias
Foto - 4	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	385+384	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 5	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	385+384	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 6	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	385+384	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 7	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de tela Antiofuscante - Pista: Decrescente	BR-060/GO	168+480	0	C. CENT.	Goiânia
Foto - 8	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de tela Antiofuscante - Pista: Decrescente	BR-060/GO	168+480	0	C. CENT.	Goiânia
Foto - 9	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de tela Antiofuscante - Pista: Decrescente	BR-060/GO	168+480	0	C. CENT.	Goiânia
Foto - 10	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	391+236	0	ACOST.	Rio Verde
Foto - 11	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	391+236	0	ACOST.	Rio Verde
Foto - 12	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	391+236	0	ACOST.	Rio Verde
Foto - 13	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Árvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	134+911	0	ACOST.	Bom Jesus de Goias
Foto - 14	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Árvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	134+911	0	ACOST.	Bom Jesus de Goias
Foto - 15	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Árvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	134+911	0	ACOST.	Bom Jesus de Goias
Foto - 16	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	391+279	0	ACOST.	Rio Verde
Foto - 17	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	391+279	0	ACOST.	Rio Verde
Foto - 18	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	391+279	0	ACOST.	Rio Verde
Foto - 19	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	135+120	0	ACOST.	Bom Jesus de Goias
Foto - 20	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	135+120	0	ACOST.	Bom Jesus de Goias
Foto - 21	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	135+120	0	ACOST.	Bom Jesus de Goias
Foto - 22	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	185+087	0	ACOST.	Itumbiara
Foto - 23	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	185+087	0	ACOST.	Itumbiara
Foto - 24	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	185+087	0	ACOST.	Itumbiara
Foto - 25	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Recolhimento de Residuos - Pista: Decrescente	BR-060/GO	302+910	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 26	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Recolhimento de Residuos - Pista: Decrescente	BR-060/GO	302+910	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 27	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Recolhimento de Residuos - Pista: Decrescente	BR-060/GO	302+910	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 28	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	0+915	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 29	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	0+915	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 30	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	0+915	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 31	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	1+470	0	ACOST.	Rio Verde
Foto - 32	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	1+470	0	ACOST.	Rio Verde
Foto - 33	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	1+470	0	ACOST.	Rio Verde
Foto - 34	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	388+942	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 35	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	388+942	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 36	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	388+942	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 37	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscante - Pista: Decrescente	BR-060/GO	168+550	0	C. CENT.	Goiânia
Foto - 38	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscante - Pista: Decrescente	BR-060/GO	168+550	0	C. CENT.	Goiânia
Foto - 39	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscante - Pista: Decrescente	BR-060/GO	168+550	0	C. CENT.	Goiânia
Foto - 40	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	174+859	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 41	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	174+859	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 42	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	174+859	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 43	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	301+375	0	FX-2	Acreuna
Foto - 44	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	301+375	0	FX-2	Acreuna
Foto - 45	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	301+375	0	FX-2	Acreuna

Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
Foto - 46	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiffuscante - Pista: Crescente	BR-060/GO	168+311	0	C. CENT.
Foto - 47	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiffuscante - Pista: Crescente	BR-060/GO	168+311	0	C. CENT.
Foto - 48	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiffuscante - Pista: Crescente	BR-060/GO	168+311	0	C. CENT.
Foto - 49	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	271+500	0	ACOST.
Foto - 50	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	271+500	0	ACOST.
Foto - 51	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	271+500	0	ACOST.
Foto - 52	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	47+843	0	FX-1
Foto - 53	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	47+843	0	FX-1
Foto - 54	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	47+843	0	FX-1
Foto - 55	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiffuscante - Pista: Decrescente	BR-060/GO	167+259	0	C. CENT.
Foto - 56	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiffuscante - Pista: Decrescente	BR-060/GO	167+259	0	C. CENT.
Foto - 57	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiffuscante - Pista: Decrescente	BR-060/GO	167+259	0	C. CENT.
Foto - 58	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	23+742	0	FX-1
Foto - 59	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	23+742	0	FX-1
Foto - 60	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	23+742	0	FX-1
Foto - 61	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	380+897	0	C. LAT.
Foto - 62	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	380+897	0	C. LAT.
Foto - 63	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	380+897	0	C. LAT.
Foto - 64	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	ACOST.
Foto - 65	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	ACOST.
Foto - 66	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	ACOST.
Foto - 67	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	0	0	ACOST.
Foto - 68	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	0	0	ACOST.
Foto - 69	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	0	0	ACOST.
Foto - 70	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Recuperação de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	ACOST.
Foto - 71	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Recuperação de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	ACOST.
Foto - 72	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Recuperação de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	ACOST.
Foto - 73	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.
Foto - 74	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.
Foto - 75	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.
Foto - 76	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	0	C. CENT.
Foto - 77	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	0	C. CENT.
Foto - 78	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	0	C. CENT.
Foto - 79	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiffuscante - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.
Foto - 80	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiffuscante - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.
Foto - 81	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiffuscante - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.
Foto - 82	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	0	C. CENT.
Foto - 83	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	0	C. CENT.
Foto - 84	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	0	C. CENT.
Foto - 85	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.
Foto - 86	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.
Foto - 87	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.
Foto - 88	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	0	FX-1
Foto - 89	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	0	FX-1
Foto - 90	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	0	FX-1
Foto - 91	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiffuscante - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.

Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
Foto - 92	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antifuscante - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT. Goiânia
Foto - 93	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antifuscante - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT. Goiânia
Foto - 94	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT. Rio Verde
Foto - 95	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT. Rio Verde
Foto - 96	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT. Rio Verde
Foto - 97	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antifuscante - Pista: Decrescente	BR-060/GO	166+762	0	C. CENT. Goiânia
Foto - 98	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antifuscante - Pista: Decrescente	BR-060/GO	166+762	0	C. CENT. Goiânia
Foto - 99	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antifuscante - Pista: Decrescente	BR-060/GO	166+762	0	C. CENT. Goiânia
Foto - 100	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	161+718	0	FX-1 Itumbiara
Foto - 101	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	161+718	0	FX-1 Itumbiara
Foto - 102	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	161+718	0	FX-1 Itumbiara
Foto - 103	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Horizontal - Pista: Crescente	BR-452/GO	151+193	0	FX-1 Bom Jesus de Goias
Foto - 104	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Horizontal - Pista: Crescente	BR-452/GO	151+193	0	FX-1 Bom Jesus de Goias
Foto - 105	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Horizontal - Pista: Crescente	BR-452/GO	151+193	0	FX-1 Bom Jesus de Goias
Foto - 106	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	274+247	0	C. LAT. Jandaia
Foto - 107	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	274+247	0	C. LAT. Jandaia
Foto - 108	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	274+247	0	C. LAT. Jandaia
Foto - 109	Terraplenos e Estruturas de Contenção - Recuperação de Erosão - Pista: Crescente	BR-060/GO	274+289	0	ACOST. Jandaia
Foto - 110	Terraplenos e Estruturas de Contenção - Recuperação de Erosão - Pista: Crescente	BR-060/GO	274+289	0	ACOST. Jandaia
Foto - 111	Terraplenos e Estruturas de Contenção - Recuperação de Erosão - Pista: Crescente	BR-060/GO	274+289	0	ACOST. Jandaia
Foto - 112	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	380+902	0	C. CENT. Rio Verde
Foto - 113	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	380+902	0	C. CENT. Rio Verde
Foto - 114	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	380+902	0	C. CENT. Rio Verde
Foto - 115	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	174+859	0	C. LAT. Itumbiara
Foto - 116	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	174+859	0	C. LAT. Itumbiara
Foto - 117	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	174+859	0	C. LAT. Itumbiara
Foto - 118	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	162+209	0	FX-1 Itumbiara
Foto - 119	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	162+209	0	FX-1 Itumbiara
Foto - 120	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	162+209	0	FX-1 Itumbiara
Foto - 121	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Sepultamento de Animal - Pista: Crescente	BR-060/GO	193+927	0	C. LAT. Guapó
Foto - 122	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Sepultamento de Animal - Pista: Crescente	BR-060/GO	193+927	0	C. LAT. Guapó
Foto - 123	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Sepultamento de Animal - Pista: Crescente	BR-060/GO	193+927	0	C. LAT. Guapó
Foto - 124	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	171+744	0	C. LAT. Itumbiara
Foto - 125	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	171+744	0	C. LAT. Itumbiara
Foto - 126	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	171+744	0	C. LAT. Itumbiara
Foto - 127	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	171+582	0	C. LAT. Itumbiara
Foto - 128	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	171+582	0	C. LAT. Itumbiara
Foto - 129	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	171+582	0	C. LAT. Itumbiara
Foto - 130	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	185+803	0	FX-1 Itumbiara
Foto - 131	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	185+803	0	FX-1 Itumbiara
Foto - 132	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	185+803	0	FX-1 Itumbiara
Foto - 133	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Desobstrução de businotes e limpeza do tabuleiro - Pista: Decrescente	BR-452/GO	153+775	0	ACOST. Bom Jesus de Goias
Foto - 134	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Desobstrução de businotes e limpeza do tabuleiro - Pista: Decrescente	BR-452/GO	153+775	0	ACOST. Bom Jesus de Goias
Foto - 135	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Desobstrução de businotes e limpeza do tabuleiro - Pista: Decrescente	BR-452/GO	153+775	0	ACOST. Bom Jesus de Goias
Foto - 136	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Horizontal - Pista: Crescente	BR-060/GO	188+720	0	FX-1 Guapó
Foto - 137	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Horizontal - Pista: Crescente	BR-060/GO	188+720	0	FX-1 Guapó

Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
Foto - 138	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Horizontal - Pista: Crescente	BR-060/GO	188+720	0	FX-1 Guapó
Foto - 139	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	171+623	0	FX-1 Itumbiara
Foto - 140	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	171+623	0	FX-1 Itumbiara
Foto - 141	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	171+623	0	FX-1 Itumbiara
Foto - 142	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Instalação de Defensas Metalicas - Pista: Crescente	BR-452/GO	100+330	0	C. LAT. Bom Jesus de Goias
Foto - 143	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Instalação de Defensas Metalicas - Pista: Crescente	BR-452/GO	100+330	0	C. LAT. Bom Jesus de Goias
Foto - 144	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Instalação de Defensas Metalicas - Pista: Crescente	BR-452/GO	100+330	0	C. LAT. Bom Jesus de Goias
Foto - 145	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Horizontal - Pista: Crescente	BR-452/GO	153+000	0	FX-1 Itumbiara
Foto - 146	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Horizontal - Pista: Crescente	BR-452/GO	153+000	0	FX-1 Itumbiara
Foto - 147	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viaria - Revitalização de Sinalização Horizontal - Pista: Crescente	BR-452/GO	153+000	0	FX-1 Itumbiara
Foto - 148	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Recuperação das fundações - Pista: Decrescente	BR-060/GO	384+800	0	FX-1/2/3 Rio Verde
Foto - 149	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Recuperação das fundações - Pista: Decrescente	BR-060/GO	384+800	0	FX-1/2/3 Rio Verde
Foto - 150	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Recuperação das fundações - Pista: Decrescente	BR-060/GO	384+800	0	FX-1/2/3 Rio Verde