

	REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO DEZEMBRO	PAGINA Nº	1 de 29
		REVISÃO:	0
		DATA:	12/01/2026

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)		Pista:	Crescente
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem		Município:	Guapó
Foto - 1 		Foto - 2 	
BR-060/GO	km	188+067	C. CENT.
BR-060/GO	km	188+067	C. CENT.
BR-060/GO	km	188+067	C. CENT.

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)		Pista:	Crescente
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem		Município:	Rio Verde
Foto - 4 		Foto - 5 	
BR-060/GO	km	381+050	C. CENT.
BR-060/GO	km	381+050	C. CENT.
BR-060/GO	km	381+050	C. CENT.

Obras: Obras de Artes Especiais (OAEs)		Pista:	Crescente
Descrição do Serviço: Limpeza e desobstrução de buzínates		Município:	Itumbiara
Foto - 7 		Foto - 8 	
BR-452/GO	km	153+950	FX-1
BR-452/GO	km	153+950	FX-1
BR-452/GO	km	153+950	FX-1

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

DEZEMBRO

PAGINA Nº 2 de 29
 REVISÃO: 0
 DATA: 12/01/2026

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Guapó

Foto - 10



BR-060/GO km 187+500 C. CENT.

Foto - 11



BR-060/GO km 187+500 C. CENT.

Foto - 12



BR-060/GO km 187+500 C. CENT.

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Rio Verde

Foto - 13



BR-060/GO km 381+908 C. LAT.

Foto - 14



BR-060/GO km 381+908 C. LAT.

Foto - 15



BR-060/GO km 381+908 C. LAT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Bom Jesus de Goiás

Foto - 16



BR-452/GO km 132+845 C. LAT.

Foto - 17



BR-452/GO km 132+845 C. LAT.

Foto - 18




BR-452/GO km 132+845 C. LAT.

	REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO DEZEMBRO	PAGINA Nº	3 de 29
		REVISÃO:	0
		DATA:	12/01/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista:		Crescente			
Descrição do Serviço: Roçada Manual			Município:		Rio Verde			
Foto - 19			Foto - 20			Foto - 21		
								
BR-060/GO km 381+493 C. LAT.			BR-060/GO km 381+493 C. LAT.			BR-060/GO km 381+493 C. LAT.		

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista:	Crescente			
Descrição do Serviço: Limpeza de Pista de Rolamento			Município:	Varjão			
Foto - 22			Foto - 24				
 BR-060/GO km 210+126 FX-1/2 DATA: 12/05/2025 HORARIO: 17:29:17 ALT: 582,23m LARG: 44,52778m LARG: 18,38123m			 BR-060/GO km 210+126 FX-1/2 DATA: 12/05/2025 HORARIO: 17:29:17 ALT: 582,23m LARG: 44,52778m LARG: 18,38123m				
BR-060/GO	km	210+126	FX-1/2	BR-060/GO	km	210+126	FX-1/2

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)			Pista: Decrescente		
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem			Município: Guapó		
Foto - 25			Foto - 26		
					
BR-060/GO km 187+164 C. CENT.			BR-060/GO km 187+164 C. CENT.		
Foto - 27			Foto - 28		
					
BR-060/GO km 187+164 C. CENT.			BR-060/GO km 187+164 C. CENT.		

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

DEZEMBRO

PAGINA Nº 4 de 29
 REVISÃO: 0
 DATA: 12/01/2026

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Rio Verde

Foto - 28



BR-060/GO km 382+050 C. CENT.

Foto - 29



BR-060/GO km 382+050 C. CENT.

Foto - 30



BR-060/GO km 382+050 C. CENT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Bom Jesus de Goiás

Foto - 31



BR-452/GO km 132+808 C. LAT.

Foto - 32



BR-452/GO km 132+808 C. LAT.

Foto - 33



BR-452/GO km 132+808 C. LAT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Bom Jesus de Goiás

Foto - 34



BR-452/GO km 132+700 C. LAT.

Foto - 35



BR-452/GO km 132+700 C. LAT.

Foto - 36



BR-452/GO km 132+700 C. LAT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

DEZEMBRO

PAGINA Nº 5 de 29
 REVISÃO: 0
 DATA: 12/01/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Recolhimento de Resíduos

Município: Indiará

Foto - 37



BR-060/GO km 245+381 ACOST.

Foto - 38



BR-452/GO km 245+381 ACOST.

Foto - 39



BR-060/GO km 245+381 ACOST.

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Guaporé

Foto - 40



BR-060/GO km 186+751 C. CENT.

Foto - 41



BR-060/GO km 186+751 C. CENT.

Foto - 42



BR-060/GO km 186+751 C. CENT.

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Guaporé

Foto - 43



BR-060/GO km 186+477 C. LAT.

Foto - 44



BR-060/GO km 186+477 C. LAT.

Foto - 45



BR-060/GO km 186+477 C. LAT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

DEZEMBRO

PAGINA Nº 6 de 29
 REVISÃO: 0
 DATA: 12/01/2026

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Bom Jesus de Goiás

Foto - 46



BR-452/GO km 132+717 ACOST.

Foto - 47



BR-452/GO km 132+717 ACOST.

Foto - 48



BR-452/GO km 132+717 ACOST.

Obras: Obras de Artes Especiais (OAEs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Limpeza e Desobstrução de Buzinotes

Município: Rio Verde

Foto - 49



BR-060/GO km 382+784 ACOST.

Foto - 50



BR-060/GO km 382+784 ACOST.

Foto - 51



BR-060/GO km 382+784 ACOST.

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Itumbiara

Foto - 52



BR-452/GO km 184+293 FX-1

Foto - 53



BR-452/GO km 184+293 FX-1

Foto - 54



BR-452/GO km 184+293 FX-1

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

DEZEMBRO

PAGINA Nº 7 de 29
 REVISÃO: 0
 DATA: 12/01/2026

Obras: Obras de Artes Especiais (OAEs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Recuperação de Passarela de Pedestres

Município: Indiará

Foto - 55



BR-060/GO km 262+500 FX-1/2/3

Foto - 56



BR-060/GO km 262+500 FX-1/2/3

Foto - 57



BR-060/GO km 262+500 FX-1/2/3

Obras: Obras de Artes Especiais (OAEs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Recuperação de Passarela de Pedestres

Município: Acreuna

Foto - 58



BR-060/GO km 304+500 FX-1/2/3

Foto - 59



BR-060/GO km 304+500 FX-1/2/3

Foto - 60



BR-060/GO km 304+500 FX-1/2/3

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Cezarina

Foto - 61



BR-060/GO km 225+670 C. CENT.

Foto - 62



BR-060/GO km 225+670 C. CENT.

Foto - 63



BR-060/GO km 225+670 C. CENT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

DEZEMBRO

PAGINA Nº 8 de 29
 REVISÃO: 0
 DATA: 12/01/2026

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Rio Verde

Foto - 64



BR-060/GO km 384+401 C. LAT.

Foto - 65



BR-060/GO km 384+401 C. LAT.

Foto - 66



BR-060/GO km 384+401 C. LAT.

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Trindade

Foto - 67



BR-060/GO km 182+483 FX-2

Foto - 68



BR-060/GO km 182+483 FX-2

Foto - 69



BR-060/GO km 182+483 FX-2

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Guapó

Foto - 70



BR-060/GO km 186+830 C. LAT.

Foto - 71



BR-060/GO km 186+830 C. LAT.

Foto - 72



BR-060/GO km 186+830 C. LAT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

DEZEMBRO

PAGINA Nº 9 de 29
 REVISÃO: 0
 DATA: 12/01/2026

Obras: Pavimento			Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento			Município: Itumbiara	
Foto - 73		Foto - 74		Foto - 75
				
BR-452/GO	km	167+012	FX-1	
BR-452/GO	km	167+012	FX-1	
BR-452/GO	km	167+012	FX-1	

Obras: Pavimento			Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento			Município: Acreuna	
Foto - 76		Foto - 77		Foto - 78
				
BR-060/GO	km	327+723	FX-1/2	
BR-060/GO	km	327+723	FX-1/2	
BR-060/GO	km	327+723	FX-1/2	

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Recolhimento de Resíduos			Município: Abadia de Goiás	
Foto - 79		Foto - 80		Foto - 81
				
BR-452/GO	km	179+800	ACOST.	
BR-060/GO	km	179+800	ACOST.	
BR-060/GO	km	179+800	ACOST.	

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

DEZEMBRO

PAGINA Nº 10 de 29
 REVISÃO: 0
 DATA: 12/01/2026

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Santo Antonio da Barra

Foto - 82



BR-060/GO km 348+047 FX-1

Foto - 83



BR-060/GO km 348+047 FX-1

Foto - 84



BR-060/GO km 348+047 FX-1

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Acreuna

Foto - 85



BR-060/GO km 306+863 C. CENT.

Foto - 86



BR-060/GO km 306+863 C. CENT.

Foto - 87



BR-060/GO km 306+863 C. CENT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Rio Verde

Foto - 88



BR-060/GO km 385+120 C. LAT.

Foto - 89



BR-060/GO km 385+120 C. LAT.

Foto - 90



BR-060/GO km 385+120 C. LAT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

DEZEMBRO

PAGINA Nº 11 de 29
 REVISÃO: 0
 DATA: 12/01/2026

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Guapó

Foto - 91



BR-060/GO km 189+032 C. CENT.

Foto - 92



BR-060/GO km 189+032 C. CENT.

Foto - 93



BR-060/GO km 189+032 C. CENT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Recolhimento de Resíduos

Município: Rio Verde

Foto - 94



BR-060/GO km 384+926 C. CENT.

Foto - 95



BR-060/GO km 384+926 C. CENT.

Foto - 96



BR-060/GO km 384+926 C. CENT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Poda de Arvore

Município: Goiatuba

Foto - 97



BR-452/GO km 86+147 C. LAT.

Foto - 98



BR-452/GO km 86+147 C. LAT.

Foto - 99



BR-452/GO km 86+147 C. LAT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

DEZEMBRO

PAGINA Nº 12 de 29
 REVISÃO: 0
 DATA: 12/01/2026

Obras: Pavimento				Pista:		Decrescente	
Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento				Município:		Guapó	
Foto - 100		Foto - 101		Foto - 102			
							
BR-060/GO	km	197+993	FX-1	BR-060/GO	km	197+993	FX-1

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio				Pista: Crescente							
Descrição do Serviço: Poda de Arvore				Município: Rio Verde							
Foto - 103		Foto - 104		Foto - 105							
											
BR-452/GO	km	1+451	C. LAT.	BR-452/GO	km	1+451	C. LAT.	BR-452/GO	km	1+451	C. LAT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio				Pista: Crescente							
Descrição do Serviço: Roçada Manual				Município: Guapó							
Foto - 106		Foto - 107		Foto - 108							
											
BR-060/GO	km	189+078	C. CENT.	BR-060/GO	km	189+078	C. CENT.	BR-060/GO	km	189+078	C. CENT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

DEZEMBRO

PAGINA Nº 13 de 29
 REVISÃO: 0
 DATA: 12/01/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Rio Verde

Foto - 109



BR-060/GO km 384+636 C. LAT.

Foto - 110



BR-060/GO km 384+636 C. LAT.

Foto - 111



BR-060/GO km 384+636 C. LAT.


Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Guapó

Foto - 112



BR-060/GO km 189+086 C. LAT.

Foto - 113



BR-060/GO km 189+086 C. LAT.

Foto - 114



BR-060/GO km 189+086 C. LAT.

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Guapó

Foto - 115



BR-060/GO km 204+656 C. CENT.

Foto - 116



BR-060/GO km 204+656 C. CENT.

Foto - 117



BR-060/GO km 204+656 C. CENT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

DEZEMBRO

PAGINA Nº 14 de 29
REVISÃO: 0
DATA: 12/01/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista: Crescente
Descrição do Serviço: Roçada Manual			Município: Rio Verde
Foto - 118	Foto - 119	Foto - 120	
			
BR-452/GO km 1+430 C. LAT.	BR-452/GO km 1+430 C. LAT.	BR-452/GO km 1+430 C. LAT.	

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista: Decrescente
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem			Município: Goiatuba
Foto - 121	Foto - 122	Foto - 123	
			
BR-452/GO km 96+049 C. LAT.	BR-452/GO km 96+049 C. LAT.	BR-452/GO km 96+049 C. LAT.	

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista: Crescente
Descrição do Serviço: Roçada Mecanizada			Município: Rio Verde
Foto - 124	Foto - 125	Foto - 126	
			
BR-060/GO km 386+190 C. CENT.	BR-060/GO km 386+190 C. CENT.	BR-060/GO km 386+190 C. CENT.	

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

DEZEMBRO

PAGINA Nº 15 de 29
 REVISÃO: 0
 DATA: 12/01/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista:	Decrescente
Descrição do Serviço: Roçada Manual			Município:	Rio Verde
Foto - 127	Foto - 128	Foto - 129		
				
BR-060/GO km 384+545 C. CENT.	BR-060/GO km 384+545 C. CENT.	BR-060/GO km 384+545 C. CENT.		

Obras: Pavimento			Pista:	Crescente
Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento			Município:	Rio Verde
Foto - 130	Foto - 131	Foto - 132		
				
BR-452/GO km 21+706 FX-1/2	BR-452/GO km 21+706 FX-2	BR-452/GO km 21+706 FX-1/2		

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista:	Crescente
Descrição do Serviço: Poda de Arvore			Município:	Varão
Foto - 133	Foto - 134	Foto - 135		
				
BR-060/GO km 212+388 C. LAT.	BR-060/GO km 212+388 C. LAT.	BR-060/GO km 212+388 C. LAT.		

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

DEZEMBRO

PAGINA Nº 16 de 29
 REVISÃO: 0
 DATA: 12/01/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Bom Jesus de Goiás

Foto - 136



BR-452/GO km 109+306 C. LAT.

Foto - 137



BR-060/GO km 109+306 C. LAT.

Foto - 138



BR-060/GO km 109+306 C. LAT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Rio Verde

Foto - 139



BR-060/GO km 384+730 C. LAT.

Foto - 140



BR-060/GO km 384+730 C. LAT.

Foto - 141



BR-060/GO km 384+730 C. LAT.

Obras: Pavimento

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Acreuna

Foto - 142



BR-060/GO km 303+138 FX-1/2

Foto - 143



BR-060/GO km 303+138 C. LAT.

Foto - 144



BR-060/GO km 303+138 C. CENT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

DEZEMBRO

PAGINA Nº 17 de 29
 REVISÃO: 0
 DATA: 12/01/2026

Obras: Pavimento				Pista: Crescente							
Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento				Município: Rio Verde							
Foto - 145		Foto - 146		Foto - 147							
											
BR-060/GO	km	352+146	FX-1/2	BR-060/GO	km	352+146	FX-1/2/3	BR-060/GO	km	352+146	FX-1/2/3

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio				Pista: Crescente							
Descrição do Serviço: Roçada Manual				Município: Guapó							
Foto - 148		Foto - 149		Foto - 150							
											
BR-060/GO	km	189+758	C. LAT.	BR-060/GO	km	189+758	C. LAT.	BR-060/GO	km	189+758	C. LAT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio				Pista: Decrescente							
Descrição do Serviço: Roçada Manual				Município: Bom Jesus de Goiás							
Foto - 151		Foto - 152		Foto - 153							
											
BR-452/GO	km	96+596	C. LAT.	BR-452/GO	km	96+596	FX-1/2/3	BR-452/GO	km	96+596	FX-1/2/3

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

DEZEMBRO

PAGINA Nº 18 de 29
 REVISÃO: 0
 DATA: 12/01/2026

Obras: Pavimento				Pista: Decrescente							
Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento				Município: Rio Verde							
Foto - 154		Foto - 155		Foto - 156							
											
BR-060/GO	km	389+207	FX-1/2	BR-060/GO	km	389+207	FX-1/2	BR-060/GO	km	389+207	FX-1/2

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista: Decrescente								
Descrição do Serviço: Rocada Manual			Município: Goiatuba								
Foto - 157			Foto - 158								
 ROCADA MANUAL BR-452 - KM 95+884 - DECRESCENTE DATA: 19/12/2025 HORA: 10:42:09 Alt: 445,50m Lon: -50,672560 Lat: -18,106528			 ROCADA MANUAL BR-452 - KM 95+884 - DECRESCENTE DATA: 19/12/2025 HORA: 10:42:09 Alt: 445,50m Lon: -50,672560 Lat: -18,106528								
Foto - 159											
 ROCADA MANUAL BR-452 - KM 95+884 - DECRESCENTE DATA: 19/12/2025 HORA: 10:42:09 Alt: 445,50m Lon: -50,672560 Lat: -18,106528											
BR-452/GO	km	95+884	C. LAT.	BR-452/GO	km	95+884	C. LAT.	BR-452/GO	km	95+884	C. LAT.

Obras: Pavimento				Pista: Crescente							
Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento				Município: Itumbiara							
Foto - 160		Foto - 161		Foto - 162							
 TAPAS BANCOS EMERGENCIAIS BR-452 - KM 134+332 - CRESCENTE DATA: 16/12/2025 HORA: 13:50:37 ALTITUDE: 40m LARG: 49.300200 LAT: -16.171812		 TAPAS BANCOS EMERGENCIAIS BR-452 - KM 134+332 - CRESCENTE DATA: 16/12/2025 HORA: 13:58:56 ALTITUDE: 40m LARG: 49.300200 LAT: -16.257056		 TAPAS BANCOS EMERGENCIAIS BR-452 - KM 134+332 - CRESCENTE DATA: 16/12/2025 HORA: 13:50:37 ALTITUDE: 40m LARG: 49.300200 LAT: -16.171812							
BR-452/GO	km	134+332	FX-1/2	BR-452/GO	km	134+332	FX-1/2	BR-452/GO	km	134+332	FX-1/2

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

DEZEMBRO

PAGINA Nº 19 de 29
 REVISÃO: 0
 DATA: 12/01/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Cezarina

Foto - 163



BR-060/GO km 239+221 C. LAT.

Foto - 164



BR-060/GO km 215+518 C. LAT.

Foto - 165



BR-060/GO km 215+518 C. LAT.

Obras: Pavimento

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Porteirão

Foto - 166



BR-452/GO km 81+599 FX-1/2

Foto - 167



BR-452/GO km 81+599 FX-1/2

Foto - 168



BR-452/GO km 81+599 FX-1/2

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Rio Verde

Foto - 169



BR-060/GO km 389+446 C. LAT.

Foto - 170



BR-060/GO km 389+446 C. LAT.

Foto - 171




BR-060/GO km 389+446 C. LAT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

DEZEMBRO

PAGINA Nº 20 de 29
 REVISÃO: 0
 DATA: 12/01/2026

Obras: Pavimento		Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento		Município: Bom Jesus de Goiás	
Foto - 172		Foto - 173	
 TAPA BURACOS EMERGENCIAIS BR-452 - KM 137+776 - CRESCENTE DATA: 22/12/2025 HORA: 15:05:15 ALT: 533,406 LON: -49,718994 LUM: 15,726555		 TAPA BURACOS EMERGENCIAIS BR-452 - KM 137+776 - CRESCENTE DATA: 22/12/2025 HORA: 15:07:37 ALT: 533,404 LON: -49,718985 LUM: 15,726555	
BR-452/GO	km 137+776	FX-1/2	
BR-452/GO	km 137+776	FX-1/2	
BR-452/GO	km 137+776	FX-1/2	

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)		Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem		Município: Indiara	
Foto - 175		Foto - 176	
 ACOST. E LIMPEZA DE DRENAGEM PISTA NORTE BR-060 - KM 240+864 - DECRESCENTE DATA: 22/12/2025 HORA: 06:05:03 ALT: 504,878 LON: -49,465802 LUM: -17,708457		 ACOST. E LIMPEZA DE DRENAGEM PISTA NORTE BR-060 - KM 240+864 - DECRESCENTE DATA: 22/12/2025 HORA: 06:12:12 ALT: 504,878 LON: -49,465802 LUM: -17,708457	
BR-060/GO	km 240+864	ACOST.	
BR-060/GO	km 240+864	ACOST.	
BR-060/GO	km 240+864	ACOST.	

Obras: Pavimento		Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento		Município: Itumbiara	
Foto - 178		Foto - 179	
 TAPA BURACOS EMERGENCIAIS BR-452 - KM 192+681 - DECRESCENTE DATA: 22/12/2025 HORA: 09:05:46 ALT: 529,898 LON: -49,722497 LUM: 15,726555		 TAPA BURACOS EMERGENCIAIS BR-452 - KM 192+681 - DECRESCENTE DATA: 22/12/2025 HORA: 09:12:27 ALT: 529,898 LON: -49,722497 LUM: 15,726555	
BR-452/GO	km 192+681	FX-1/2	
BR-452/GO	km 192+681	FX-1/2	
BR-452/GO	km 192+681	FX-1/2	

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

DEZEMBRO

PAGINA Nº 21 de 29
 REVISÃO: 0
 DATA: 12/01/2026

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Recuperação de Tela Antiofuscante

Município: Goiânia

Foto - 181



BR-060/GO km 167+379 C. CENT.

Foto - 182



BR-060/GO km 167+379 C. CENT.

Foto - 183



BR-060/GO km 167+379 C. CENT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Itumbiara

Foto - 184



BR-452/GO km 47+903 C. LAT.

Foto - 185



BR-452/GO km 47+903 C. LAT.

Foto - 186



BR-452/GO km 47+903 C. LAT.

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Indiará

Foto - 187



BR-060/GO km 239+250 ACOST.

Foto - 188



BR-060/GO km 239+250 ACOST.

Foto - 189



BR-060/GO km 239+250 ACOST.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

DEZEMBRO

PAGINA Nº 22 de 29
 REVISÃO: 0
 DATA: 12/01/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio				Pista:	Crescente
Descrição do Serviço: Poda de Arvore				Município:	Cezarina
Foto - 190		Foto - 191		Foto - 192	
					
BR-060/GO km 231+300 C. LAT.		BR-060/GO km 231+300 C. LAT.		BR-060/GO km 231+300 C. LAT.	

Obras: Pavimento				Pista:	Decrescente
Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento				Município:	Abadia de Goiás
Foto - 193		Foto - 194		Foto - 195	
					
BR-060/GO km 174+833 FX-1		BR-060/GO km 174+833 FX-1		BR-060/GO km 174+833 FX-1	

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio				Pista:	Decrescente
Descrição do Serviço: Roçada Manual				Município:	Maurilandia
Foto - 196		Foto - 197		Foto - 198	
					
BR-452/GO km 47+544 C. LAT.		BR-452/GO km 47+544 C. LAT.		BR-452/GO km 47+544 C. LAT.	

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

DEZEMBRO

PAGINA Nº 23 de 29
 REVISÃO: 0
 DATA: 12/01/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista:	Decrescente
Descrição do Serviço: Roçada Manual			Município:	Bom Jesus de Goiás
Foto - 199	Foto - 200	Foto - 200		
				
BR-452/GO km 110+888 C. LAT.	BR-452/GO km 110+888 C. LAT.	BR-452/GO km 110+888 C. LAT.		

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)			Pista:	Decrescente
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem			Município:	Goiatuba
Foto - 201	Foto - 202	Foto - 203		
				
BR-452/GO km 88+341 C. LAT.	BR-452/GO km 88+341 C. LAT.	BR-452/GO km 88+341 C. LAT.		

Obras: Pavimento			Pista:	Crescente
Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento			Município:	Porteirão
Foto - 204	Foto - 205	Foto - 206		
				
BR-452/GO km 83+494 FX-1/2	BR-452/GO km 83+494 FX-1/2	BR-452/GO km 83+494 FX-1/2		

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

DEZEMBRO

PAGINA Nº 24 de 29
 REVISÃO: 0
 DATA: 12/01/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Sepultamento de Animal

Município: Guapó

Foto - 207



BR-060/GO km 199+603 C. LAT.

Foto - 208



BR-060/GO km 199+603 C. LAT.

Foto - 209



BR-060/GO km 199+603 C. LAT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Guapó

Foto - 210



BR-060/GO km 189+415 C. LAT.

Foto - 211



BR-060/GO km 189+415 C. LAT.

Foto - 212



BR-060/GO km 189+415 C. LAT.

Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
Foto - 1	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	188+067	0	C. CENT.	Guapó
Foto - 2	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	188+067	0	C. CENT.	Guapó
Foto - 3	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	188+067	0	C. CENT.	Guapó
Foto - 4	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	381+050	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 5	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	381+050	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 6	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	381+050	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 7	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Limpeza e desobstrução de buznotes - Pista: Crescente	BR-452/GO	153+950	0	FX-1	Itumbiara
Foto - 8	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Limpeza e desobstrução de buznotes - Pista: Crescente	BR-452/GO	153+950	0	FX-1	Itumbiara
Foto - 9	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Limpeza e desobstrução de buznotes - Pista: Crescente	BR-452/GO	153+950	0	FX-1	Itumbiara
Foto - 10	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	187+500	0	C. CENT.	Guapó
Foto - 11	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	187+500	0	C. CENT.	Guapó
Foto - 12	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	187+500	0	C. CENT.	Guapó
Foto - 13	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	381+908	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 14	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	381+908	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 15	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	381+908	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 16	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	132+845	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 17	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	132+845	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 18	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	132+845	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 19	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	381+493	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 20	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	381+493	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 21	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	381+493	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 22	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Limpeza de Pista de Rolamento - Pista: Crescente	BR-060/GO	210+126	0	FX-1/2	Varjão
Foto - 23	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Limpeza de Pista de Rolamento - Pista: Crescente	BR-060/GO	210+126	0	FX-1/2	Varjão
Foto - 24	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Limpeza de Pista de Rolamento - Pista: Crescente	BR-060/GO	210+126	0	FX-1/2	Varjão
Foto - 25	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	187+164	0	C. CENT.	Guapó
Foto - 26	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	187+164	0	C. CENT.	Guapó
Foto - 27	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	187+164	0	C. CENT.	Guapó
Foto - 28	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	382+050	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 29	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	382+050	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 30	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	382+050	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 31	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	132+808	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 32	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	132+808	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 33	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	132+808	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 34	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	132+700	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 35	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	132+700	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 36	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	132+700	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 37	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Recolhimento de Resíduos - Pista: Decrescente	BR-060/GO	245+381	0	ACOST.	Indiara
Foto - 38	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Recolhimento de Resíduos - Pista: Decrescente	BR-452/GO	245+381	0	ACOST.	Indiara
Foto - 39	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Recolhimento de Resíduos - Pista: Decrescente	BR-060/GO	245+381	0	ACOST.	Indiara
Foto - 40	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	186+751	0	C. CENT.	Guapó
Foto - 41	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	186+751	0	C. CENT.	Guapó
Foto - 42	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	186+751	0	C. CENT.	Guapó
Foto - 43	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	186+477	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 44	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	186+477	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 45	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	186+477	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 46	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	132+717	0	ACOST.	Bom Jesus de Goiás

Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
Foto - 47	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	132+717	0	ACOST.	Bom Jesus de Goias
Foto - 48	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	132+717	0	ACOST.	Bom Jesus de Goias
Foto - 49	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Limpeza e Desobstrução de Buzinotes - Pista: Crescente	BR-060/GO	382+784	0	ACOST.	Rio Verde
Foto - 50	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Limpeza e Desobstrução de Buzinotes - Pista: Crescente	BR-060/GO	382+784	0	ACOST.	Rio Verde
Foto - 51	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Limpeza e Desobstrução de Buzinotes - Pista: Crescente	BR-060/GO	382+784	0	ACOST.	Rio Verde
Foto - 52	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	184+293	0	FX-1	Itumbiara
Foto - 53	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	184+293	0	FX-1	Itumbiara
Foto - 54	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	184+293	0	FX-1	Itumbiara
Foto - 55	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Recuperação de Passarela de Pedestres - Pista: Crescente	BR-060/GO	262+500	0	FX-1/2/3	Indiara
Foto - 56	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Recuperação de Passarela de Pedestres - Pista: Crescente	BR-060/GO	262+500	0	FX-1/2/3	Indiara
Foto - 57	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Recuperação de Passarela de Pedestres - Pista: Crescente	BR-060/GO	262+500	0	FX-1/2/3	Indiara
Foto - 58	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Recuperação de Passarela de Pedestres - Pista: Crescente	BR-060/GO	304+500	0	FX-1/2/3	Acreuna
Foto - 59	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Recuperação de Passarela de Pedestres - Pista: Crescente	BR-060/GO	304+500	0	FX-1/2/3	Acreuna
Foto - 60	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Recuperação de Passarela de Pedestres - Pista: Crescente	BR-060/GO	304+500	0	FX-1/2/3	Acreuna
Foto - 61	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	225+670	0	C. CENT.	Cezarina
Foto - 62	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	225+670	0	C. CENT.	Cezarina
Foto - 63	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	225+670	0	C. CENT.	Cezarina
Foto - 64	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 65	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 66	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 67	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	FX-2	Trindade
Foto - 68	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	FX-2	Trindade
Foto - 69	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	FX-2	Trindade
Foto - 70	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 71	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 72	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 73	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	0	0	FX-1	Itumbiara
Foto - 74	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	0	0	FX-1	Itumbiara
Foto - 75	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	0	0	FX-1	Itumbiara
Foto - 76	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	FX-1/2	Acreuna
Foto - 77	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	FX-1/2	Acreuna
Foto - 78	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	FX-1/2	Acreuna
Foto - 79	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Recolhimento de Resíduos - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	0	ACOST.	Abadia de Goias
Foto - 80	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Recolhimento de Resíduos - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	ACOST.	Abadia de Goias
Foto - 81	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Recolhimento de Resíduos - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	ACOST.	Abadia de Goias
Foto - 82	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	FX-1	Santo Antonio da Barra
Foto - 83	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	FX-1	Santo Antonio da Barra
Foto - 84	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	FX-1	Santo Antonio da Barra
Foto - 85	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 86	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 87	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 88	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 89	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 90	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 91	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Guapó
Foto - 92	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Guapó

Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
Foto - 93	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Guapó
Foto - 94	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Recolhimento de Resíduos - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 95	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Recolhimento de Resíduos - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 96	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Recolhimento de Resíduos - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 97	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	86+147	0	C. LAT.	Goiatuba
Foto - 98	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	86+147	0	C. LAT.	Goiatuba
Foto - 99	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	86+147	0	C. LAT.	Goiatuba
Foto - 100	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	197+993	0	FX-1	Guapó
Foto - 101	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	197+993	0	FX-1	Guapó
Foto - 102	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	197+993	0	FX-1	Guapó
Foto - 103	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	1+451	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 104	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	1+451	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 105	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	1+451	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 106	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	189+078	0	C. CENT.	Guapó
Foto - 107	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	189+078	0	C. CENT.	Guapó
Foto - 108	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	189+078	0	C. CENT.	Guapó
Foto - 109	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	384+636	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 110	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	384+636	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 111	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	384+636	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 112	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	189+086	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 113	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	189+086	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 114	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	189+086	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 115	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	204+656	0	C. CENT.	Guapó
Foto - 116	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	204+656	0	C. CENT.	Guapó
Foto - 117	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	204+656	0	C. CENT.	Guapó
Foto - 118	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	1+430	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 119	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	1+430	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 120	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	1+430	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 121	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	96+049	0	C. LAT.	Goiatuba
Foto - 122	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	96+049	0	C. LAT.	Goiatuba
Foto - 123	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	96+049	0	C. LAT.	Goiatuba
Foto - 124	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecanizada - Pista: Crescente	BR-060/GO	386+190	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 125	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecanizada - Pista: Crescente	BR-060/GO	386+190	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 126	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecanizada - Pista: Crescente	BR-060/GO	386+190	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 127	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	384+545	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 128	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	384+545	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 129	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	384+545	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 130	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	21+706	0	FX-1/2	Rio Verde
Foto - 131	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	21+706	0	FX-2	Rio Verde
Foto - 132	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	21+706	0	FX-1/2	Rio Verde
Foto - 133	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-060/GO	212+388	0	C. LAT.	Varjão
Foto - 134	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-060/GO	212+388	0	C. LAT.	Varjão
Foto - 135	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-060/GO	212+388	0	C. LAT.	Varjão
Foto - 136	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	109+306	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 137	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	109+306	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 138	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	109+306	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás

Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
Foto - 139	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	384+730	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 140	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	384+730	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 141	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	384+730	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 142	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	303+138	0	FX-1/2	Acreuna
Foto - 143	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	303+138	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 144	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	303+138	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 145	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	352+146	0	FX-1/2	Rio Verde
Foto - 146	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	352+146	0	FX-1/2/3	Rio Verde
Foto - 147	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	352+146	0	FX-1/2/3	Rio Verde
Foto - 148	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	189+758	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 149	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	189+758	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 150	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	189+758	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 151	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	96+596	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 152	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	96+596	0	FX-1/2/3	Bom Jesus de Goiás
Foto - 153	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	96+596	0	FX-1/2/3	Bom Jesus de Goiás
Foto - 154	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	389+207	0	FX-1/2	Rio Verde
Foto - 155	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	389+207	0	FX-1/2	Rio Verde
Foto - 156	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	389+207	0	FX-1/2	Rio Verde
Foto - 157	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	95+884	0	C. LAT.	Goiatuba
Foto - 158	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	95+884	0	C. LAT.	Goiatuba
Foto - 159	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	95+884	0	C. LAT.	Goiatuba
Foto - 160	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	134+332	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 161	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	134+332	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 162	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	134+332	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 163	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	239+221	0	C. LAT.	Cezarina
Foto - 164	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	215+518	0	C. LAT.	Cezarina
Foto - 165	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	215+518	0	C. LAT.	Cezarina
Foto - 166	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	81+599	0	FX-1/2	Porteirão
Foto - 167	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	81+599	0	FX-1/2	Porteirão
Foto - 168	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	81+599	0	FX-1/2	Porteirão
Foto - 169	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	389+446	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 170	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	389+446	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 171	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	389+446	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 172	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	137+776	0	FX-1/2	Bom Jesus de Goiás
Foto - 173	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	137+776	0	FX-1/2	Bom Jesus de Goiás
Foto - 174	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	137+776	0	FX-1/2	Bom Jesus de Goiás
Foto - 175	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	240+864	0	ACOST.	Indiara
Foto - 176	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	240+864	0	ACOST.	Indiara
Foto - 177	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	240+864	0	ACOST.	Indiara
Foto - 178	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	192+681	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 179	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	192+681	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 180	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	192+681	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 181	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscente - Pista: Decrescente	BR-060/GO	167+379	0	C. CENT.	Goiânia
Foto - 182	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscente - Pista: Decrescente	BR-060/GO	167+379	0	C. CENT.	Goiânia
Foto - 183	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscente - Pista: Decrescente	BR-060/GO	167+379	0	C. CENT.	Goiânia
Foto - 184	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	47+903	0	C. LAT.	Itumbiara
Foto - 185	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	47+903	0	C. LAT.	Itumbiara

Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
Foto - 186	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	47+903	0	C. LAT.	Itumbiara
Foto - 187	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	239+250	0	ACOST.	Indiara
Foto - 188	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	239+250	0	ACOST.	Indiara
Foto - 189	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	239+250	0	ACOST.	Indiara
Foto - 190	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-060/GO	231+300	0	C. LAT.	Cezarina
Foto - 191	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-060/GO	231+300	0	C. LAT.	Cezarina
Foto - 192	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-060/GO	231+300	0	C. LAT.	Cezarina
Foto - 193	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	174+833	0	FX-1	Abadia de Goias
Foto - 194	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	174+833	0	FX-1	Abadia de Goias
Foto - 195	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	174+833	0	FX-1	Abadia de Goias
Foto - 196	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	47+544	0	C. LAT.	Maurilandia
Foto - 197	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	47+544	0	C. LAT.	Maurilandia
Foto - 198	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	47+544	0	C. LAT.	Maurilandia
Foto - 199	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	110+888	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goias
Foto - 200	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	110+888	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goias
Foto - 200	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	110+888	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goias
Foto - 201	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	88+341	0	C. LAT.	Goiatuba
Foto - 202	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	88+341	0	C. LAT.	Goiatuba
Foto - 203	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	88+341	0	C. LAT.	Goiatuba
Foto - 204	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	83+494	0	FX-1/2	Porteirão
Foto - 205	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	83+494	0	FX-1/2	Porteirão
Foto - 206	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	83+494	0	FX-1/2	Porteirão
Foto - 207	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Sepultamento de Animal - Pista: Decrescente	BR-060/GO	199+603	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 208	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Sepultamento de Animal - Pista: Decrescente	BR-060/GO	199+603	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 209	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Sepultamento de Animal - Pista: Decrescente	BR-060/GO	199+603	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 210	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	189+415	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 211	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	189+415	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 212	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	189+415	0	C. LAT.	Guapó