

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

JANEIRO

REVISÃO: 0

DATA: 09/02/2026

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Maurilandia

Foto - 1



BR-452/GO km 70+282 FX-1/2

Foto - 2



BR-452/GO km 70+282 FX-1/2

Foto - 3



BR-452/GO km 70+282 FX-1/2

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Itumbiara

Foto - 4



BR-452/GO km 193+004 FX-1/2

Foto - 5



BR-452/GO km 193+004 FX-1/2

Foto - 6



BR-452/GO km 193+004 FX-1/2

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Rio Verde

Foto - 7



BR-452/GO km 47+856 C. LAT.

Foto - 8



BR-452/GO km 47+856 C. LAT.

Foto - 9



BR-452/GO km 47+856 C. LAT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

JANEIRO

REVISÃO: 0

DATA: 09/02/2026

Obras: Pavimento

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Bom Jesus de Goiás

Foto - 10



BR-452/GO km 106+170 FX-1/2

Foto - 11



BR-452/GO km 106+170 FX-1/2

Foto - 12



BR-452/GO km 106+170 FX-1/2

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Itumbiara

Foto - 13



BR-060/GO km 164+620 C. LAT.

Foto - 14



BR-060/GO km 164+620 C. LAT.

Foto - 15



BR-060/GO km 164+620 C. LAT.

Obras: Pavimento

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Bom Jesus de Goiás

Foto - 16



BR-452/GO km 113+688 FX-1/2

Foto - 17



BR-452/GO km 113+688 FX-1/2

Foto - 18



BR-452/GO km 113+688 FX-1/2

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

JANEIRO

REVISÃO: 0

DATA: 09/02/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Rio Verde

Foto - 19



BR-452/GO km 3+462 C. CENT.

Foto - 20



BR-452/GO km 3+462 C. CENT.

Foto - 21



BR-452/GO km 3+462 C. CENT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Goiânia

Foto - 22



BR-060/GO km 167+260 C. LAT.

Foto - 23



BR-060/GO km 167+260 C. LAT.

Foto - 24



BR-060/GO km 167+260 C. LAT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Goiânia

Foto - 25



BR-060/GO km 165+937 C. LAT.

Foto - 26



BR-060/GO km 165+937 C. LAT.

Foto - 27



BR-060/GO km 165+937 C. LAT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

JANEIRO

REVISÃO: 0

DATA: 09/02/2026

Obras: Pavimento

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Itumbiara

Foto - 28



BR-452/GO km 174+835 FX-1/2

Foto - 29



BR-452/GO km 174+835 FX-1/2

Foto - 30



BR-452/GO km 174+835 FX-1/2

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Acreuna

Foto - 31



BR-060/GO km 292+810 C. LAT.

Foto - 32



BR-060/GO km 292+810 C. LAT.

Foto - 33



BR-060/GO km 292+810 C. LAT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Rio Verde

Foto - 34



BR-452/GO km 0+643 C. CENT.

Foto - 35



BR-452/GO km 0+643 C. CENT.

Foto - 36



BR-452/GO km 0+643 C. CENT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

JANEIRO

REVISÃO: 0

DATA: 09/02/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Abadia de Goiás

Foto - 37



BR-060/GO km 173+928 C. CENT.

Foto - 38



BR-060/GO km 173+928 C. CENT.

Foto - 39



BR-060/GO km 173+928 C. CENT.

Obras: Pavimento

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Itumbiara

Foto - 40



BR-452/GO km 162+703 FX-1/2

Foto - 41



BR-452/GO km 162+703 FX-1/2

Foto - 42



BR-452/GO km 162+703 FX-1/2

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Abadia de Goiás

Foto - 43



BR-060/GO km 176+496 C. LAT.

Foto - 44



BR-060/GO km 176+496 C. LAT.

Foto - 45



BR-060/GO km 176+496 C. LAT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

JANEIRO

REVISÃO: 0

DATA: 09/02/2026

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Itumbiara

Foto - 46



BR-452/GO km 164+019 FX-1/2

Foto - 47



BR-452/GO km 164+019 FX-1/2

Foto - 48



BR-452/GO km 164+019 FX-1/2

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Itumbiara

Foto - 49



BR-452/GO km 168+898 FX-1/2

Foto - 50



BR-452/GO km 168+898 FX-1/2

Foto - 51



BR-452/GO km 168+898 FX-1/2

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Poda de Arvore

Município: Cezarina

Foto - 52



BR-060/GO km 221+423 ACOST.

Foto - 53



BR-060/GO km 221+423 ACOST.

Foto - 54



BR-060/GO km 221+423 ACOST.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

JANEIRO

REVISÃO: 0

DATA: 09/02/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Abadia de Goiás

Foto - 55



BR-060/GO km 177+840 C. LAT.

Foto - 56



BR-060/GO km 177+840 C. LAT.

Foto - 57



BR-060/GO km 177+840 C. LAT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Poda de Arvore

Município: Porteirão

Foto - 58



BR-452/GO km 82+006 FX-1/2

Foto - 59



BR-452/GO km 82+006 FX-1/2

Foto - 60



BR-452/GO km 82+006 FX-1/2

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Abadia de Goiás

Foto - 61



BR-060/GO km 179+106 C. CENT.

Foto - 62



BR-060/GO km 179+106 C. CENT.

Foto - 63



BR-060/GO km 179+106 C. LAT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

JANEIRO

REVISÃO: 0

DATA: 09/02/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Trindade

Foto - 64



BR-060/GO km 184+997 C. CENT.

Foto - 65



BR-060/GO km 184+997 C. CENT.

Foto - 66



BR-060/GO km 184+997 C. CENT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Santo Antonio da Barra

Foto - 67



BR-060/GO km 349+792 C. LAT.

Foto - 68



BR-060/GO km 349+792 C. LAT.

Foto - 69



BR-060/GO km 349+792 C. LAT.

Obras: Pavimento

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Itumbiara

Foto - 70



BR-452/GO km 194+914 FX-1/2

Foto - 71



BR-452/GO km 194+914 FX-1/2

Foto - 72



BR-452/GO km 194+914 FX-1/2

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

JANEIRO

REVISÃO: 0

DATA: 09/02/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Rio Verde

Foto - 73



BR-060/GO km 378+653 C. LAT.

Foto - 74



BR-060/GO km 378+653 C. LAT.

Foto - 75



BR-060/GO km 378+653 C. LAT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Guapó

Foto - 76



BR-060/GO km 186+614 C. LAT.

Foto - 77



BR-060/GO km 186+614 C. LAT.

Foto - 78



BR-060/GO km 186+614 C. LAT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Acreuna

Foto - 79



BR-060/GO km 294+947 C. LAT.

Foto - 80



BR-060/GO km 294+947 C. LAT.

Foto - 81



BR-060/GO km 294+947 C. LAT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

JANEIRO

REVISÃO: 0

DATA: 09/02/2026

Obras: Pavimento

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Itumbiara

Foto - 82



BR-452/GO km 195+052 FX-1/2

Foto - 83



BR-452/GO km 195+052 FX-1/2

Foto - 84



BR-452/GO km 195+052 FX-1/2

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Poda de Arvore

Município: Bom Jesus de Goiás

Foto - 85



BR-452/GO km 144+708 C. LAT.

Foto - 86



BR-060/GO km 144+708 C. LAT.

Foto - 87



BR-060/GO km 144+708 C. LAT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Acreuna

Foto - 88



BR-060/GO km 294+930 C. LAT.

Foto - 89



BR-060/GO km 294+930 C. LAT.

Foto - 90



BR-060/GO km 294+930 C. LAT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

JANEIRO

REVISÃO: 0

DATA: 09/02/2026

Obras: Pavimento

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Itumbiara

Foto - 91



BR-452/GO km 195+268 FX-1/2

Foto - 92



BR-452/GO km 195+268 FX-1/2

Foto - 93



BR-452/GO km 195+268 FX-1/2

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Rio Verde

Foto - 94



BR-452/GO km 21+401 C. LAT.

Foto - 95



BR-452/GO km 21+401 C. LAT.

Foto - 96



BR-452/GO km 21+401 C. LAT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Acreuna

Foto - 97



BR-060/GO km 303+830 C. LAT.

Foto - 98



BR-060/GO km 303+830 C. LAT.

Foto - 99



BR-060/GO km 303+830 C. LAT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

JANEIRO

REVISÃO: 0

DATA: 09/02/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Guapó

Foto - 100



BR-060/GO km 191+971 C. LAT.

Foto - 101



BR-060/GO km 191+971 C. LAT.

Foto - 102



BR-060/GO km 191+971 C. LAT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Acreuna

Foto - 103



BR-060/GO km 303+824 C. LAT.

Foto - 104



BR-060/GO km 303+824 C. LAT.

Foto - 105



BR-060/GO km 303+824 C. LAT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Poda de arvore

Município: Goiatuba

Foto - 106



BR-452/GO km 95+822 ACOST.

Foto - 107



BR-452/GO km 95+822 ACOST.

Foto - 108



BR-452/GO km 95+822 ACOST.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

JANEIRO

REVISÃO: 0

DATA: 09/02/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Indiará

Foto - 109



BR-060/GO km 256+695 C. LAT.

Foto - 110



BR-060/GO km 256+695 C. LAT.

Foto - 111



BR-060/GO km 256+695 C. LAT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Rio Verde

Foto - 112



BR-452/GO km 46+760 C. LAT.

Foto - 113



BR-452/GO km 46+760 C. LAT.

Foto - 114



BR-452/GO km 46+760 C. LAT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Bom Jesus de Goiás

Foto - 115



BR-452/GO km 146+378 C. LAT.

Foto - 116



BR-452/GO km 146+378 C. LAT.

Foto - 117



BR-452/GO km 146+378 C. LAT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

JANEIRO

REVISÃO: 0

DATA: 09/02/2026

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Itumbiara

Foto - 118



BR-452/GO km 180+200 C. LAT.

Foto - 119



BR-452/GO km 180+200 C. LAT.

Foto - 120



BR-452/GO km 180+200 C. LAT.

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Acreuna

Foto - 121



BR-060/GO km 320+830 C. LAT.

Foto - 122



BR-060/GO km 320+830 C. LAT.

Foto - 123



BR-060/GO km 320+830 C. LAT.

Obras: Terraplenos e Estruturas de Contenção

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Tratamento de Erosão

Município: Rio Verde

Foto - 124



BR-452/GO km 19+798 ACOST.

Foto - 125



BR-452/GO km 19+798 ACOST.

Foto - 126



BR-452/GO km 19+798 ACOST.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

JANEIRO

REVISÃO: 0

DATA: 09/02/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Rio Verde

Foto - 127



BR-060/GO km 382+288 C. LAT.

Foto - 128



BR-060/GO km 382+288 C. LAT.

Foto - 129



BR-060/GO km 382+288 C. LAT.

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Goiátuba

Foto - 130



BR-452/GO km 89+000 FX-1/2

Foto - 131



BR-452/GO km 89+000 FX-2

Foto - 132



BR-452/GO km 89+000 FX-1/2

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Abadia de Goiás

Foto - 133



BR-060/GO km 173+954 C. CENT.

Foto - 134



BR-060/GO km 173+954 C. CENT.

Foto - 135



BR-060/GO km 173+954 C. CENT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

JANEIRO

REVISÃO: 0

DATA: 09/02/2026

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Rio Verde

Foto - 136



BR-060/GO km 385+441 C. CENT.

Foto - 137



BR-060/GO km 385+441 C. CENT.

Foto - 138



BR-060/GO km 385+441 C. CENT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Poda de Arvore

Município: Porteirão

Foto - 139



BR-452/GO km 81+636 ACOST.

Foto - 140



BR-452/GO km 81+636 ACOST.

Foto - 141



BR-452/GO km 81+636 ACOST.

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Itumbiara

Foto - 142



BR-452/GO km 195+862 FX-1/2

Foto - 143



BR-452/GO km 195+862 FX-1/2

Foto - 144



BR-452/GO km 195+862 FX-1/2

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

JANEIRO

REVISÃO: 0

DATA: 09/02/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Abadia de Goias

Foto - 145



BR-060/GO km 174+351 C. LAT.

Foto - 146



BR-060/GO km 174+351 C. LAT.

Foto - 147



BR-060/GO km 174+351 C. LAT.

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Itumbiara

Foto - 148



BR-452/GO km 180+055 FX-1/2

Foto - 149



BR-452/GO km 180+055 FX-1/2

Foto - 150



BR-452/GO km 180+055 FX-1/2

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Rio Verde

Foto - 151



BR-060/GO km 384+306 C. CENT.

Foto - 152



BR-060/GO km 384+306 C. CENT.

Foto - 153



BR-060/GO km 384+306 C. CENT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

JANEIRO

REVISÃO: 0

DATA: 09/02/2026

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Rio Verde

Foto - 154



BR-060/GO km 383+379 C. CENT.

Foto - 155



BR-060/GO km 383+379 C. CENT.

Foto - 156



BR-060/GO km 383+379 C. CENT.

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Implantação de Placa

Município: Bom Jesus de Goiás

Foto - 157



BR-452/GO km 139+124 C. LAT.

Foto - 158



BR-452/GO km 139+124 C. LAT.

Foto - 159



BR-452/GO km 139+124 C. LAT.

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Rio Verde

Foto - 160



BR-452/GO km 47+840 FX-1/2

Foto - 161



BR-452/GO km 47+840 FX-1/2

Foto - 162



BR-452/GO km 194+679 FX-1/2

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

JANEIRO

REVISÃO: 0

DATA: 09/02/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada manual

Município: Santo Antonio da Barra

Foto - 163



BR-060/GO km 350+285 C. LAT.

Foto - 164



BR-060/GO km 350+285 C. LAT.

Foto - 165



BR-060/GO km 350+285 C. LAT.

Obras: Pavimento

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Microrevestimento

Município: Bom Jesus de Goiás

Foto - 166



BR-452/GO km 145+000 FX-1/2

Foto - 167



BR-452/GO km 145+000 FX-1/2

Foto - 168



BR-452/GO km 145+000 FX-1/2

Obras: Pavimento

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Fresagem e Recomposição

Município: Indiará

Foto - 169



BR-060/GO km 257+962 FX-1/2

Foto - 170



BR-060/GO km 257+962 FX-1/2

Foto - 171



BR-060/GO km 257+962 FX-1/2

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

JANEIRO

REVISÃO: 0

DATA: 09/02/2026

Obras: Pavimento

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Microrevestimento

Município: Bom Jesus de Goiás

Foto - 172



BR-452/GO km 145+000 FX-1/2

Foto - 173



BR-452/GO km 145+000 FX-1/2

Foto - 174



BR-452/GO km 145+000 FX-1/2

Obras: Pavimento

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Fresagem e Recomposição

Município: Bom Jesus de Goiás

Foto - 175



BR-452/GO km 104+954 FX-1/2

Foto - 176



BR-452/GO km 104+954 FX-1/2

Foto - 177



BR-452/GO km 104+954 FX-1/2

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada mecanizada

Município: Rio Verde

Foto - 178



BR-060/GO km 375+290 C. LAT.

Foto - 179



BR-060/GO km 375+290 C. LAT.

Foto - 180



BR-060/GO km 375+290 C. LAT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO JANEIRO

REVISÃO: 0

DATA: 09/02/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Mecanizada

Município: Rio Verde

Foto - 181



BR-060/GO km 375+290 C. LAT.

Foto - 182



BR-060/GO km 375+290 C. LAT.

Foto - 183



BR-060/GO km 375+290 C. LAT.

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Implantação de Placas Institucionais

Município: Jandaia

Foto - 184



BR-060/GO km 264+560 C. LAT.

Foto - 185



BR-060/GO km 264+560 C. LAT.

Foto - 186



BR-060/GO km 264+560 C. LAT.

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Implantação de Placas Institucionais

Município: Acreuna

Foto - 187



BR-060/GO km 316+720 ACOST.

Foto - 188



BR-060/GO km 316+720 C. LAT.

Foto - 189



BR-060/GO km 316+720 ACOST.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

JANEIRO

REVISÃO: 0
DATA: 09/02/2026

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Implantação de Placas Institucionais

Município: Rio Verde

Foto - 190



BR-060/GO km 392+330 C. LAT.

Foto - 191



BR-060/GO km 392+330 C. LAT.

Foto - 192



BR-060/GO km 392+330 C. LAT.

Obras: Obras de Artes Especiais (OAEs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Recuperação de Viaduto

Município: Rio Verde

Foto - 193



BR-060/GO km 381+130 FX-1/2/3

Foto - 194



BR-060/GO km 381+130 FX-1/2/3

Foto - 195



BR-060/GO km 381+130 FX-1/2/3

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Implantação de Defensas

Município: Acreuna

Foto - 196



BR-060/GO km 326+000 ACOST.

Foto - 197



BR-060/GO km 326+000 ACOST.

Foto - 198



BR-060/GO km 326+000 ACOST.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

JANEIRO

REVISÃO: 0

DATA: 09/02/2026

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Impantação de Defesa

Município: Acreuna

Foto - 199



BR-060/GO km 326+000 C. LAT.

Foto - 200



BR-060/GO km 326+000 ACOST.

Foto - 201



BR-060/GO km 326+000 C. LAT.

Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
Foto - 1	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	70+282	FX-1/2	Maurilândia
Foto - 2	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	70+282	FX-1/2	Maurilândia
Foto - 3	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	70+282	FX-1/2	Maurilândia
Foto - 4	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	193+004	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 5	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	193+004	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 6	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	193+004	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 7	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	47+856	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 8	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	47+856	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 9	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	47+856	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 10	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	106+170	FX-1/2	Bom Jesus de Goiás
Foto - 11	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	106+170	FX-1/2	Bom Jesus de Goiás
Foto - 12	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	106+170	FX-1/2	Bom Jesus de Goiás
Foto - 13	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	164+620	C. LAT.	Itumbiara
Foto - 14	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	164+620	C. LAT.	Itumbiara
Foto - 15	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	164+620	C. LAT.	Itumbiara
Foto - 16	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	113+688	FX-1/2	Bom Jesus de Goiás
Foto - 17	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	113+688	FX-1/2	Bom Jesus de Goiás
Foto - 18	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	113+688	FX-1/2	Bom Jesus de Goiás
Foto - 19	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	3+462	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 20	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	3+462	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 21	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	3+462	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 22	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	167+260	C. LAT.	Goiânia
Foto - 23	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	167+260	C. LAT.	Goiânia
Foto - 24	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	167+260	C. LAT.	Goiânia
Foto - 25	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	165+937	C. LAT.	Goiânia
Foto - 26	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	165+937	C. LAT.	Goiânia
Foto - 27	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	165+937	C. LAT.	Goiânia
Foto - 28	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	174+835	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 29	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	174+835	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 30	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	174+835	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 31	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	292+810	C. LAT.	Acreuna
Foto - 32	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	292+810	C. LAT.	Acreuna
Foto - 33	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	292+810	C. LAT.	Acreuna
Foto - 34	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	0+643	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 35	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	0+643	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 36	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	0+643	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 37	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	173+928	C. CENT.	Abadia de Goiás
Foto - 38	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	173+928	C. CENT.	Abadia de Goiás
Foto - 39	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	173+928	C. CENT.	Abadia de Goiás
Foto - 40	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	162+703	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 41	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	162+703	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 42	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	162+703	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 43	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	176+496	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 44	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	176+496	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 45	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	176+496	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 46	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	164+019	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 47	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	164+019	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 48	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	164+019	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 49	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	168+898	FX-1/2	Itumbiara

Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
Foto - 50	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	168+898	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 51	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	168+898	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 52	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Decrescente	BR-060/GO	221+423	ACOST.	Cezarina
Foto - 53	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Decrescente	BR-060/GO	221+423	ACOST.	Cezarina
Foto - 54	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Decrescente	BR-060/GO	221+423	ACOST.	Cezarina
Foto - 55	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	177+840	C. LAT.	Abadia de Goias
Foto - 56	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	177+840	C. LAT.	Abadia de Goias
Foto - 57	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	177+840	C. LAT.	Abadia de Goias
Foto - 58	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	82+006	FX-1/2	Porteirão
Foto - 59	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	82+006	FX-1/2	Porteirão
Foto - 60	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	82+006	FX-1/2	Porteirão
Foto - 61	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	179+106	C. CENT.	Abadia de Goias
Foto - 62	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	179+106	C. CENT.	Abadia de Goias
Foto - 63	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	179+106	C. LAT.	Abadia de Goias
Foto - 64	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	C. CENT.	Trindade
Foto - 65	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	C. CENT.	Trindade
Foto - 66	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	C. CENT.	Trindade
Foto - 67	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	C. LAT.	Santo Antonio da Barra
Foto - 68	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	C. LAT.	Santo Antonio da Barra
Foto - 69	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	C. LAT.	Santo Antonio da Barra
Foto - 70	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 71	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 72	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 73	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 74	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 75	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 76	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 77	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 78	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 79	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 80	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 81	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 82	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 83	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 84	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 85	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Decrescente	BR-452/GO	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goias
Foto - 86	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goias
Foto - 87	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goias
Foto - 88	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 89	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 90	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 91	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 92	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 93	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 94	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 95	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 96	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 97	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	303+830	C. LAT.	Acreuna
Foto - 98	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	303+830	C. LAT.	Acreuna

Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
Foto - 99	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	303+830	C. LAT.	Acreuna
Foto - 100	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	191+971	C. LAT.	Guapó
Foto - 101	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	191+971	C. LAT.	Guapó
Foto - 102	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	191+971	C. LAT.	Guapó
Foto - 103	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	303+824	C. LAT.	Acreuna
Foto - 104	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	303+824	C. LAT.	Acreuna
Foto - 105	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	303+824	C. LAT.	Acreuna
Foto - 106	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	95+822	ACOST.	Goiatuba
Foto - 107	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	95+822	ACOST.	Goiatuba
Foto - 108	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	95+822	ACOST.	Goiatuba
Foto - 109	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	256+695	C. LAT.	Indiara
Foto - 110	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	256+695	C. LAT.	Indiara
Foto - 111	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	256+695	C. LAT.	Indiara
Foto - 112	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	46+760	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 113	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	46+760	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 114	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	46+760	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 115	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	146+378	C. LAT.	Bom Jesus de Goias
Foto - 116	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	146+378	C. LAT.	Bom Jesus de Goias
Foto - 117	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	146+378	C. LAT.	Bom Jesus de Goias
Foto - 118	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	180+200	C. LAT.	Itumbiara
Foto - 119	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	180+200	C. LAT.	Itumbiara
Foto - 120	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	180+200	C. LAT.	Itumbiara
Foto - 121	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	320+830	C. LAT.	Acreuna
Foto - 122	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	320+830	C. LAT.	Acreuna
Foto - 123	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	320+830	C. LAT.	Acreuna
Foto - 124	Terraplenos e Estruturas de Contenção - Tratamento de Erosão - Pista: Crescente	BR-452/GO	19+798	ACOST.	Rio Verde
Foto - 125	Terraplenos e Estruturas de Contenção - Tratamento de Erosão - Pista: Crescente	BR-452/GO	19+798	ACOST.	Rio Verde
Foto - 126	Terraplenos e Estruturas de Contenção - Tratamento de Erosão - Pista: Crescente	BR-452/GO	19+798	ACOST.	Rio Verde
Foto - 127	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	382+288	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 128	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	382+288	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 129	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	382+288	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 130	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrecente	BR-452/GO	89+000	FX-1/2	Goiatuba
Foto - 131	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrecente	BR-452/GO	89+000	FX-2	Goiatuba
Foto - 132	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrecente	BR-452/GO	89+000	FX-1/2	Goiatuba
Foto - 133	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	173+954	C. CENT.	Abadia de Goias
Foto - 134	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	173+954	C. CENT.	Abadia de Goias
Foto - 135	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	173+954	C. CENT.	Abadia de Goias
Foto - 136	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	385+441	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 137	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	385+441	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 138	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	385+441	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 139	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	81+636	ACOST.	Porteirão
Foto - 140	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	81+636	ACOST.	Porteirão
Foto - 141	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-452/GO	81+636	ACOST.	Porteirão
Foto - 142	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	195+862	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 143	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	195+862	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 144	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	195+862	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 145	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	174+351	C. LAT.	Abadia de Goias
Foto - 146	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	174+351	C. LAT.	Abadia de Goias
Foto - 147	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	174+351	C. LAT.	Abadia de Goias

Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
Foto - 148	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	180+055	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 149	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	180+055	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 150	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	180+055	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 151	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	384+306	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 152	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	384+306	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 153	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	384+306	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 154	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	383+379	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 155	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	383+379	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 156	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	383+379	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 157	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Placa - Pista: Decrescente	BR-452/GO	139+124	C. LAT.	Bom Jesus de Goias
Foto - 158	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Placa - Pista: Decrescente	BR-452/GO	139+124	C. LAT.	Bom Jesus de Goias
Foto - 159	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Placa - Pista: Decrescente	BR-452/GO	139+124	C. LAT.	Bom Jesus de Goias
Foto - 160	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	47+840	FX-1/2	Rio Verde
Foto - 161	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	47+840	FX-1/2	Rio Verde
Foto - 162	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	194+679	FX-1/2	Rio Verde
Foto - 163	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	350+285	C. LAT.	Santo Antonio da Barra
Foto - 164	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	350+285	C. LAT.	Santo Antonio da Barra
Foto - 165	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	350+285	C. LAT.	Santo Antonio da Barra
Foto - 166	Pavimento - Microrevestimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	145+000	FX-1/2	Bom Jesus de Goias
Foto - 167	Pavimento - Microrevestimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	145+000	FX-1/2	Bom Jesus de Goias
Foto - 168	Pavimento - Microrevestimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	145+000	FX-1/2	Bom Jesus de Goias
Foto - 169	Pavimento - Fresagem e Recomposição - Pista: Crescente	BR-060/GO	257+962	FX-1/2	Indiara
Foto - 170	Pavimento - Fresagem e Recomposição - Pista: Crescente	BR-060/GO	257+962	FX-1/2	Indiara
Foto - 171	Pavimento - Fresagem e Recomposição - Pista: Crescente	BR-060/GO	257+962	FX-1/2	Indiara
Foto - 172	Pavimento - Microrevestimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	145+000	FX-1/2	Bom Jesus de Goias
Foto - 173	Pavimento - Microrevestimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	145+000	FX-1/2	Bom Jesus de Goias
Foto - 174	Pavimento - Microrevestimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	145+000	FX-1/2	Bom Jesus de Goias
Foto - 175	Pavimento - Fresagem e Recomposição - Pista: Crescente	BR-452/GO	104+954	FX-1/2	Bom Jesus de Goias
Foto - 176	Pavimento - Fresagem e Recomposição - Pista: Crescente	BR-452/GO	104+954	FX-1/2	Bom Jesus de Goias
Foto - 177	Pavimento - Fresagem e Recomposição - Pista: Crescente	BR-452/GO	104+954	FX-1/2	Bom Jesus de Goias
Foto - 178	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada mecanizada - Pista: Crescente	BR-060/GO	375+290	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 179	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada mecanizada - Pista: Crescente	BR-060/GO	375+290	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 180	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada mecanizada - Pista: Crescente	BR-060/GO	375+290	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 181	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecanizada - Pista: Crescente	BR-060/GO	375+290	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 182	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecanizada - Pista: Crescente	BR-060/GO	375+290	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 183	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecanizada - Pista: Crescente	BR-060/GO	375+290	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 184	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Placas Institucionais - Pista: Decrescente	BR-060/GO	264+560	C. LAT.	Jandaia
Foto - 185	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Placas Institucionais - Pista: Decrescente	BR-060/GO	264+560	C. LAT.	Jandaia
Foto - 186	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Placas Institucionais - Pista: Decrescente	BR-060/GO	264+560	C. LAT.	Jandaia
Foto - 187	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Placas Institucionais - Pista: Decrescente	BR-060/GO	316+720	ACOST.	Acreuna
Foto - 188	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Placas Institucionais - Pista: Decrescente	BR-060/GO	316+720	C. LAT.	Acreuna
Foto - 189	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Placas Institucionais - Pista: Decrescente	BR-060/GO	316+720	ACOST.	Acreuna
Foto - 190	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Placas Institucionais - Pista: Decrescente	BR-060/GO	392+330	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 191	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Placas Institucionais - Pista: Decrescente	BR-060/GO	392+330	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 192	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Placas Institucionais - Pista: Decrescente	BR-060/GO	392+330	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 193	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Recuperação de Viaduto - Pista: Crescente	BR-060/GO	381+130	FX-1/2/3	Rio Verde
Foto - 194	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Recuperação de Viaduto - Pista: Crescente	BR-060/GO	381+130	FX-1/2/3	Rio Verde
Foto - 195	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Recuperação de Viaduto - Pista: Crescente	BR-060/GO	381+130	FX-1/2/3	Rio Verde
Foto - 196	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Defensas - Pista: Decrescente	BR-060/GO	326+000	ACOST.	Acreuna

Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
Foto - 197	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Defensas - Pista: Decrescente	BR-060/GO	326+000	ACOST.	Acreuna
Foto - 198	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Defensas - Pista: Decrescente	BR-060/GO	326+000	ACOST.	Acreuna
Foto - 199	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Defesa - Pista: Decrescente	BR-060/GO	326+000	C. LAT.	Acreuna
Foto - 200	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Defesa - Pista: Decrescente	BR-060/GO	326+000	ACOST.	Acreuna
Foto - 201	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Defesa - Pista: Decrescente	BR-060/GO	326+000	C. LAT.	Acreuna