

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

MARÇO

PAGINA Nº 1 de 28

REVISÃO: 0

DATA: 16/04/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Mecanizada

Município: Acreuna

Foto - 1



BR-060/GO km 306+310 C. CENT.

Foto - 2



BR-060/GO km 306+310 C. CENT.

Foto - 3



BR-060/GO km 306+310 C. CENT.

Obras: Obras de Artes Especiais (OAEs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Pintura de Guarda-Corpo

Município: Rio Verde

Foto - 4



BR-452/GO km 21+300 ACOST.

Foto - 5



BR-452/GO km 21+300 ACOST.

Foto - 6



BR-452/GO km 21+300 ACOST.

Obras: Obras de Artes Especiais (OAEs)

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Pintura de Guarda-Corpo

Município: Santa Helena de Goiás

Foto - 7



BR-452/GO km 046+050 ACOST.

Foto - 8



BR-452/GO km 046+050 ACOST.

Foto - 9



BR-452/GO km 046+050 ACOST.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

MARÇO

PAGINA Nº 2 de 28

REVISÃO: 0

DATA: 16/04/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Recolhimento de Resíduos

Município: Bom Jesus de Goiás

Foto - 10



BR-452/GO km 132+841 FX-1/2/3

Foto - 11



BR-452/GO km 132+841 FX-1/2/3

Foto - 12



BR-452/GO km 132+841 FX-1/2/3

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Guapó

Foto - 13



BR-060/GO km 192+981 FX-1/2

Foto - 14



BR-060/GO km 192+981 FX-1/2

Foto - 15



BR-060/GO km 192+981 FX-1/2

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Bom Jesus de Goiás

Foto - 16



BR-452/GO km 148+215 C. LAT.

Foto - 17



BR-452/GO km 148+215 C. LAT.

Foto - 18



BR-452/GO km 148+215 C. LAT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

PAGINA N° 3 de 28

REVISÃO: 0

MARÇO

DATA: 16/04/2026

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)**Pista: Crescente****Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem****Município: Bom Jesus de Goiás****Foto - 19**

BR-452/GO km 130+889 C. LAT.

Foto - 20

BR-452/GO km 130+889 C. LAT.

Foto - 21

BR-452/GO km 130+889 C. LAT.

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)**Pista: Decrescente****Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem****Município: Guapó****Foto - 22**

BR-060/GO km 209+452 C. LAT.

Foto - 23

BR-060/GO km 209+452 C. LAT.

Foto - 24

BR-060/GO km 209+452 C. LAT.

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)**Pista: Decrescente****Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem****Município: Abadia de Goiás****Foto - 25**

BR-060/GO km 170+000 C. LAT.

Foto - 26

BR-060/GO km 170+000 C. LAT.

Foto - 27

BR-060/GO km 170+000 C. LAT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

PAGINA Nº 4 de 28

REVISÃO: 0

MARÇO

DATA: 16/04/2026

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Implantação de Defesa

Município: Indiará

Foto - 28



BR-060/GO km 234+000 ACOST.

Foto - 29



BR-060/GO km 234+000 ACOST.

Foto - 30



BR-060/GO km 234+000 ACOST.

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Itumbiara

Foto - 31



BR-452/GO km 184+689 FX-1/2

Foto - 32



BR-452/GO km 184+689 FX-1/2

Foto - 33



BR-452/GO km 184+689 FX-1/2

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Rio Verde

Foto - 34



BR-060/GO km 382+519 C. CENT.

Foto - 35



BR-060/GO km 382+519 C. CENT.

Foto - 36



BR-060/GO km 382+519 C. CENT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

PAGINA N° 5 de 28

REVISÃO: 0

MARÇO

DATA: 16/04/2026

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)**Pista:** Crescente**Descrição do Serviço:** Limpeza de Drenagem**Município:** Santo Antonio da Barra

Foto - 37



BR-452/GO km 328+230 C. LAT.

Foto - 38



BR-452/GO km 328+230 C. LAT.

Foto - 39



BR-452/GO km 328+230 C. LAT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio**Pista:** Decrescente**Descrição do Serviço:** Roçada Manual**Município:** Santo Antonio da Barra

Foto - 40



BR-060/GO km 341+303 C. CENT.

Foto - 41



BR-060/GO km 341+303 C. CENT.

Foto - 42



BR-060/GO km 341+303 C. CENT.

Obras: Pavimento**Pista:** Crescente**Descrição do Serviço:** Reparo Emergencial do Pavimento**Município:** Itumbiara

Foto - 43



BR-452/GO km 170+691 FX-1/2

Foto - 44



BR-452/GO km 170+691 FX-1/2

Foto - 45



BR-452/GO km 170+691 FX-1/2

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

MARÇO

PAGINA N° 6 de 28

REVISÃO: 0

DATA: 16/04/2026

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Rio Verde

Foto - 46



BR-060/GO km 382+100 C. CENT.

Foto - 47



BR-060/GO km 382+100 C. CENT.

Foto - 48



BR-060/GO km 382+100 C. CENT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Mecanizada

Município: Indiará

Foto - 49



BR-060/GO km 251+510 C. CENT.

Foto - 50



BR-060/GO km 251+510 C. CENT.

Foto - 51



BR-060/GO km 251+510 C. CENT.

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Revitalização de Sinalização Horizontal

Município: Acreuna

Foto - 52



BR-060/GO km 322+000 FX-1/2

Foto - 53



BR-060/GO km 322+000 FX-1/2

Foto - 54



BR-060/GO km 322+000 FX-1/2

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

MARÇO

PAGINA Nº 7 de 28

REVISÃO: 0

DATA: 16/04/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Poda de Arvore

Município: Cezarina

Foto - 55



BR-060/GO km 221+381 C. LAT.

Foto - 56



BR-060/GO km 221+381 C. LAT.

Foto - 57



BR-060/GO km 221+381 C. LAT.

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Goiânia

Foto - 58



BR-452/GO km 162+665 FX-1/2

Foto - 59



BR-060/GO km 162+665 FX-1/2

Foto - 60



BR-060/GO km 162+665 FX-1/2

Obras: Pavimento

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Fresagem e Recomposição

Município: Porteirão

Foto - 61



BR-452/GO km 84+690 FX-1/2

Foto - 62



BR-452/GO km 84+690 FX-1/2

Foto - 63



BR-452/GO km 84+690 FX-1/2

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

MARÇO

PAGINA N° 8 de 28

REVISÃO: 0

DATA: 16/04/2026

Obras: Obras de Artes Especiais (OAEs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Pintura de Guarda-Corpo

Município: Goiatuba

Foto - 64



BR-452/GO km 094+900 ACOST.

Foto - 65



BR-452/GO km 094+900 ACOST.

Foto - 66



BR-452/GO km 094+900 ACOST.

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Recuperação de tela antiofuscante

Município: Acreuna

Foto - 67



BR-060/GO km 303+457 C. CENT.

Foto - 68



BR-060/GO km 303+457 C. CENT.

Foto - 69



BR-060/GO km 303+457 C. CENT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Itumbiara

Foto - 70



BR-452/GO km 175+300 C. LAT.

Foto - 71



BR-452/GO km 175+300 C. LAT.

Foto - 72



BR-452/GO km 175+300 C. LAT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

PAGINA Nº 9 de 28

REVISÃO: 0

MARÇO

DATA: 16/04/2026

Obras: Pavimento**Pista:** Crescente**Descrição do Serviço:** Reparo Emergencial do Pavimento**Município:** Bom Jesus de Goiás

Foto - 73



BR-452/GO km 113+842 FX-1/2

Foto - 74



BR-452/GO km 113+842 FX-1/2

Foto - 75



BR-452/GO km 113+842 FX-1/2

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária**Pista:** Crescente**Descrição do Serviço:** Recuperação de Tela Antiofuscante**Município:** Acreuna

Foto - 76



BR-060/GO km 303+437 C. CENT.

Foto - 77



BR-060/GO km 303+437 C. CENT.

Foto - 78



BR-060/GO km 303+437 C. CENT.

Obras: Pavimento**Pista:** Crescente**Descrição do Serviço:** Reparo Emergencial do Pavimento**Município:** Abadia de Goiás

Foto - 79



BR-452/GO km 174+811 FX-1/2

Foto - 80



BR-452/GO km 174+811 FX-1/2

Foto - 81



BR-452/GO km 174+811 FX-1/2

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO**MARÇO**

PAGINA N° 10 de 28

REVISÃO: 0

DATA: 16/04/2026

Obras: Pavimento**Pista: Crescente****Descrição do Serviço: Reparo Emergencial de Pavimento****Município: Goiânia****Foto - 82**

BR-060/GO km 164+428 FX-1/2

Foto - 83

BR-060/GO km 164+428 FX-1/2

Foto - 84

BR-060/GO km 164+428 FX-1/2

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio**Pista: Crescente****Descrição do Serviço: Poda de Arvore****Município: Rio Verde****Foto - 85**

BR-060/GO km 385+705 ACOST.

Foto - 86

BR-060/GO km 385+705 ACOST.

Foto - 87

BR-060/GO km 385+705 ACOST.

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária**Pista: Crescente****Descrição do Serviço: Recuperação de Tela Antiofuscente****Município: Acreuna****Foto - 88**

BR-060/GO km 303+721 C. CENT.

Foto - 89

BR-060/GO km 303+721 C. CENT.

Foto - 90

BR-060/GO km 303+721 C. CENT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

MARÇO

PAGINA Nº 11 de 28

REVISÃO: 0

DATA: 16/04/2026

Obras: Pavimento

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Reparo Localizado

Município: Cezarina

Foto - 91



BR-060/GO km 218+240 FX-1/2

Foto - 92



BR-060/GO km 218+240 FX-1/2

Foto - 93



BR-060/GO km 218+240 FX-1/2

Obras: Pavimento

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Cezarina

Foto - 94



BR-060/GO km 236+494 FX-1/2

Foto - 95



BR-060/GO km 236+494 FX-1/2

Foto - 96



BR-060/GO km 236+494 FX-1/2

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Recuperação de Tela Antifuscante

Município: Acreuna

Foto - 97



BR-060/GO km 303+930 C. CENT.

Foto - 98



BR-060/GO km 303+930 C. CENT.

Foto - 99



BR-060/GO km 303+930 C. CENT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

MARÇO

PAGINA N° 12 de 28

REVISÃO: 0

DATA: 16/04/2026

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Fresagem e Recomposição

Município: Rio Verde

Foto - 100



14 de mar. de 2026 08:37:01
17,788233 50,99976W
BR-452 KM 00,370 Leste

BR-452/GO km 000+370 FX-1/2

Foto - 101



14 de mar. de 2026 08:36:56
17,788233 50,99924W
BR-452 KM 00,370 Leste

BR-452/GO km 000+370 C. CENT.

Foto - 102



14 de mar. de 2026 08:38:03
17,788428 50,99991W
BR-452 KM 00,370 Leste

BR-452/GO km 000+370 C. CENT.

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Fresagem e Recomposição

Município: Itumbiara

Foto - 103



14 de mar. de 2026 12:19:10
18,399023 49,30211W
BR-452 KM 186,590 Leste

BR-452/GO km 186+590 FX-1/2

Foto - 104



14 de mar. de 2026 12:18:22
18,399133 49,30249W
BR-452 KM 186,590 Leste

BR-452/GO km 186+590 FX-1/2

Foto - 105



14 de mar. de 2026 12:13:46
18,399063 49,30213W
BR-452 KM 186,590 Leste

BR-452/GO km 186+590 FX-1/2

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Reparo Localizado

Município: Goiânia

Foto - 106



14/03/2026 08:03
17,78205 50,94014
KM 258,440 LE
BR-060

BR-060/GO km 258+440 FX-2

Foto - 107



14/03/2026 12:42
17,76288 50,9411W
KM 258,440 LE
BR-060

BR-060/GO km 258+440 FX-2

Foto - 108



14/03/2026 14:22
17,76208 50,9401W
KM 258,440 LE
BR-060

BR-060/GO km 258+440 FX-2

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO**MARÇO**

PAGINA N° 13 de 28

REVISÃO: 0

DATA: 16/04/2026

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária**Pista: Crescente****Descrição do Serviço: Recuperação de Tela Antiofuscante****Município: Acreuna****Foto - 109**

BR-060/GO km 304+351 C. CENT.

Foto - 110

BR-060/GO km 304+351 C. CENT.

Foto - 111

BR-060/GO km 304+351 C. CENT.

Obras: Pavimento**Pista: Crescente****Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento****Município: Rio Verde****Foto - 112**

BR-060/GO km 381+248 FX-1/2

Foto - 113

BR-060/GO km 381+248 FX-1/2

Foto - 114

BR-060/GO km 381+248 FX-1/2

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)**Pista: Crescente****Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem****Município: Goiânia****Foto - 115**

BR-060/GO km 168+214 C. LAT.

Foto - 116

BR-060/GO km 168+214 C. LAT.

Foto - 117

BR-060/GO km 168+214 C. LAT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

MARÇO

PAGINA N° 14 de 28

REVISÃO: 0

DATA: 16/04/2026

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Goiânia

Foto - 118



BR-060/GO km 168+305 C. LAT.

Foto - 119



BR-060/GO km 168+305 C. LAT.

Foto - 120



BR-060/GO km 168+305 C. LAT.

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Bom Jesus de Goiás

Foto - 121



BR-452/GO km 134+500 FX-1/2

Foto - 122



BR-452/GO km 134+500 FX-1/2

Foto - 123



BR-452/GO km 134+500 FX-1/2

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Abadia de Goiás

Foto - 124



BR-060/GO km 171+795 C. LAT.

Foto - 125



BR-060/GO km 171+795 C. LAT.

Foto - 126



BR-060/GO km 171+795 C. LAT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

MARÇO

PAGINA Nº 15 de 28

REVISÃO: 0

DATA: 16/04/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Acreuna

Foto - 127



BR-060/GO km 305+147 C. LAT.

Foto - 128



BR-060/GO km 305+147 C. LAT.

Foto - 129



BR-060/GO km 305+147 C. LAT.

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Revitalização de Sinalização Horizontal

Município: Rio Verde

Foto - 130



BR-452/GO km 47+000 FX-1/2/3

Foto - 131



BR-452/GO km 47+000 FX-1/2/3

Foto - 132



BR-452/GO km 47+000 FX-1/2/3

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Implantação de Defensas

Município: Jandaia

Foto - 133



BR-060/GO km 282+000 ACOST.

Foto - 134



BR-060/GO km 282+000 ACOST.

Foto - 135



BR-060/GO km 282+000 ACOST.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO**MARÇO**

PAGINA N° 16 de 28

REVISÃO: 0

DATA: 16/04/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio**Pista:** Decrescente**Descrição do Serviço:** Roçada Manual**Município:** Jandaia

Foto - 136



BR-060/GO km 303+673 C. CENT.

Foto - 137



BR-060/GO km 303+673 C. CENT.

Foto - 138



BR-060/GO km 303+673 C. CENT.

Obras: Pavimento**Pista:** Crescente**Descrição do Serviço:** Reparo Emergencial do Pavimento**Município:** Santa Helena de Goiás

Foto - 139



BR-452/GO km 36+570 FX-1/2

Foto - 140



BR-452/GO km 36+570 FX-1/2

Foto - 141



BR-452/GO km 36+570 FX-1/2

Obras: Pavimento**Pista:** Decrescente**Descrição do Serviço:** Reparo Emergencial do Pavimento**Município:** Bom Jesus de Goiás

Foto - 142



BR-452/GO km 145+903 FX-1/2

Foto - 143



BR-452/GO km 145+903 FX-1/2

Foto - 144



BR-452/GO km 145+903 FX-1/2

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

MARÇO

PAGINA Nº 17 de 28

REVISÃO: 0

DATA: 16/04/2026

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Recuperação de Tela Antiofuscante

Município: Santo Antonio da Barra

Foto - 145



BR-060/GO km 305+289 C. CENT.

Foto - 146



BR-060/GO km 305+289 C. CENT.

Foto - 147



BR-060/GO km 305+289 C. CENT.

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Itumbiara

Foto - 148



BR-452/GO km 161+832 FX-1/2

Foto - 149



BR-452/GO km 161+832 FX-1/2

Foto - 150



BR-452/GO km 161+832 FX-1/2

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Recuperação de Tela Antiofuscante

Município: Acreuna

Foto - 151



BR-060/GO km 305+264 C. CENT.

Foto - 152



BR-060/GO km 305+264 C. CENT.

Foto - 153



BR-060/GO km 305+264 C. CENT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

MARÇO

PAGINA N° 18 de 28

REVISÃO: 0

DATA: 16/04/2026

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Itumbiara

Foto - 154



BR-452/GO km 175+886 FX-1/2

Foto - 155



BR-452/GO km 175+886 FX-1/2

Foto - 156



BR-452/GO km 175+886 FX-1/2

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Limpeza de drenagem

Município: Bom Jesus de Goiás

Foto - 157



BR-452/GO km 130+983 C. LAT.

Foto - 158



BR-452/GO km 130+983 C. LAT.

Foto - 159



BR-452/GO km 130+983 C. LAT.

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Limpeza de drenagem

Município: Rio Verde

Foto - 160



BR-060/GO km 379+930 C. CENT.

Foto - 161



BR-060/GO km 379+930 C. CENT.

Foto - 162



BR-060/GO km 194+679 C. CENT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

MARÇO

PAGINA Nº 19 de 28

REVISÃO: 0

DATA: 16/04/2026

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Trindade

Foto - 163



BR-452/GO km 181+074 FX-1/2

Foto - 164



BR-452/GO km 181+074 FX-1/2

Foto - 165



BR-452/GO km 181+074 FX-1/2

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Abadia de Goiás

Foto - 166



BR-060/GO km 177+600 C. CENT.

Foto - 167



BR-060/GO km 177+600 C. CENT.

Foto - 168



BR-060/GO km 177+600 C. CENT.

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Itumbiara

Foto - 169



BR-452/GO km 136+971 FX-1/2

Foto - 170



BR-452/GO km 136+971 FX-1/2

Foto - 171



BR-452/GO km 136+971 FX-1/2

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

MARÇO

PAGINA Nº 20 de 28

REVISÃO: 0

DATA: 16/04/2026

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Pintura de Barreira

Município: Itumbiara

Foto - 172



BR-060/GO km 382+578 C. CENT.

Foto - 173



BR-060/GO km 382+578 C. CENT.

Foto - 174



BR-060/GO km 382+578 C. CENT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Mecanizada

Município: Acreuna

Foto - 175



BR-060/GO km 300+700 C. CENT.

Foto - 176



BR-060/GO km 300+700 C. CENT.

Foto - 177



BR-060/GO km 300+700 C. CENT.

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Recuperação de Defesa

Município: Rio Verde

Foto - 178



BR-060/GO km 385+646 C. LAT.

Foto - 179



BR-060/GO km 385+646 C. LAT.

Foto - 180



BR-060/GO km 385+646 C. LAT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

MARÇO

PAGINA N° 21 de 28

REVISÃO: 0

DATA: 16/04/2026

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Pintura de Guarda-Corpo

Município: Rio Verde

Foto - 181



BR-060/GO km 385+180 C. CENT.

Foto - 182



BR-060/GO km 385+180 C. CENT.

Foto - 183



BR-060/GO km 385+180 C. CENT.

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Implantação de Defesa

Município: Rio Verde

Foto - 184



BR-060/GO km 385+180 C. CENT.

Foto - 185



BR-060/GO km 385+180 C. CENT.

Foto - 186



BR-060/GO km 385+180 C. CENT.

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Rio Verde

Foto - 187



BR-060/GO km 381+425 C. CENT.

Foto - 188



BR-060/GO km 381+425 C. CENT.

Foto - 189



BR-060/GO km 381+425 C. CENT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

MARÇO

PAGINA Nº 22 de 28

REVISÃO: 0

DATA: 16/04/2026

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Bom Jesus de Goiás

Foto - 190



BR-452/GO km 132+087 ACOST.

Foto - 191



BR-452/GO km 132+087 ACOST.

Foto - 192



BR-452/GO km 132+087 ACOST.

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Pintura de Guarda-Corpo

Município: Rio Verde

Foto - 193



BR-060/GO km 379+693 C. CENT.

Foto - 194



BR-060/GO km 379+693 C. CENT.

Foto - 195



BR-060/GO km 379+693 C. CENT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Rio Verde

Foto - 196



BR-060/GO km 380+820 C. LAT.

Foto - 197



BR-060/GO km 380+820 C. LAT.

Foto - 198



BR-060/GO km 380+820 C. LAT.

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

MARÇO

PAGINA N° 23 de 28

REVISÃO: 0

DATA: 16/04/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Poda e Supressão de Árvores

Município: Rio Verde

Foto - 199



BR-452/GO km 8+000 C. LAT.

Foto - 200



BR-452/GO km 8+000 C. LAT.

Foto - 201



BR-452/GO km 8+000 C. LAT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Poda e Supressão de Árvores

Município: Rio Verde

Foto - 202



BR-452/GO km 21+000 C. LAT.

Foto - 203



BR-452/GO km 21+000 C. LAT.

Foto - 204



BR-452/GO km 21+000 C. LAT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Poda e Supressão de Árvores

Município: Rio Verde

Foto - 205



BR-452/GO km 7+500 C. LAT.

Foto - 206



BR-452/GO km 7+500 C. LAT.

Foto - 207



BR-452/GO km 7+500 C. LAT.

Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
Foto - 1	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecanizada - Pista: Crescente	BR-060/GO	306+310	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 2	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecanizada - Pista: Crescente	BR-060/GO	306+310	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 3	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecanizada - Pista: Crescente	BR-060/GO	306+310	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 4	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Pintura de Guarda-Corpo - Pista: Crescente	BR-452/GO	21+300	0	ACOST.	Rio Verde
Foto - 5	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Pintura de Guarda-Corpo - Pista: Crescente	BR-452/GO	21+300	0	ACOST.	Rio Verde
Foto - 6	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Pintura de Guarda-Corpo - Pista: Crescente	BR-452/GO	21+300	0	ACOST.	Rio Verde
Foto - 7	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Pintura de Guarda-Corpo - Pista: Decrescente	BR-452/GO	046+050	0	ACOST.	Santa Helena de Goiás
Foto - 8	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Pintura de Guarda-Corpo - Pista: Decrescente	BR-452/GO	046+050	0	ACOST.	Santa Helena de Goiás
Foto - 9	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Pintura de Guarda-Corpo - Pista: Decrescente	BR-452/GO	046+050	0	ACOST.	Santa Helena de Goiás
Foto - 10	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Recolhimento de Resíduos - Pista: Crescente	BR-452/GO	132+841	0	FX-1/2/3	Bom Jesus de Goiás
Foto - 11	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Recolhimento de Resíduos - Pista: Crescente	BR-452/GO	132+841	0	FX-1/2/3	Bom Jesus de Goiás
Foto - 12	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Recolhimento de Resíduos - Pista: Crescente	BR-452/GO	132+841	0	FX-1/2/3	Bom Jesus de Goiás
Foto - 13	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	192+981	0	FX-1/2	Guapó
Foto - 14	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	192+981	0	FX-1/2	Guapó
Foto - 15	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	192+981	0	FX-1/2	Guapó
Foto - 16	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	148+215	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 17	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	148+215	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 18	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-452/GO	148+215	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 19	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	130+889	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 20	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	130+889	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 21	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	130+889	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 22	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	209+452	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 23	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	209+452	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 24	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	209+452	0	C. LAT.	Guapó
Foto - 25	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	170+000	0	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 26	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	170+000	0	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 27	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	170+000	0	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 28	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Defesa - Pista: Decrescente	BR-060/GO	234+000	0	ACOST.	Indiara
Foto - 29	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Defesa - Pista: Decrescente	BR-060/GO	234+000	0	ACOST.	Indiara
Foto - 30	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Defesa - Pista: Decrescente	BR-060/GO	234+000	0	ACOST.	Indiara
Foto - 31	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	184+689	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 32	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	184+689	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 33	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	184+689	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 34	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	382+519	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 35	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	382+519	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 36	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	382+519	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 37	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	328+230	0	C. LAT.	Santo Antonio da Barra
Foto - 38	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	328+230	0	C. LAT.	Santo Antonio da Barra
Foto - 39	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	328+230	0	C. LAT.	Santo Antonio da Barra
Foto - 40	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	341+303	0	C. CENT.	Santo Antonio da Barra
Foto - 41	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	341+303	0	C. CENT.	Santo Antonio da Barra
Foto - 42	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	341+303	0	C. CENT.	Santo Antonio da Barra
Foto - 43	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	170+691	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 44	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	170+691	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 45	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	170+691	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 46	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	382+100	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 47	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	382+100	0	C. CENT.	Rio Verde

Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
Foto - 48	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	382+100	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 49	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecanizada - Pista: Crescente	BR-060/GO	251+510	0	C. CENT.	Indiara
Foto - 50	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecanizada - Pista: Crescente	BR-060/GO	251+510	0	C. CENT.	Indiara
Foto - 51	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecanizada - Pista: Crescente	BR-060/GO	251+510	0	C. CENT.	Indiara
Foto - 52	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Horizontal - Pista: Crescente	BR-060/GO	322+000	0	FX-1/2	Acreuna
Foto - 53	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Horizontal - Pista: Crescente	BR-060/GO	322+000	0	FX-1/2	Acreuna
Foto - 54	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Horizontal - Pista: Crescente	BR-060/GO	322+000	0	FX-1/2	Acreuna
Foto - 55	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Decrescente	BR-060/GO	221+381	0	C. LAT.	Cezarina
Foto - 56	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Decrescente	BR-060/GO	221+381	0	C. LAT.	Cezarina
Foto - 57	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Decrescente	BR-060/GO	221+381	0	C. LAT.	Cezarina
Foto - 58	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	162+665	0	FX-1/2	Goiânia
Foto - 59	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	162+665	0	FX-1/2	Goiânia
Foto - 60	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	162+665	0	FX-1/2	Goiânia
Foto - 61	Pavimento - Fresagem e Recomposição - Pista: Crescente	BR-452/GO	84+690	0	FX-1/2	Porteirão
Foto - 62	Pavimento - Fresagem e Recomposição - Pista: Crescente	BR-452/GO	84+690	0	FX-1/2	Porteirão
Foto - 63	Pavimento - Fresagem e Recomposição - Pista: Crescente	BR-452/GO	84+690	0	FX-1/2	Porteirão
Foto - 64	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Pintura de Guarda-Corpo - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	0	ACOST.	Goiatuba
Foto - 65	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Pintura de Guarda-Corpo - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	0	ACOST.	Goiatuba
Foto - 66	Obras de Artes Especiais (OAEs) - Pintura de Guarda-Corpo - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	0	ACOST.	Goiatuba
Foto - 67	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de tela antiofuscante - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 68	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de tela antiofuscante - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 69	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de tela antiofuscante - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 70	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	0	C. LAT.	Itumbiara
Foto - 71	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	0	C. LAT.	Itumbiara
Foto - 72	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	0	C. LAT.	Itumbiara
Foto - 73	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	0	FX-1/2	Bom Jesus de Goiás
Foto - 74	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	0	FX-1/2	Bom Jesus de Goiás
Foto - 75	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	0	FX-1/2	Bom Jesus de Goiás
Foto - 76	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscante - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 77	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscante - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 78	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscante - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 79	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	0	FX-1/2	Abadia de Goiás
Foto - 80	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	0	FX-1/2	Abadia de Goiás
Foto - 81	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	0	0	FX-1/2	Abadia de Goiás
Foto - 82	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	FX-1/2	Goiânia
Foto - 83	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	FX-1/2	Goiânia
Foto - 84	Pavimento - Reparo Emergencial de Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	FX-1/2	Goiânia
Foto - 85	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	ACOST.	Rio Verde
Foto - 86	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	ACOST.	Rio Verde
Foto - 87	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda de Arvore - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	ACOST.	Rio Verde
Foto - 88	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscante - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 89	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscante - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 90	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscante - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 91	Pavimento - Reparo Localizado - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	FX-1/2	Cezarina
Foto - 92	Pavimento - Reparo Localizado - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	FX-1/2	Cezarina
Foto - 93	Pavimento - Reparo Localizado - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	FX-1/2	Cezarina
Foto - 94	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	FX-1/2	Cezarina

Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
Foto - 95	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	FX-1/2	Cezarina
Foto - 96	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	FX-1/2	Cezarina
Foto - 97	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscante - Pista: Crescente	BR-060/GO	303+930	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 98	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscante - Pista: Crescente	BR-060/GO	303+930	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 99	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscante - Pista: Crescente	BR-060/GO	303+930	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 100	Pavimento - Fresagem e Recomposição - Pista: Decrescente	BR-452/GO	000+370	0	FX-1/2	Rio Verde
Foto - 101	Pavimento - Fresagem e Recomposição - Pista: Decrescente	BR-452/GO	000+370	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 102	Pavimento - Fresagem e Recomposição - Pista: Decrescente	BR-452/GO	000+370	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 103	Pavimento - Fresagem e Recomposição - Pista: Decrescente	BR-452/GO	186+590	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 104	Pavimento - Fresagem e Recomposição - Pista: Decrescente	BR-452/GO	186+590	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 105	Pavimento - Fresagem e Recomposição - Pista: Decrescente	BR-452/GO	186+590	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 106	Pavimento - Reparo Localizado - Pista: Decrescente	BR-060/GO	258+440	0	FX-2	Goiânia
Foto - 107	Pavimento - Reparo Localizado - Pista: Decrescente	BR-060/GO	258+440	0	FX-2	Goiânia
Foto - 108	Pavimento - Reparo Localizado - Pista: Decrescente	BR-060/GO	258+440	0	FX-2	Goiânia
Foto - 109	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscante - Pista: Crescente	BR-060/GO	304+351	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 110	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscante - Pista: Crescente	BR-060/GO	304+351	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 111	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscante - Pista: Crescente	BR-060/GO	304+351	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 112	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	381+248	0	FX-1/2	Rio Verde
Foto - 113	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	381+248	0	FX-1/2	Rio Verde
Foto - 114	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	381+248	0	FX-1/2	Rio Verde
Foto - 115	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	168+214	0	C. LAT.	Goiânia
Foto - 116	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	168+214	0	C. LAT.	Goiânia
Foto - 117	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	168+214	0	C. LAT.	Goiânia
Foto - 118	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	168+305	0	C. LAT.	Goiânia
Foto - 119	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	168+305	0	C. LAT.	Goiânia
Foto - 120	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	168+305	0	C. LAT.	Goiânia
Foto - 121	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	134+500	0	FX-1/2	Bom Jesus de Goiás
Foto - 122	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	134+500	0	FX-1/2	Bom Jesus de Goiás
Foto - 123	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	134+500	0	FX-1/2	Bom Jesus de Goiás
Foto - 124	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	171+795	0	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 125	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	171+795	0	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 126	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	171+795	0	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 127	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	305+147	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 128	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	305+147	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 129	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	305+147	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 130	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Horizontal - Pista: Decrescente	BR-452/GO	47+000	0	FX-1/2/3	Rio Verde
Foto - 131	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Horizontal - Pista: Decrescente	BR-452/GO	47+000	0	FX-1/2/3	Rio Verde
Foto - 132	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Horizontal - Pista: Decrescente	BR-452/GO	47+000	0	FX-1/2/3	Rio Verde
Foto - 133	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Defensas - Pista: Crescente	BR-060/GO	282+000	0	ACOST.	Jandaia
Foto - 134	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Defensas - Pista: Crescente	BR-060/GO	282+000	0	ACOST.	Jandaia
Foto - 135	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Defensas - Pista: Crescente	BR-060/GO	282+000	0	ACOST.	Jandaia
Foto - 136	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	303+673	0	C. CENT.	Jandaia
Foto - 137	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	303+673	0	C. CENT.	Jandaia
Foto - 138	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	303+673	0	C. CENT.	Jandaia
Foto - 139	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	36+570	0	FX-1/2	Santa Helena de Goiás
Foto - 140	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	36+570	0	FX-1/2	Santa Helena de Goiás
Foto - 141	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	36+570	0	FX-1/2	Santa Helena de Goiás

Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
Foto - 142	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	145+903	0	FX-1/2	Bom Jesus de Goiás
Foto - 143	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	145+903	0	FX-1/2	Bom Jesus de Goiás
Foto - 144	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	145+903	0	FX-1/2	Bom Jesus de Goiás
Foto - 145	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscente - Pista: Decrescente	BR-060/GO	305+289	0	C. CENT.	Santo Antonio da Barra
Foto - 146	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscente - Pista: Decrescente	BR-060/GO	305+289	0	C. CENT.	Santo Antonio da Barra
Foto - 147	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscente - Pista: Decrescente	BR-060/GO	305+289	0	C. CENT.	Santo Antonio da Barra
Foto - 148	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	161+832	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 149	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	161+832	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 150	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	161+832	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 151	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscente - Pista: Crescente	BR-060/GO	305+264	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 152	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscente - Pista: Crescente	BR-060/GO	305+264	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 153	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscente - Pista: Crescente	BR-060/GO	305+264	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 154	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	175+886	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 155	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	175+886	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 156	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	175+886	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 157	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	130+983	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 158	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	130+983	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 159	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	130+983	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 160	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	379+930	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 161	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	379+930	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 162	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	194+679	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 163	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	181+074	0	FX-1/2	Trindade
Foto - 164	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	181+074	0	FX-1/2	Trindade
Foto - 165	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	181+074	0	FX-1/2	Trindade
Foto - 166	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	177+600	0	C. CENT.	Abadia de Goiás
Foto - 167	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	177+600	0	C. CENT.	Abadia de Goiás
Foto - 168	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	177+600	0	C. CENT.	Abadia de Goiás
Foto - 169	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	136+971	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 170	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	136+971	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 171	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	136+971	0	FX-1/2	Itumbiara
Foto - 172	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Pintura de Barreira - Pista: Crescente	BR-060/GO	382+578	0	C. CENT.	Itumbiara
Foto - 173	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Pintura de Barreira - Pista: Crescente	BR-060/GO	382+578	0	C. CENT.	Itumbiara
Foto - 174	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Pintura de Barreira - Pista: Crescente	BR-060/GO	382+578	0	C. CENT.	Itumbiara
Foto - 175	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecanizada - Pista: Crescente	BR-060/GO	300+700	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 176	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecanizada - Pista: Crescente	BR-060/GO	300+700	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 177	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecanizada - Pista: Crescente	BR-060/GO	300+700	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 178	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Defesa - Pista: Decrescente	BR-060/GO	385+646	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 179	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Defesa - Pista: Decrescente	BR-060/GO	385+646	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 180	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Defesa - Pista: Decrescente	BR-060/GO	385+646	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 181	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Pintura de Guarda-Corpo - Pista: Crescente	BR-060/GO	385+180	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 182	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Pintura de Guarda-Corpo - Pista: Crescente	BR-060/GO	385+180	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 183	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Pintura de Guarda-Corpo - Pista: Crescente	BR-060/GO	385+180	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 184	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Defesa - Pista: Decrescente	BR-060/GO	385+180	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 185	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Defesa - Pista: Decrescente	BR-060/GO	385+180	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 186	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Implantação de Defesa - Pista: Decrescente	BR-060/GO	385+180	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 187	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	381+425	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 188	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	381+425	0	C. CENT.	Rio Verde

Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
Foto - 189	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	381+425	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 190	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	132+087	0	ACOST.	Bom Jesus de Goias
Foto - 191	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	132+087	0	ACOST.	Bom Jesus de Goias
Foto - 192	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	132+087	0	ACOST.	Bom Jesus de Goias
Foto - 193	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Pintura de Guarda-Corpo - Pista: Crescente	BR-060/GO	379+693	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 194	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Pintura de Guarda-Corpo - Pista: Crescente	BR-060/GO	379+693	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 195	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Pintura de Guarda-Corpo - Pista: Crescente	BR-060/GO	379+693	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 196	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	380+820	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 197	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	380+820	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 198	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	380+820	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 199	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda e Supressão de Arvores - Pista: Decrescente	BR-452/GO	8+000	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 200	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda e Supressão de Arvores - Pista: Decrescente	BR-452/GO	8+000	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 201	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda e Supressão de Arvores - Pista: Decrescente	BR-452/GO	8+000	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 202	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda e Supressão de Arvores - Pista: Decrescente	BR-452/GO	21+000	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 203	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda e Supressão de Arvores - Pista: Decrescente	BR-452/GO	21+000	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 204	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda e Supressão de Arvores - Pista: Decrescente	BR-452/GO	21+000	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 205	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda e Supressão de Arvores - Pista: Decrescente	BR-452/GO	7+500	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 206	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda e Supressão de Arvores - Pista: Decrescente	BR-452/GO	7+500	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 207	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda e Supressão de Arvores - Pista: Decrescente	BR-452/GO	7+500	0	C. LAT.	Rio Verde