

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO JULHO		PÁGINA Nº 1	
		REVISÃO: 0	
		DATA: 13/08/2026	
Obras: Pavimento		Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Reparo do Pavimento		Município: Santa Helena de Goiás	
Foto - 1	Foto - 2	Foto - 3	
			
BR-060/GO km 174+338 FX-1	BR-452/GO km 034+400 FX-1	BR-452/GO km 034+400 FX-1	

Foto - 1	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	174+338	0	FX-1	Santa Helena de Goiás
Foto - 2	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	034+400	0	FX-1	Santa Helena de Goiás
Foto - 3	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	034+400	0	FX-1	Santa Helena de Goiás


Obras: Pavimento		Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Reparo do Pavimento		Município: Goiânia/ Trindade/ Rio Verde	
Foto - 4	Foto - 5	Foto - 6	
			
BR-060/GO km 360+400 FX-1	BR-060/GO km 183+791 FX-1	BR-060/GO km 166+921 FX-1	

Foto - 4	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	360+400	0	FX-1	Goiânia/ Trindade/ Rio Verde
Foto - 5	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	183+791	0	FX-1	Goiânia/ Trindade/ Rio Verde
Foto - 6	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	166+921	0	FX-1	Goiânia/ Trindade/ Rio Verde

Obras: Pavimento		Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Reparo do Pavimento		Município: Abadia de Goias	
Foto - 7	Foto - 8	Foto - 9	
			
BR-452/GO km 177+900 FX-1	BR-452/GO km 177+900 FX-1	BR-452/GO km 176+400 FX-1	

Foto - 7	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	177+900	0	FX-1	Abadia de Goias
Foto - 8	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	177+900	0	FX-1	Abadia de Goias
Foto - 9	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Crescente	BR-452/GO	176+400	0	FX-1	Abadia de Goias

Obras: Pavimento		Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Reparo do Pavimento		Município: Itumbiara	
Foto - 10	Foto - 11	Foto - 12	
			
BR-452/GO km 193+000 FX-1	BR-452/GO km 176+400 FX-1	BR-060/GO km 244+110 FX-1	

Foto - 10	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	193+000	0	FX-1	Itumbiara
Foto - 11	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	176+400	0	FX-1	Itumbiara
Foto - 12	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	244+110	0	FX-1	Itumbiara

Obras: Pavimento		Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Reparo do Pavimento		Município: Indiara	
Foto - 13	Foto - 14	Foto - 15	
			
BR-060/GO km 244+110 FX-1	BR-060/GO km 244+110 FX-1	BR-060/GO km 244+110 FX-1	

Foto - 13	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	244+110	0	FX-1	Indiara
Foto - 14	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	244+110	0	FX-1	Indiara
Foto - 15	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	244+110	0	FX-1	Indiara

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)		Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Construção de Drenagem		Município: Bom Jesus de Goiás	
Foto - 16	Foto - 17	Foto - 18	
			
BR-452/GO km 099+700 C. LAT.	BR-452/GO km 099+700 C. LAT.	BR-452/GO km 099+700 C. LAT.	

Foto - 16	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Construção de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	099+700	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 17	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Construção de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	099+700	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 18	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Construção de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	099+700	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás

Obras: Pavimento		Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Reparo do Pavimento		Município: Santa Helena de Goiás	
Foto - 19	Foto - 20	Foto - 21	
			
BR-060/GO km 174+338 FX-1	BR-452/GO km 033+334 FX-1	BR-452/GO km 033+485 FX-1	

Foto - 19	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	174+338	0	FX-1	Santa Helena de Goiás
Foto - 20	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	033+334	0	FX-1	Santa Helena de Goiás
Foto - 21	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	033+485	0	FX-1	Santa Helena de Goiás

Obras: Pavimento		Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Reparo do Pavimento		Município: Maurilândia	
Foto - 22	Foto - 23	Foto - 24	
			
BR-452/GO km 033+486 FX-1	BR-452/GO km 033+965 FX-1	BR-452/GO km 033+967 FX-1	

Foto - 22	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	033+486	0	FX-1	Maurilândia
Foto - 23	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	033+965	0	FX-1	Maurilândia
Foto - 24	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	033+967	0	FX-1	Maurilândia

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)		Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Construção de Drenagem		Município: Bom Jesus de Goiás	
Foto - 25	Foto - 26	Foto - 27	
			
BR-452/GO km 099+700 C. LAT.	BR-452/GO km 099+700 C. LAT.	BR-452/GO km 099+700 C. LAT.	

Foto - 25	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Construção de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	099+700	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 26	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Construção de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	099+700	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 27	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Construção de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	099+700	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)		Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Construção de Drenagem		Município: Bom Jesus de Goiás	
Foto - 28	Foto - 29	Foto - 30	
			

Foto - 28	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Construção de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	099+700	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 29	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Construção de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	099+700	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 30	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Construção de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	044+800	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO JULHO				PAGINA Nº 1	
				REVISÃO: 0	
				DATA: 13/08/2026	
					
BR-452/GO km 099+700 C. LAT.		BR-452/GO km 099+700 C. LAT.		BR-452/GO km 044+800 C. LAT.	

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)				Pista: Crescente							
Descrição do Serviço: Construção de Drenagem				Município: Santa Helena de Goiás							
Foto - 31		Foto - 32		Foto - 33							
 2 de jul. de 2020 09:13:57 17.944015 -55.517926 BR 452 KM 44,000 P		 2 de jul. de 2020 09:13:57 17.944015 -55.517926 BR 452 KM 44,000 P		 2 de jul. de 2020 09:13:57 17.944015 -55.517926 BR 452 KM 44,000 P							
BR-452/GO	km	044+800	C. LAT.	BR-452/GO	km	044+800	C. LAT.	BR-452/GO	km	044+800	C. LAT.

Foto - 31	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Construção de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	044+800	0	C. LAT.	Santa Helena de Goiás
Foto - 32	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Construção de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	044+800	0	C. LAT.	Santa Helena de Goiás
Foto - 33	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Construção de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	044+800	0	C. LAT.	Santa Helena de Goiás

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio				Pista: Crescente							
Descrição do Serviço: Roçada Mecânica				Município: Acreuna							
Foto - 34		Foto - 35		Foto - 36							
 6 de jul. de 2006 15:52:33 11.09725 S 48.60400 W BR 060 km 318+400 esquerda		 6 de jul. de 2006 15:54:03 11.09725 S 48.60400 W BR 060 km 319+400 esquerda		 6 de jul. de 2006 15:54:47 11.09725 S 48.60400 W BR 060 km 317+000 esquerda							
BR-060/GO	km	318+400	C. CENT.	BR-060/GO	km	318+400	C. CENT.	BR-060/GO	km	317+000	C. CENT.

Foto - 34	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Crescente	BR-060/GO	318+400	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 35	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Crescente	BR-060/GO	318+400	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 36	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Crescente	BR-060/GO	317+000	0	C. CENT.	Acreuna

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio				Pista: Crescente							
Descrição do Serviço: Roçada Mecânica				Município: Acreuna							
Foto - 37		Foto - 38		Foto - 39							
 Arquivo: 000_00037 17/06/2016 08:00:00 640x480 1.5 MB		 Arquivo: 000_00038 17/06/2016 08:00:00 640x480 1.5 MB		 Arquivo: 000_00039 17/06/2016 08:00:00 640x480 1.5 MB							
BR-060/GO	km	314+330	C. CENT.	BR-060/GO	km	315+830	C. CENT.	BR-060/GO	km	318+400	C. CENT.

Foto - 37	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Crescente	BR-060/GO	314+330	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 38	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Crescente	BR-060/GO	315+830	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 39	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Crescente	BR-060/GO	318+400	0	C. CENT.	Acreuna

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio				Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Roçada Mecânica				Município: Acreuna	
Foto - 40		Foto - 41		Foto - 42	
 871013004 10.01.18 17.00000 05.06.77100 @ 2nd km 352,200		 871013004 10.01.18 17.00000 05.06.77100 @ 2nd km 352,200		 871013004 10.01.18 17.00000 05.06.77100 @ 2nd km 352,200	
BR-060/GO km 320+290 C. CENT.		BR-060/GO km 320+290 C. CENT.		BR-060/GO km 262+370 C. CENT.	

Foto - 40	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Crescente	BR-060/GO	320+290	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 41	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Crescente	BR-060/GO	320+290	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 42	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Crescente	BR-060/GO	262+370	0	C. CENT.	Acreuna

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio				Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Roçada cerca a cerca				Município: Cezarina	
Foto - 43		Foto - 44		Foto - 45	
 BR-060/GO km 227,57 C. LAT.		 BR-060/GO km 227,57 C. LAT.		 BR-060/GO km 227,57 C. LAT.	
BR-060/GO km 227,57 C. LAT.		BR-060/GO km 227,57 C. LAT.		BR-060/GO km 227,57 C. LAT.	

Foto - 43	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	227,57	0	C. LAT.	Cezarina
Foto - 44	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	227,57	0	C. LAT.	Cezarina
Foto - 45	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	227,57	0	C. LAT.	Cezarina

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio				Pista: Crescente			
Descrição do Serviço: Roçada cerca a cerca				Município: Acreuna			
Foto - 46		Foto - 47		Foto - 48			
 BR-060/GO km 320+300 C. LAT.		 BR-060/GO km 320+300 C. LAT.		 BR-060/GO km 320+170 C. LAT.			
BR-060/GO km 320+300 C. LAT.		BR-060/GO km 320+300 C. LAT.		BR-060/GO km 320+170 C. LAT.			

Foto - 46	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	320+300	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 47	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	320+300	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 48	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	320+170	0	C. LAT.	Acreuna

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio		Pista:	Crescente
Descrição do Serviço: Roçada cerca a cerca		Município:	Acreuna
Foto - 49	Foto - 50	Foto - 51	

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

PÁGINA Nº	1
REVISÃO:	0
DATA:	13/08/2026

JULHO







Foto - 49	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	322+300	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 50	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	322+180	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 51	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	322+180	0	C. LAT.	Acreuna

Foto - 52	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	317+150	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 53	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	317+150	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 54	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	317+150	0	C. LAT.	Acreuna

Foto - 55	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Construção de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	044+800	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 56	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Construção de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	044+800	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 57	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Construção de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	044+800	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás

Foto - 58	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Crescente	BR-060/GO	314+330	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 59	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Crescente	BR-060/GO	312+830	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 60	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Crescente	BR-060/GO	312+100	0	C. CENT.	Acreuna

Foto - 61	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Crescente	BR-060/GO	315+240	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 62	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Crescente	BR-060/GO	311+490	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 63	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Crescente	BR-060/GO	315+830	0	C. CENT.	Acreuna

Foto - 64	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca e roçada de segurança - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 65	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca e roçada de segurança - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 66	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca e roçada de segurança - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Acreuna

Foto - 67	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 68	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 69	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Acreuna

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio		Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Roçada cerca a cerca		Município: Acreuna	
Foto - 70	Foto - 71	Foto - 72	
			
BR-060/GO km 320+840 C. LAT.	BR-060/GO km 318+490 C. LAT.	BR-060/GO km 318+300 C. LAT.	

Foto - 70	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 71	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 72	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Acreuna

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio		Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Roçada Mecânica		Município: Acreuna	
Foto - 73	Foto - 74	Foto - 75	
			
BR-060/GO km 306+200 C. CENT.	BR-060/GO km 306+200 C. CENT.	BR-060/GO km 306+200 C. CENT.	

Foto - 73	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 74	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 75	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Acreuna

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)		Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Construção de Drenagem		Município: Bom Jesus de Goiás	
Foto - 76	Foto - 77	Foto - 78	
			
BR-452/GO km 044+800 C. LAT.	BR-452/GO km 044+800 C. LAT.	BR-452/GO km 044+800 C. LAT.	

Foto - 76	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Construção de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	0	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 77	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Construção de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	0	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 78	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Construção de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	0	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária		Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Revitalização de Sinalizações e Defensas		Município: Rio Verde	
Foto - 79	Foto - 80	Foto - 81	
			
BR-060/GO km 380+200 C. LAT.	BR-060/GO km 380+200 C. LAT.	BR-060/GO km 380+200 C. LAT.	

Foto - 79	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalizações e Defensas - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 80	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalizações e Defensas - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 81	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalizações e Defensas - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Rio Verde

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio		Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Roçada cerca a cerca		Município: Acreuna	
Foto - 82	Foto - 83	Foto - 84	
			
BR-060/GO km 318+850 C. CENT.	BR-060/GO km 318+680 C. CENT.	BR-060/GO km 319+690 C. CENT.	


Foto - 82	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 83	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 84	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	0	0	C. CENT.	Acreuna

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária		Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Revitalização de Sinalização Vertical		Município: Rio Verde	
Foto - 85	Foto - 86	Foto - 87	
			
BR-060/GO km 372+460 C. LAT.	BR-060/GO km 384+420 C. LAT.	BR-060/GO km 356+270 C. LAT.	

Foto - 85	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 86	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 87	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Rio Verde

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária		Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Revitalização de Sinalização Vertical		Município: Rio Verde	
Foto - 88	Foto - 89	Foto - 90	
			

Foto - 88	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 89	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 90	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Rio Verde

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO			PÁGINA Nº
JULHO			REVISÃO: 0
			DATA: 13/08/2026
			
BR-060/GO km 381+640 C. LAT.	BR-060/GO km 355+650 C. LAT.	BR-060/GO km 355+770 C. LAT.	

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária			Pista: Decrescente		
Descrição do Serviço: Revitalização de Defensas			Município: Rio Verde		
Foto - 91		Foto - 92		Foto - 93	
					
BR-060/GO km 380+200 C. LAT.		BR-060/GO km 380+200 C. LAT.		BR-060/GO km 380+200 C. LAT.	

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária				Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Revitalização de Sinalizações e Defensas				Município: Rio Verde	
Foto - 94		Foto - 95		Foto - 96	
					
BR-060/GO km 380+200 C. LAT.		BR-060/GO km 380+200 C. LAT.		BR-060/GO km 380+200 C. LAT.	

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)				Pista: Decrescente							
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem				Município: Itumbiara							
Foto - 97		Foto - 98		Foto - 99							
 Foto: 01 de jul. de 2020, 13:27:52 16.305400 - 49.188100 BR-452 KM 194,600 (GO)		 0 de jul. de 2020, 13:27:52 16.305400 - 49.188100 BR-452 KM 194,600 (GO)		 0 de jul. de 2020, 13:27:52 16.305400 - 49.188100 BR-452 KM 194,600 (GO)							
BR-452/GO	km	194+600	ACOST.	BR-452/GO	km	194+600	ACOST.	BR-452/GO	km	194+600	ACOST.

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)				Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem				Município: Itumbiara	
Foto - 100		Foto - 101		Foto - 102	
					
BR-452/GO km 194+600 ACOST.		BR-452/GO km 194+600 ACOST.		BR-452/GO km 088+600 ACOST.	

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)			Pista: Crescente		
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem			Município: Maurilândia		
Foto - 103		Foto - 104		Foto - 105	
					
BR-452/GO km 064+600 ACOST.		BR-452/GO km 057+500 ACOST.		BR-452/GO km 113+000 ACOST.	

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária			Pista: Crescente		
Descrição do Serviço: Revitalização de Sinalização Vertical			Município: Rio Verde		
Foto - 106		Foto - 107		Foto - 108	
					
BR-060/GO km 381+540 C. LAT.		BR-060/GO km 384+870 C. LAT.		BR-060/GO km 384+970 C. LAT.	

Foto - 91	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Defensas - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 92	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Defensas - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 93	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Defensas - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Rio Verde

Foto - 94	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalizações e Defensas - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 95	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalizações e Defensas - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 96	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalizações e Defensas - Pista: Decrescente	BR-060/GO	0	0	C. LAT.	Rio Verde

Foto - 97	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	194+600	0	ACOST.	Itumbiara
Foto - 98	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	194+600	0	ACOST.	Itumbiara
Foto - 99	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	194+600	0	ACOST.	Itumbiara

Foto - 100	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	194+600	0	ACOST.	Itumbiara
Foto - 101	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	194+600	0	ACOST.	Itumbiara
Foto - 102	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	088+600	0	ACOST.	Itumbiara

Foto - 103	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	064+600	0	ACOST.	Maurilândia
Foto - 104	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	057+500	0	ACOST.	Maurilândia
Foto - 105	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	113+000	0	ACOST.	Maurilândia

Foto - 106	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Crescente	BR-060/GO	381+540	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 107	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Crescente	BR-060/GO	384+870	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 108	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Crescente	BR-060/GO	384+970	0	C. LAT.	Rio Verde

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO		PÁGINA Nº
JULHO		1
		REVISÃO: 0
		DATA: 13/08/2026
Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária		Pista: Decrescente
Descrição do Serviço: Revitalização de Sinalização Vertical		Município: Rio Verde
Foto - 109	Foto - 110	Foto - 111
		
BR-060/GO km 391+520 C. LAT.	BR-060/GO km 391+400 C. LAT.	BR-060/GO km 384+570 C. LAT.

Foto - 109	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	391+520	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 110	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	391+400	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 111	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	384+570	0	C. LAT.	Rio Verde

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio		Pista: Decrescente
Descrição do Serviço: Roçada Manual		Município: Varjão
Foto - 112	Foto - 113	Foto - 114
		
BR-060/GO km 313+000 C. LAT.	BR-060/GO km 212+900 C. LAT.	BR-060/GO km 212+900 C. LAT.

Foto - 112	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	313+000	0	C. LAT.	Varjão
Foto - 113	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	212+900	0	C. LAT.	Varjão
Foto - 114	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	212+900	0	C. LAT.	Varjão

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)		Pista: Decrescente
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem		Município: Guapó
Foto - 115	Foto - 116	Foto - 117
		
BR-060/GO km 266+800 ACOST.	BR-060/GO km 309+200 ACOST.	BR-060/GO km 199+070 ACOST.

Foto - 115	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	266+800	0	ACOST.	Guapó
Foto - 116	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	309+200	0	ACOST.	Guapó
Foto - 117	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	199+070	0	ACOST.	Guapó

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio		Pista: Decrescente
Descrição do Serviço: Roçada Manual		Município: Varjão
Foto - 118	Foto - 119	Foto - 120
		
BR-060/GO km 313+000 C. LAT.	BR-060/GO km 213+100 C. LAT.	BR-060/GO km 213+420 C. LAT.

Foto - 118	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	313+000	0	C. LAT.	Varjão
Foto - 119	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	213+100	0	C. LAT.	Varjão
Foto - 120	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	213+420	0	C. LAT.	Varjão

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio		Pista: Decrescente
Descrição do Serviço: Roçada Manual		Município: Abadia de Goiás
Foto - 121	Foto - 122	Foto - 123
		
BR-060/GO km 172+140 C. LAT.	BR-060/GO km 171+780 C. LAT.	BR-060/GO km 171+780 C. LAT.

Foto - 121	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	172+140	0	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 122	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	171+780	0	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 123	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	171+780	0	C. LAT.	Abadia de Goiás

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio		Pista: Decrescente
Descrição do Serviço: Roçada Manual		Município: Abadia de Goiás
Foto - 124	Foto - 125	Foto - 126
		
BR-060/GO km 172+260 C. LAT.	BR-060/GO km 171+740 C. LAT.	BR-060/GO km 250+600 C. LAT.

Foto - 124	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	172+260	0	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 125	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	171+740	0	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 126	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	250+600	0	C. LAT.	Abadia de Goiás

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio		Pista: Crescente
Descrição do Serviço: Roçada Manual		Município: Indiara
Foto - 127	Foto - 128	Foto - 129
		

Foto - 127	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	258+480	0	C. LAT.	Indiara
Foto - 128	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	258+980	0	C. LAT.	Indiara

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO			PÁGINA Nº	1
JULHO			REVISÃO:	0
			DATA:	13/08/2026
				
BR-060/GO km 258+480 C. LAT.	BR-060/GO km 258+980 C. LAT.	BR-060/GO km 258+800 C. LAT.		

Foto - 129	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	258+800	0	C. LAT.	Indiara
------------	--	-----------	---------	---	---------	---------

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)			Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem			Município: Cezarina	
				
BR-060/GO km 168+450 ACOST.	BR-060/GO km 225+850 ACOST.	BR-060/GO km 230+570 ACOST.		

Foto - 130	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	168+450	0	ACOST.	Cezarina
Foto - 131	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	225+850	0	ACOST.	Cezarina
Foto - 132	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	230+570	0	ACOST.	Cezarina

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)			Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Construção de Drenagem			Município: Acreuna	
				
BR-060/GO km 325+980 C. LAT.	BR-060/GO km 325+980 C. LAT.	BR-060/GO km 325+980 C. LAT.		

Foto - 133	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Construção de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	325+980	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 134	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Construção de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	325+980	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 135	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Construção de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	325+980	0	C. LAT.	Acreuna

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)			Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem			Município: Itumbiara	
				
BR-452/GO km 193+260 ACOST.	BR-452/GO km 193+260 ACOST.	BR-452/GO km 193+260 ACOST.		

Foto - 136	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	193+260	0	ACOST.	Itumbiara
Foto - 137	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	193+260	0	ACOST.	Itumbiara
Foto - 138	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	193+260	0	ACOST.	Itumbiara


Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Roçada Manual			Município: Abadia de Goiás	
				
BR-060/GO km 213+490 C. LAT.	BR-060/GO km 172+170 C. LAT.	BR-060/GO km 172+900 C. CENT.		

Foto - 139	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	213+490	0	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 140	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	172+170	0	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 141	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	172+900	0	C. CENT.	Abadia de Goiás

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Roçada Cerca a Cerca			Município: Acreuna	
				
BR-060/GO km 316+730 C. LAT.	BR-060/GO km 318+000 C. LAT.	BR-060/GO km 317+300 C. LAT.		

Foto - 142	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Cerca a Cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	316+730	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 143	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Cerca a Cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	318+000	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 144	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Cerca a Cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	317+300	0	C. LAT.	Acreuna

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária			Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Revitalização de Defensas			Município: Rio Verde	
				
BR-060/GO km 380+000 C. LAT.	BR-060/GO km 380+000 C. LAT.	BR-060/GO km 380+000 C. LAT.		

Foto - 145	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Defensas - Pista: Crescente	BR-060/GO	380+000	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 146	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Defensas - Pista: Crescente	BR-060/GO	380+000	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 147	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Defensas - Pista: Crescente	BR-060/GO	380+000	0	C. LAT.	Rio Verde

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO		PÁGINA Nº	1
		REVISÃO:	0
		DATA:	13/08/2026
JULHO			

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária		Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Revitalização de Defensas		Município: Rio Verde	
Foto - 148		Foto - 149	
			
BR-060/GO km 380+000 C. LAT.		BR-060/GO km 380+000 C. LAT.	
Foto - 150		Foto - 151	
			
BR-060/GO km 381+770 C. LAT.		BR-060/GO km 381+770 C. LAT.	

Foto - 148	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Defensas - Pista: Crescente	BR-060/GO	380+000	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 149	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Defensas - Pista: Crescente	BR-060/GO	380+000	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 150	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Defensas - Pista: Crescente	BR-060/GO	381+770	0	C. LAT.	Rio Verde

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária		Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Revitalização de Defensas		Município: Rio Verde	
Foto - 151		Foto - 152	
			
BR-060/GO km 381+770 C. LAT.		BR-060/GO km 381+770 C. LAT.	
Foto - 153		Foto - 154	
			
BR-060/GO km 381+770 C. LAT.		BR-060/GO km 258+230 C. LAT.	

Foto - 151	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Defensas - Pista: Decrescente	BR-060/GO	381+770	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 152	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Defensas - Pista: Decrescente	BR-060/GO	381+770	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 153	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Defensas - Pista: Decrescente	BR-060/GO	381+770	0	C. LAT.	Rio Verde

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio		Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Roçada cerca a cerca		Município: Acreuna	
Foto - 154		Foto - 155	
			
BR-060/GO km 258+230 C. LAT.		BR-060/GO km 257+920 C. LAT.	
Foto - 156		Foto - 157	
			
BR-060/GO km 317+140 C. LAT.		BR-060/GO km 172+490 C. LAT.	

Foto - 154	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	258+230	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 155	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	257+920	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 156	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	317+140	0	C. LAT.	Acreuna

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio		Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Roçada cerca a cerca		Município: Abadia de Goiás	
Foto - 157		Foto - 158	
			
BR-060/GO km 172+490 C. LAT.		BR-060/GO km 172+520 C. LAT.	
Foto - 159		Foto - 160	
			
BR-060/GO km 258+130 C. LAT.		BR-060/GO km 173+910 C. CENT.	

Foto - 157	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Decrescente	BR-060/GO	172+490	0	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 158	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Decrescente	BR-060/GO	172+520	0	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 159	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Decrescente	BR-060/GO	258+130	0	C. LAT.	Abadia de Goiás

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio		Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Roçada Manual		Município: Abadia de Goiás	
Foto - 160		Foto - 161	
			
BR-060/GO km 173+910 C. CENT.		BR-060/GO km 172+520 C. LAT.	
Foto - 162		Foto - 163	
			
BR-060/GO km 172+520 C. LAT.		BR-452/GO km 020+700 C. LAT.	

Foto - 160	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	173+910	0	C. CENT.	Abadia de Goiás
Foto - 161	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	173+910	0	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 162	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	172+520	0	C. LAT.	Abadia de Goiás

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio		Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Coleta de Bags de Lixo		Município: Rio Verde	
Foto - 163		Foto - 164	
			
BR-452/GO km 020+700 C. LAT.		BR-452/GO km 020+700 C. LAT.	
Foto - 165		Foto - 166	
			
BR-452/GO km 063+600 C. LAT.		BR-452/GO km 063+600 C. LAT.	

Foto - 163	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Coleta de Bags de Lixo - Pista: Crescente	BR-452/GO	020+700	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 164	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Coleta de Bags de Lixo - Pista: Crescente	BR-452/GO	020+700	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 165	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Coleta de Bags de Lixo - Pista: Crescente	BR-452/GO	063+600	0	C. LAT.	Rio Verde

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio		Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Coleta de Bags de Lixo		Município: Maurilândia	
Foto - 166		Foto - 167	
			
BR-452/GO km 063+600 C. LAT.		BR-452/GO km 063+600 C. LAT.	
Foto - 168		Foto - 169	
			
BR-452/GO km 063+600 C. LAT.		BR-452/GO km 063+600 C. LAT.	

Foto - 166	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Coleta de Bags de Lixo - Pista: Crescente	BR-452/GO	063+600	0	C. LAT.	Maurilândia
Foto - 167	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Coleta de Bags de Lixo - Pista: Crescente	BR-452/GO	063+600	0	C. LAT.	Maurilândia

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO			PÁGINA Nº	1
JULHO			REVISÃO:	0
			DATA:	13/08/2026
				
BR-452/GO km 063+600 C. LAT.	BR-452/GO km 063+600 C. LAT.	BR-452/GO km 063+600 C. LAT.		

Foto - 168	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Coleta de Bags de Lixo - Pista: Crescente	BR-452/GO	063+600	0	C. LAT.	Maurilandia
------------	---	-----------	---------	---	---------	-------------

Obras: Pavimento			Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Reparo no Pavimento			Município: Acreuna	
Foto - 169	Foto - 170	Foto - 171		
				
BR-060/GO km 303+270 ACESSO	BR-060/GO km 303+270 ACESSO	BR-060/GO km 303+270 ACESSO		

Foto - 169	Pavimento - Reparo no Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	303+270	0	ACESSO	Acreuna
Foto - 170	Pavimento - Reparo no Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	303+270	0	ACESSO	Acreuna
Foto - 171	Pavimento - Reparo no Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	303+270	0	ACESSO	Acreuna

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)			Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem			Município: Indiará	
Foto - 172	Foto - 173	Foto - 174		
				
BR-060/GO km 250+000 C. CENT.	BR-060/GO km 250+000 C. CENT.	BR-060/GO km 250+000 C. CENT.		

Foto - 172	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	250+000	0	C. CENT.	Indiará
Foto - 173	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	250+000	0	C. CENT.	Indiará
Foto - 174	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	250+000	0	C. CENT.	Indiará

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)			Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem			Município: Indiará	
Foto - 175	Foto - 176	Foto - 177		
				
BR-060/GO km 248+260 ACOST.	BR-060/GO km 248+260 ACOST.	BR-060/GO km 248+260 ACOST.		

Foto - 175	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	248+260	0	ACOST.	Indiará
Foto - 176	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	248+260	0	ACOST.	Indiará
Foto - 177	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	248+260	0	ACOST.	Indiará

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária			Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Revitalização de Sinalização Vertical			Município: Rio Verde	
Foto - 178	Foto - 179	Foto - 180		
				
BR-060/GO km 384+570 C. LAT.	BR-060/GO km 384+470 C. LAT.	BR-060/GO km 384+840 C. LAT.		

Foto - 178	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	384+570	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 179	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	384+470	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 180	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	384+840	0	C. LAT.	Rio Verde

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)		Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem		Município: Itumbiara	
Foto - 181	Foto - 182	Foto - 183	
			
BR-452/GO km 186+900 ACOST.	BR-452/GO km 186+900 ACOST.	BR-452/GO km 186+900 ACOST.	

Foto - 181	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	186+900	0	ACOST.	Itumbiara
Foto - 182	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	186+900	0	ACOST.	Itumbiara
Foto - 183	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	186+900	0	ACOST.	Itumbiara

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio		Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Roçada Cerca a Cerca		Município: Abadia de Goiás	
Foto - 184	Foto - 185	Foto - 186	
			
BR-060/GO km 177+030 C. LAT.	BR-060/GO km 177+030 C. LAT.	BR-060/GO km 265+500 C. LAT.	

Foto - 184	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Cerca a Cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	177+030	0	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 185	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Cerca a Cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	177+030	0	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 186	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Cerca a Cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	265+500	0	C. LAT.	Abadia de Goiás

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)		Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem		Município: Indiara	
Foto - 187	Foto - 188	Foto - 189	
			
BR-060/GO km 250+000 ACOST.	BR-060/GO km 250+000 ACOST.	BR-060/GO km 250+000 ACOST.	

Foto - 187	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	250+000	0	ACOST.	Indiara
Foto - 188	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	250+000	0	ACOST.	Indiara
Foto - 189	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	250+000	0	ACOST.	Indiara

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio		Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Roçada Cerca a Cerca		Município: Abadia de Goiás	
Foto - 190	Foto - 191	Foto - 192	
			
BR-060/GO km 177+030 C. LAT.	BR-060/GO km 177+030 C. LAT.	BR-060/GO km 177+030 C. LAT.	

Foto - 190	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Cerca a Cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	177+030	0	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 191	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Cerca a Cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	177+030	0	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 192	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Cerca a Cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	177+030	0	C. LAT.	Abadia de Goiás

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio		Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Roçada Cerca a Cerca		Município: Abadia de Goiás	
Foto - 193	Foto - 194	Foto - 195	
			
BR-060/GO km 177+030 C. LAT.	BR-060/GO km 177+030 C. LAT.	BR-060/GO km 177+030 C. LAT.	

Foto - 193	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Cerca a Cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	177+030	0	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 194	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Cerca a Cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	177+030	0	C. LAT.	Abadia de Goiás
Foto - 195	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Cerca a Cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	177+030	0	C. LAT.	Abadia de Goiás

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária		Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Reparo de Defesa		Município: Rio Verde	
Foto - 196	Foto - 197	Foto - 198	
			
BR-452/GO km 000+100 C. LAT.	BR-452/GO km 000+100 C. LAT.	BR-452/GO km 000+100 C. LAT.	

Foto - 196	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Reparo de Defesa - Pista: Crescente	BR-452/GO	000+100	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 197	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Reparo de Defesa - Pista: Crescente	BR-452/GO	000+100	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 198	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Reparo de Defesa - Pista: Crescente	BR-452/GO	000+100	0	C. LAT.	Rio Verde

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária		Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Reparo de Tela Antiofuscente		Município: Acreuna	
Foto - 199	Foto - 201	Foto - 202	
			

Foto - 199	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Reparo de Tela Antiofuscente - Pista: Crescente	BR-060/GO	304+099	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 201	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Reparo de Tela Antiofuscente - Pista: Crescente	BR-060/GO	304+099	0	C. CENT.	Acreuna

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO			PÁGINA Nº	1
JULHO			REVISÃO:	0
			DATA:	13/08/2026
				
BR-060/GO km 304+099 C. CENT.	BR-060/GO km 304+099 C. CENT.	BR-060/GO km 304+099 C. CENT.		

Foto - 202	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Reparo de Tela Antiofusante - Pista: Crescente	BR-060/GO	304+099	0	C. CENT.	Acreuna
------------	---	-----------	---------	---	----------	---------

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária			Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Revitalização de Sinalização Horizontal			Município: Rio Verde	
				
BR-452/GO km 000+196 FX-1	BR-452/GO km 004+600 FX-1	BR-452/GO km 000+196 FX-1		

Foto - 203	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Horizontal - Pista: Crescente	BR-452/GO	000+196	0	FX-1	Rio Verde
Foto - 204	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Horizontal - Pista: Crescente	BR-452/GO	004+600	0	FX-1	Rio Verde
Foto - 205	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Horizontal - Pista: Crescente	BR-452/GO	000+196	0	FX-1	Rio Verde

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)			Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem			Município: Bom Jesus de Goiás	
				
BR-452/GO km 144+200 C. LAT.	BR-452/GO km 145+500 C. LAT.	BR-452/GO km 145+500 C. LAT.		

Foto - 206	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	144+200	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 207	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	145+500	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 208	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-452/GO	145+500	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)			Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem			Município: Bom Jesus de Goiás	
				
BR-452/GO km 105+670 C. LAT.	BR-452/GO km 145+100 C. LAT.	BR-452/GO km 144+500 C. LAT.		

Foto - 209	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	105+670	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 210	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	145+100	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás
Foto - 211	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	144+500	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goiás

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)			Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem			Município: Indiará	
				
BR-060/GO km 248+000 ACOST.	BR-060/GO km 248+000 ACOST.	BR-060/GO km 248+000 ACOST.		

Foto - 212	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	248+000	0	ACOST.	Indiará
Foto - 213	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	248+000	0	ACOST.	Indiará
Foto - 214	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	248+000	0	ACOST.	Indiará

Obras: Pavimento			Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Reparo do Pavimento			Município: Guapó	
				
BR-060/GO km 197+700 FX-1	BR-060/GO km 197+700 FX-1	BR-060/GO km 197+700 FX-1		

Foto - 215	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	197+700	0	FX-1	Guapó
Foto - 216	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	197+700	0	FX-1	Guapó
Foto - 217	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	197+700	0	FX-1	Guapó

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária			Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Revitalização de Sinalização Vertical			Município: Rio Verde	
				
BR-060/GO km 391+00 C. CENT.	BR-060/GO km 391+00 C. CENT.	BR-060/GO km 391+00 C. LAT.		

Foto - 218	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	391+00	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 219	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	391+00	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 220	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	391+00	0	C. LAT.	Rio Verde

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO			PÁGINA Nº	1
JULHO			REVISÃO:	0
			DATA:	13/08/2026
Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)			Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem			Município: Indira	
Foto - 221	Foto - 222	Foto - 223		
				
BR-060/GO km 250+000 ACOST.	BR-060/GO km 248+000 ACOST.	BR-060/GO km 248+280 ACOST.		

Foto - 221	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	250+000	0	ACOST.	Indira
Foto - 222	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	248+000	0	ACOST.	Indira
Foto - 223	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	248+280	0	ACOST.	Indira

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária			Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Revitalização de Sinalização Vertical			Município: Rio Verde	
Foto - 224	Foto - 225	Foto - 226		
				
BR-060/GO km 392+860 C. LAT.	BR-060/GO km 392+860 C. LAT.	BR-060/GO km 392+860 C. LAT.		

Foto - 224	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	392+860	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 225	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	392+860	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 226	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	392+860	0	C. LAT.	Rio Verde

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária			Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Revitalização de Sinalização Vertical			Município: Rio Verde	
Foto - 227	Foto - 228	Foto - 229		
				
BR-060/GO km 384+567 C. LAT.	BR-060/GO km 384+567 C. LAT.	BR-060/GO km 352+396 C. LAT.		

Foto - 227	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Crescente	BR-060/GO	384+567	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 228	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Crescente	BR-060/GO	384+567	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 229	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Crescente	BR-060/GO	352+396	0	C. LAT.	Rio Verde

Obras: Pavimento			Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Reparo do Pavimento			Município: Rio Verde	
Foto - 230	Foto - 231	Foto - 232		
				
BR-060/GO km 387+830 FX-1	BR-060/GO km 387+830 FX-1	BR-060/GO km 387+830 FX-1		

Foto - 230	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	387+830	0	FX-1	Rio Verde
Foto - 231	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	387+830	0	FX-1	Rio Verde
Foto - 232	Pavimento - Reparo do Pavimento - Pista: Crescente	BR-060/GO	387+830	0	FX-1	Rio Verde

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Roçada cerca a cerca			Município: Indira	
Foto - 233	Foto - 234	Foto - 235		
				
BR-060/GO km 241+950 C. LAT.	BR-060/GO km 241+950 C. LAT.	BR-060/GO km 241+950 C. LAT.		

Foto - 233	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	241+950	0	C. LAT.	Indira
Foto - 234	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	241+950	0	C. LAT.	Indira
Foto - 235	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	241+950	0	C. LAT.	Indira

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Roçada cerca a cerca			Município: Trindade	
Foto - 236	Foto - 237	Foto - 238		
				
BR-060/GO km 183+190 C. LAT.	BR-060/GO km 183+190 C. LAT.	BR-060/GO km 183+190 C. LAT.		

Foto - 236	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Decrescente	BR-060/GO	183+190	0	C. LAT.	Trindade
Foto - 237	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Decrescente	BR-060/GO	183+190	0	C. LAT.	Trindade
Foto - 238	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Decrescente	BR-060/GO	183+190	0	C. LAT.	Trindade


Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Roçada Cerca a Cerca			Município: Acreuna	
Foto - 239	Foto - 240	Foto - 241		
				

Foto - 239	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Cerca a Cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	331+700	0	C. LAT.	Acreuna
Foto - 240	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Cerca a Cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	333+020	0	C. LAT.	Acreuna

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO			PÁGINA Nº	1
JULHO			REVISÃO:	0
			DATA:	13/08/2026
				
BR-060/GO km 331+700 C. LAT.	BR-060/GO km 333+020 C. LAT.	BR-060/GO km 183+190 C. LAT.		

Foto - 241	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Cerca a Cerca - Pista: Crescente	BR-060/GO	183+190	0	C. LAT.	Acreuna
------------	---	-----------	---------	---	---------	---------

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Roçada Manual			Município: Goiânia	
				
BR-060/GO km 166+410 C. LAT.	BR-060/GO km 166+570 C. LAT.	BR-060/GO km 166+780 C. LAT.		

Foto - 242	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	166+410	0	C. LAT.	Goiânia
Foto - 243	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	166+570	0	C. LAT.	Goiânia
Foto - 244	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	166+780	0	C. LAT.	Goiânia

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Roçada cerca a cerca			Município: Santo Antonio da Barra	
				
BR-060/GO km 349+190 C. LAT.	BR-060/GO km 349+190 C. LAT.	BR-060/GO km 349+190 C. LAT.		

Foto - 245	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Decrescente	BR-060/GO	349+190	0	C. LAT.	Santo Antonio da Barra
Foto - 246	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Decrescente	BR-060/GO	349+190	0	C. LAT.	Santo Antonio da Barra
Foto - 247	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada cerca a cerca - Pista: Decrescente	BR-060/GO	349+190	0	C. LAT.	Santo Antonio da Barra

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Roçada Mecânica			Município: Rio Verde	
				
BR-060/GO km 361+620 C. CENT.	BR-060/GO km 361+620 C. CENT.	BR-060/GO km 361+620 C. CENT.		

Foto - 248	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Decrescente	BR-060/GO	361+620	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 249	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Decrescente	BR-060/GO	361+620	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 250	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Decrescente	BR-060/GO	361+620	0	C. CENT.	Rio Verde

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Poda e Supressão de Árvores			Município: Porteirão	
				
BR-452/GO km 082+700 C. LAT.	BR-452/GO km 082+700 C. LAT.	BR-452/GO km 082+700 C. LAT.		

Foto - 251	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda e Supressão de Árvores - Pista: Crescente	BR-452/GO	082+700	0	C. LAT.	Porteirão
Foto - 252	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda e Supressão de Árvores - Pista: Crescente	BR-452/GO	082+700	0	C. LAT.	Porteirão
Foto - 253	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda e Supressão de Árvores - Pista: Crescente	BR-452/GO	082+700	0	C. LAT.	Porteirão

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Poda e Supressão de Árvores			Município: Goiatuba	
				
BR-452/GO km 094+600 C. LAT.	BR-452/GO km 094+600 C. LAT.	BR-452/GO km 082+700 C. LAT.		

Foto - 254	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda e Supressão de Árvores - Pista: Crescente	BR-452/GO	094+600	0	C. LAT.	Goiatuba
Foto - 255	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda e Supressão de Árvores - Pista: Crescente	BR-452/GO	094+600	0	C. LAT.	Goiatuba
Foto - 256	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Poda e Supressão de Árvores - Pista: Crescente	BR-452/GO	082+700	0	C. LAT.	Goiatuba

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Roçada Mecânica			Município: Rio Verde	
				
BR-060/GO km 362+620 C. CENT.	BR-060/GO km 362+620 C. CENT.	BR-060/GO km 362+620 C. CENT.		

Foto - 257	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Decrescente	BR-060/GO	362+620	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 258	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Decrescente	BR-060/GO	362+620	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 259	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Decrescente	BR-060/GO	362+620	0	C. CENT.	Rio Verde

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO JULHO		PÁGINA Nº 1	
		REVISÃO: 0	
		DATA: 13/08/2026	
Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio		Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Roçada Mecânica		Município: Rio Verde	
Foto - 260		Foto - 261	
			
BR-060/GO km 347+800 C. CENT.		BR-060/GO km 347+800 C. CENT.	
Foto - 262			
			
BR-060/GO km 348+500 C. CENT.			

Foto - 260	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Decrescente	BR-060/GO	347+800	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 261	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Decrescente	BR-060/GO	347+800	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 262	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecânica - Pista: Decrescente	BR-060/GO	348+500	0	C. CENT.	Rio Verde

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária		Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Revitalização de Sinalização Vertical		Município: Rio Verde	
Foto - 263		Foto - 264	
			
BR-060/GO km 391+000 C. LAT.		BR-060/GO km 391+500 C. LAT.	
Foto - 265			
			
BR-060/GO km 391+500 C. LAT.			

Foto - 263	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	391+000	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 264	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	391+500	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 265	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	391+500	0	C. LAT.	Rio Verde

	REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO	PÁGINA Nº 1
	JULHO	REVISÃO: 0
		DATA: 13/08/2026

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária		Pista: Decrescente
Descrição do Serviço: Revitalização de Sinalização Vertical		Município: Rio Verde
Foto - 266	Foto - 267	Foto - 269
		
BR-060/GO km 392+000 C. LAT.	BR-060/GO km 391+000 C. LAT.	BR-060/GO km 391+000 C. LAT.

Foto - 266	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	392+000	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 267	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	391+000	0	C. LAT.	Rio Verde
Foto - 269	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Revitalização de Sinalização Vertical - Pista: Decrescente	BR-060/GO	391+000	0	C. LAT.	Rio Verde