

REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO	OUTUBRO	PAGINA N°	1
		REVISÃO:	0
		DATA:	18/11/2025
Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio	Pista: Crescente		
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem	Município: Guapó		
Foto - 1 	Foto - 2 	Foto - 3 	
BR-060/GO km 187+097 C. LAT.	BR-060/GO km 187+097 C. LAT.	BR-060/GO km 187+097 C. LAT.	

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio	Pista: Crescente	
Descrição do Serviço: Recolhimento de Resíduos	Município: Itumbiara	
Foto - 4 	Foto - 5 	Foto - 6 
BR-452/GO km 170+471 C. LAT.	BR-452/GO km 170+471 C. LAT.	BR-452/GO km 170+471 C. LAT.

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio	Pista: Decrescente	
Descrição do Serviço: Recolhimento de Resíduos	Município: Rio Verde	
Foto - 7 	Foto - 8 	Foto - 9 
BR-060/GO km 382+500 C. LAT.	BR-060/GO km 382+500 C. LAT.	BR-060/GO km 382+500 C. LAT.

	REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO OUTUBRO	PAGINA N° 1 REVISÃO: 0 DATA: 18/11/2025
--	--	--

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio Descrição do Serviço: Recolhimento de massa verde		
Pista: Crescente Município: Acreuna		
Foto - 10	Foto - 11	Foto - 12
 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"> LIMPEZA DE CANTEIRO CENTRAL BR-060 - KM 286+320 - CRESCENTE DATA: 02/10/2025 HORA: 07:29:17 Alt: -17.283178 Long: -50.257180 Lat: -17.283178 </div>	 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"> LIMPEZA DE CANTEIRO CENTRAL BR-060 - KM 286+330 - CRESCENTE DATA: 02/10/2025 HORA: 08:13:17 Alt: -17.283178 Long: -50.257180 Lat: -17.284057 </div>	 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"> LIMPEZA DE CANTEIRO CENTRAL BR-060 - KM 286+324 - CRESCENTE DATA: 02/10/2025 HORA: 08:13:08 Alt: -17.283178 Long: -50.257180 Lat: -17.283178 </div>
BR-060/GO km 286+324 C. CENT.	BR-060/GO km 286+324 C. CENT.	BR-060/GO km 286+324 C. CENT.

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem		
Pista: Crescente Município: Guapó		
Foto - 13	Foto - 14	Foto - 15
 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"> LIMPEZA DE CANTEIRO CENTRAL BR-060 - KM 187+534 - CRESCENTE DATA: 03/10/2025 HORA: 13:53:23 Alt: -16.825562 Long: -49.535767 Lat: -16.825562 </div>	 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"> LIMPEZA DE CANTEIRO CENTRAL BR-060 - KM 187+534 - CRESCENTE DATA: 03/10/2025 HORA: 13:53:23 Alt: -16.825562 Long: -49.535447 Lat: -16.825987 </div>	 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"> LIMPEZA DE CANTEIRO CENTRAL BR-060 - KM 187+534 - CRESCENTE DATA: 03/10/2025 HORA: 13:53:23 Alt: -16.825562 Long: -49.535447 Lat: -16.825987 </div>
BR-060/GO km 187+534 C. CENT.	BR-060/GO km 187+534 C. CENT.	BR-060/GO km 187+534 C. CENT.

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem		
Pista: Crescente Município: Rio Verde		
Foto - 16	Foto - 17	Foto - 18
 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"> 03/10/2025 13:32 17.81985,50.94747W Rio Verde BR-060 KM 387+120 CRESCENTE LIMPEZA DE DRENAGEM E COLETA DE LIXO </div>	 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"> 03/10/2025 13:47 17.81975,50.9453W Rio Verde BR-060 KM 387+120 CRESCENTE LIMPEZA DE DRENAGEM E COLETA DE LIXO </div>	 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"> 03/10/2025 14:41 17.81975,50.94747W Rio Verde BR-060 KM 387+120 CRESCENTE LIMPEZA DE DRENAGEM E COLETA DE LIXO </div>
BR-060/GO km 387+120 C. LAT.	BR-060/GO km 387+120 C. LAT.	BR-060/GO km 387+120 C. LAT.

	REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO	PAGINA N°	1
	OUTUBRO	REVISÃO:	0
		DATA:	18/11/2025

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista:	Decrescente
Descrição do Serviço: Recolhimento de resíduos			Município:	Itumbiara
Foto - 19	Foto - 20	Foto - 21		
A photograph showing a dirt area with several discarded items, including a black bag and some plastic containers, scattered on the ground. The background shows some trees and a clear sky.	A photograph showing two workers in orange vests and hard hats using a long-handled tool to collect debris from a grassy area. The background shows trees and a dirt path.	A photograph showing a dirt area with discarded items, including a black bag and some plastic containers, scattered on the ground. The background shows some trees and a clear sky.		
BR-452/GO km 160+820 C. LAT.	BR-452/GO km 160+820 C. LAT.	BR-452/GO km 160+820 C. LAT.		

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)			Pista:	Decrescente
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem			Município:	Guapó
Foto - 22	Foto - 23	Foto - 24		
A photograph showing a dirt area with a small orange skid-steer loader and a white truck on the side of a road. The background shows a clear sky and some trees.	A photograph showing two workers in high-visibility vests and hard hats working on a drainage ditch. A white excavator is visible in the background. A white truck is parked on the side of the road.	A photograph showing a white truck with a blue tank unit driving on a dirt road next to a drainage ditch. The background shows a clear sky and some trees.		
BR-060/GO km 189+492 C. CENT.	BR-060/GO km 189+492 C. CENT.	BR-060/GO km 189+492 C. CENT.		

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio			Pista:	Decrescente
Descrição do Serviço: Poda de Arvore			Município:	Itumbiara
Foto - 25	Foto - 26	Foto - 27		
A photograph showing a large tree that has fallen onto a paved road. The tree is leaning across the asphalt.	A photograph showing a close-up of a fallen tree trunk lying across a paved road. A worker is visible in the background.	A photograph showing a paved road with a fallen tree trunk lying across it. The road appears to be a two-lane highway.		
BR-452/GO km 166+660 C. LAT.	BR-452/GO km 166+660 C. LAT.	BR-452/GO km 166+660 C. LAT.		

	REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO	PAGINA N°	1
	OUTUBRO	REVISÃO:	0
		DATA:	18/11/2025

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)			Pista:	Decrescente
Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem			Município:	Rio Verde
Foto - 28	Foto - 29	Foto - 30		
				
BR-060/GO km 382+800 FX-3	BR-060/GO km 382+800 FX-3	BR-060/GO km 382+800 FX-3		

Obras: Obras de Artes Especiais (OAEs)			Pista:	Decrescente
Descrição do Serviço: Recuperação de Passarela de Pedestres			Município:	Rio Verde
Foto - 31	Foto - 32	Foto - 33		
				
BR-060/GO km 382+000 FX-1/2/3	BR-060/GO km 382+000 FX-1/2/3	BR-060/GO km 382+000 FX-1/2/3		

Obras: Obras de Artes Especiais (OAEs)			Pista:	Decrescente
Descrição do Serviço: Recuperação de Passarela de Pedestres			Município:	Rio Verde
Foto - 34	Foto - 35	Foto - 36		
				
BR-060/GO km 382+000 FX-1/2/3	BR-060/GO km 382+000 FX-1/2/3	BR-060/GO km 382+000 FX-1/2/3		

	REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO	PAGINA N°	1
	OUTUBRO	REVISÃO:	0
		DATA:	18/11/2025

Obras: Obras de Artes Especiais (OAEs)				Pista:	Decrescente
Descrição do Serviço: Recuperação de Passarela de Pedestres				Município:	Rio Verde
Foto - 37	Foto - 38	Foto - 39			
					
BR-060/GO km 382+000 FX-1/2/3	BR-060/GO km 382+000 FX-1/2/3	BR-060/GO km 382+000 FX-1/2/3			

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária				Pista:	Crescente
Descrição do Serviço: Implantação de Placa Institucional				Município:	Santo Antonio da Barra
Foto - 40	Foto - 41	Foto - 42			
					
BR-060/GO km 350+090 C. LAT.	BR-060/GO km 350+090 C. LAT.	BR-060/GO km 350+090 C. LAT.			

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária				Pista:	Crescente
Descrição do Serviço: Implatação de Defensa Metalica				Município:	Bom Jesus de Goias
Foto - 43	Foto - 44	Foto - 45			
					
BR-452/GO km 135+000 C. LAT.	BR-452/GO km 135+000 C. LAT.	BR-452/GO km 135+000 C. LAT.			

	REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO	PAGINA N°	1
	OUTUBRO	REVISÃO:	0
		DATA:	18/11/2025


Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)				Pista:	Descrecente
Descrição do Serviço: Implatação de Barreira Rígida				Município:	Indiara
Foto - 46	Foto - 47	Foto - 48			
BR-060/GO km 253+000 ACOST.	BR-060/GO km 253+000 ACOST.	BR-060/GO km 253+000 ACOST.			

Obras: Obras de Artes Especiais (OAEs)				Pista:	Crescente
Descrição do Serviço: Recuperação de Passarela de Pedestres				Município:	Acreuna
Foto - 49	Foto - 50	Foto - 51			
BR-060/GO km 304+500 FX-1/2/3	BR-060/GO km 304+500 FX-1/2/3	BR-060/GO km 304+500 FX-1/2/3			

Obras: Obras de Artes Especiais (OAEs)				Pista:	Crescente
Descrição do Serviço: Recuperação de Passarela de Pedestres				Município:	Rio Verde
Foto - 52	Foto - 53	Foto - 54			
BR-060/GO km 384+450 FX-1/2/3	BR-060/GO km 384+450 FX-1/2/3	BR-060/GO km 384+450 FX-1/2/3			

	REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO OUTUBRO	PAGINA N° 1 REVISÃO: 0 DATA: 18/11/2025
--	--	--

Obras: Obras de Artes Especiais (OAEs) Pista: Crescente Descrição do Serviço: Recuperação de Passarela de Pedestres Município: Rio Verde		
Foto - 55 		Foto - 56 
BR-060/GO km 382+000 FX-1/2/3		BR-060/GO km 382+000 FX-1/2/3
		Foto - 57 
		BR-060/GO km 382+000 FX-1/2/3

Obras: Obras de Artes Especiais (OAEs) Pista: Crescente Descrição do Serviço: Recuperação de Passarela de Pedestres Município: Rio Verde		
Foto - 60 		Foto - 61 
BR-060/GO km 382+000 FX-1/2/3		BR-060/GO km 382+000 FX-1/2/3
		Foto - 62 
		BR-060/GO km 382+000 FX-1/2/3

Obras: Obras de Artes Especiais (OAEs) Pista: Crescente Descrição do Serviço: Recuperação de Passarela de Pedestres Município: Rio Verde		
Foto - 63 		Foto - 64 
BR-060/GO km 382+000 FX-1/2/3		BR-060/GO km 382+000 FX-1/2/3
		Foto - 65 
		BR-060/GO km 382+000 FX-1/2/3