

# REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

## ABRIL

PAGINA N°	1
REVISÃO:	0
DATA:	05/05/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Abadia de Goiás

Foto - 1



BR-060/GO km 182+198 C. LAT.

Foto - 2



BR-060/GO km 182+198 C. LAT.

Foto - 3



BR-060/GO km 182+198 C. LAT.

Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Pintura de Guarda-Corpo

Município: Rio Verde

Foto - 4



BR-060/GO km 381+229 C. CENT.

Foto - 5



BR-060/GO km 381+229 C. CENT.

Foto - 6



BR-060/GO km 381+229 C. CENT.

Obras: Pavimento

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Reparo Emergencial do Pavimento

Município: Bom Jesus de Goiás

Foto - 7



BR-452/GO km 125+345 FX-1/2

Foto - 8



BR-452/GO km 125+345 FX-1/2

Foto - 9



BR-452/GO km 125+345 FX-1/2

# REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

## ABRIL

PAGINA N°	1
REVISÃO:	0
DATA:	05/05/2026

**Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)**
**Pista: Decrescente**
**Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem**
**Município: Rio Verde**

Foto - 10



BR-060/GO km 384+469 C. CENT.

Foto - 11



BR-060/GO km 384+469 C. CENT.

Foto - 12



BR-060/GO km 384+469 C. CENT.

**Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio**
**Pista: Crescente**
**Descrição do Serviço: Roçada Mecanizada**
**Município: Rio Verde**

Foto - 13



BR-060/GO km 385+180 C. CENT.

Foto - 14



BR-060/GO km 385+180 C. CENT.

Foto - 15



BR-060/GO km 385+180 C. CENT.

**Obras: Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária**
**Pista: Crescente**
**Descrição do Serviço: Recuperação de Tela Antiofuscante**
**Município: Acreuna**

Foto - 16



BR-060/GO km 303+526 C. CENT.

Foto - 17



BR-060/GO km 303+526 C. CENT.

Foto - 18



BR-060/GO km 303+526 C. CENT.

# REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

## ABRIL

PAGINA Nº	1
REVISÃO:	0
DATA:	05/05/2026

**Obras:** Canteiro Central e Faixa de Domínio

**Pista:** Crescente

**Descrição do Serviço:** Limpeza de Drenagem

**Município:** Indiará

Foto - 19



BR-060/GO km 250+430 ACOST.

Foto - 20



BR-060/GO km 250+430 ACOST.

Foto - 21



BR-060/GO km 250+430 ACOST.

**Obras:** Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

**Pista:** Crescente

**Descrição do Serviço:** Pintura de Guarda Corpo

**Município:** Rio Verde

Foto - 22



BR-060/GO km 382+360 ACOST.

Foto - 23



BR-060/GO km 382+360 ACOST.

Foto - 24



BR-060/GO km 382+360 ACOST.

**Obras:** Canteiro Central e Faixa de Domínio

**Pista:** Crescente

**Descrição do Serviço:** Limpeza de Resíduos

**Município:** Guapó

Foto - 25



BR-060/GO km 385+361 FX-1/2

Foto - 26



BR-060/GO km 385+361 FX-1/2

Foto - 27



BR-060/GO km 385+361 FX-1/2

# REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

## ABRIL

PAGINA N°	1
REVISÃO:	0
DATA:	05/05/2026

**Obras:** Pavimento**Pista:** Decrescente**Descrição do Serviço:** Reparo Emergencial do Pavimento**Município:** Acreuna

Foto - 28



BR-060/GO km 318+710 FX-1/2

Foto - 29



BR-060/GO km 318+710 FX-1/2

Foto - 30



BR-060/GO km 318+710 FX-1/2

**Obras:** Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)**Pista:** Decrescente**Descrição do Serviço:** Limpeza de Drenagem**Município:** Itumbiara

Foto - 31



BR-452/GO km 134+169 C. CENT.

Foto - 32



BR-452/GO km 134+169 C. CENT.

Foto - 33



BR-452/GO km 134+169 C. CENT.

**Obras:** Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)**Pista:** Decrescente**Descrição do Serviço:** Limpeza de Drenagem**Município:** Jandaia

Foto - 34



BR-060/GO km 271+390 C. CENT.

Foto - 35



BR-060/GO km 271+390 C. CENT.

Foto - 36



BR-060/GO km 271+390 C. CENT.

# REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

## ABRIL

PAGINA Nº	1
REVISÃO:	0
DATA:	05/05/2026

**Obras:** Canteiro Central e Faixa de Domínio

**Pista:** Decrescente

**Descrição do Serviço:** Roçada Manual

**Município:** Goiânia

Foto - 37



BR-060/GO km 164+967 C. CENT.

Foto - 38



BR-060/GO km 164+967 C. CENT.

Foto - 39



BR-060/GO km 164+967 C. CENT.

**Obras:** Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária

**Pista:** Crescente

**Descrição do Serviço:** Aplicação de Defensas

**Município:** Bom Jesus de Goiás

Foto - 40



BR-452/GO km 134+000 C. LAT.

Foto - 41



BR-452/GO km 134+000 C. LAT.

Foto - 42



BR-452/GO km 134+000 C. LAT.

**Obras:** Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

**Pista:** Decrescente

**Descrição do Serviço:** Limpeza de Drenagem

**Município:** Indiará

Foto - 43



BR-060/GO km 258+726 C. LAT.

Foto - 44



BR-060/GO km 258+726 C. LAT.

Foto - 45



BR-060/GO km 258+726 C. LAT.

# REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

## ABRIL

PAGINA N° 1

REVISÃO: 0

DATA: 05/05/2026

**Obras:** Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)**Pista:** Decrescente**Descrição do Serviço:** Limpeza de Drenagem**Município:** Jandaia

Foto - 46



BR-060/GO km 273+937 C. CENT.

Foto - 47



BR-060/GO km 273+937 C. CENT.

Foto - 48



BR-060/GO km 273+937 C. CENT.

**Obras:** Canteiro Central e Faixa de Domínio**Pista:** Crescente**Descrição do Serviço:** Poda de Arvore**Município:** Itumbiara

Foto - 49



BR-452/GO km 157+210 C. LAT.

Foto - 50



BR-452/GO km 157+210 C. LAT.

Foto - 51



BR-452/GO km 157+210 C. LAT.

**Obras:** Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)**Pista:** Crescente**Descrição do Serviço:** Limpeza de Drenagem**Município:** Acreuna

Foto - 52



BR-060/GO km 318+578 C. CENT.

Foto - 53



BR-060/GO km 318+578 C. CENT.

Foto - 54



BR-060/GO km 318+578 C. CENT.

**REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO**

PAGINA Nº 1

REVISÃO: 0

**ABRIL**

DATA: 05/05/2026

**Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)****Pista: Decrescente****Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem****Município: Abadia de Goiás****Foto - 55**

BR-060/GO km 172+404 C. LAT.

**Foto - 56**

BR-060/GO km 172+404 C. LAT.

**Foto - 57**

BR-060/GO km 172+404 C. LAT.

**Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)****Pista: Crescente****Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem****Município: Santo Antonio da Barra****Foto - 58**

BR-060/GO km 349+000 C. CENT.

**Foto - 59**

BR-060/GO km 349+000 C. CENT.

**Foto - 60**

BR-060/GO km 349+000 C. CENT.

**Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio****Pista: Crescente****Descrição do Serviço: Poda de Arvore****Município: Bom Jesus de Goiás****Foto - 61**

BR-452/GO km 147+000 C. LAT.

**Foto - 62**

BR-452/GO km 147+000 C. LAT.

**Foto - 63**

BR-452/GO km 147+000 C. LAT.

# REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

## ABRIL

PAGINA Nº	1
REVISÃO:	0
DATA:	05/05/2026

**Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)**
**Pista: Decrescente**
**Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem**
**Município: Acreuna**
**Foto - 64**


BR-060/GO km 329+000 C. CENT.

**Foto - 65**


BR-060/GO km 329+000 C. CENT.

**Foto - 66**


BR-060/GO km 329+000 C. CENT.

**Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)**
**Pista: Crescente**
**Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem**
**Município: Santo Antonio da Barra**
**Foto - 67**


BR-060/GO km 334+000 C. CENT.

**Foto - 68**


BR-060/GO km 334+000 C. CENT.

**Foto - 69**


BR-060/GO km 334+000 C. CENT.

**Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio**
**Pista: Decrescente**
**Descrição do Serviço: Roçada Manual**
**Município: Acreuna**
**Foto - 70**


BR-060/GO km 306+877 C. CENT.

**Foto - 71**


BR-060/GO km 306+877 C. CENT.

**Foto - 72**


BR-060/GO km 306+877 C. CENT.

# REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

## ABRIL

PAGINA N°	1
REVISÃO:	0
DATA:	05/05/2026

**Obras:** Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

**Pista:** Decrescente

**Descrição do Serviço:** Limpeza de Drenagem

**Município:** Acreuna

Foto - 73



BR-060/GO km 329+000 C. CENT.

Foto - 74



BR-060/GO km 329+000 C. CENT.

Foto - 75



BR-060/GO km 329+000 C. CENT.

**Obras:** Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

**Pista:** Decrescente

**Descrição do Serviço:** Limpeza de Drenagem

**Município:** Acreuna

Foto - 76



BR-060/GO km 304+450 C. LAT.

Foto - 77



BR-060/GO km 304+450 C. LAT.

Foto - 78



BR-060/GO km 304+450 C. LAT.

**Obras:** Canteiro Central e Faixa de Domínio

**Pista:** Crescente

**Descrição do Serviço:** Poda de Arvore

**Município:** Rio Verde

Foto - 79



BR-452/GO km 6+000 C. LAT.

Foto - 80



BR-452/GO km 6+000 C. LAT.

Foto - 81



BR-452/GO km 6+000 C. LAT.

# REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

## ABRIL

PAGINA Nº 1

REVISÃO: 0

DATA: 05/05/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Roçada Manual

Município: Acreuna

Foto - 82



24 de abr de 2026 13:05:54  
 17.393095 -51.932458  
 BR-060 km 304+450

BR-060/GO km 304+450 C. LAT.

Foto - 83



24 de abr de 2026 13:05:47  
 17.394075 -51.932074  
 BR-060 km 304+450

BR-060/GO km 304+450 C. LAT.

Foto - 84



24 de abr de 2026 13:05:39  
 17.394115 -51.933049  
 BR-060 km 304+450

BR-060/GO km 304+450 C. LAT.

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Acreuna

Foto - 85



24 de abr de 2026 13:05:54  
 17.393095 -51.932458  
 BR-060 km 304+450

BR-060/GO km 304+586 C. LAT.

Foto - 86



24 de abr de 2026 13:05:47  
 17.394075 -51.932074  
 BR-060 km 304+450

BR-060/GO km 304+586 C. LAT.

Foto - 87



24 de abr de 2026 13:05:39  
 17.394115 -51.933049  
 BR-060 km 304+450

BR-060/GO km 304+586 C. LAT.

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Indiará

Foto - 88



24 de abr de 2026 13:05:54  
 17.11924075 -51.932458  
 KM 239+840 NORTE BR-060

BR-060/GO km 239+840 C. LAT.

Foto - 89



24 de abr de 2026 13:05:47  
 17.11924075 -51.932074  
 KM 240+710 NORTE BR-060

BR-060/GO km 239+840 C. LAT.

Foto - 90



24 de abr de 2026 13:05:39  
 17.11924075 -51.933049  
 KM 241+620 NORTE BR-060

BR-060/GO km 239+840 C. LAT.

# REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

## ABRIL

PAGINA N° 1

REVISÃO: 0

DATA: 05/05/2026

**Obras:** Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)**Pista:** Crescente**Descrição do Serviço:** Limpeza de Drenagem**Município:** Rio Verde

Foto - 91



BR-060/GO km 370+000 C. CENT.

Foto - 92



BR-060/GO km 370+000 C. CENT.

Foto - 93



BR-060/GO km 370+000 C. CENT.

**Obras:** Canteiro Central e Faixa de Domínio**Pista:** Crescente**Descrição do Serviço:** Roçada Mecanizada**Município:** Rio Verde

Foto - 94



BR-060/GO km 384+370 C. CENT.

Foto - 95



BR-060/GO km 384+370 C. CENT.

Foto - 96



BR-060/GO km 384+370 C. CENT.

**Obras:** Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária**Pista:** Decrescente**Descrição do Serviço:** Pintura de Guarda-Corpo**Município:** Rio Verde

Foto - 97



BR-060/GO km 384+180 C. LAT.

Foto - 98



BR-060/GO km 384+180 C. LAT.

Foto - 99



BR-060/GO km 384+180 C. LAT.

## REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO

PAGINA Nº 1

REVISÃO: 0

ABRIL

DATA: 05/05/2026

Obras: Canteiro Central e Faixa de Domínio

Pista: Crescente

Descrição do Serviço: Poda de Arvore

Município: Bom Jesus de Goias

Foto - 100



BR-452/GO km 146+000 C. CENT.

Foto - 101



BR-452/GO km 146+000 C. CENT.

Foto - 102



BR-452/GO km 146+000 C. CENT.

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Pintura de Guarda Corpo

Município: Rio Verde

Foto - 103



BR-060/GO km 383+106 ACOST.

Foto - 104



BR-060/GO km 383+106 ACOST.

Foto - 105



BR-060/GO km 383+106 ACOST.

Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)

Pista: Decrescente

Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem

Município: Itumbiara

Foto - 106



BR-452/GO km 171+198 ACOST.

Foto - 107






BR-452/GO km 171+198 ACOST.




Foto - 108






BR-452/GO km 171+198 ACOST.

<b>REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO</b> <b>ABRIL</b>	<b>PAGINA N°</b>	1
	<b>REVISÃO:</b>	0
	<b>DATA:</b>	05/05/2026

<b>Obras:</b> Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)		<b>Pista:</b>	Decrescente
<b>Descrição do Serviço:</b> Limpeza de Drenagem		<b>Município:</b>	Rio Verde
<b>Foto - 109</b>	<b>Foto - 110</b>	<b>Foto - 111</b>	
			
BR-060/GO km 381+560 ACOST.	BR-060/GO km 381+560 ACOST.	BR-060/GO km 381+560 ACOST.	

<b>Obras:</b> Canteiro Central e Faixa de Domínio		<b>Pista:</b>	Crescente
<b>Descrição do Serviço:</b> Poda de Arvore		<b>Município:</b>	Rio Verde
<b>Foto - 112</b>	<b>Foto - 113</b>	<b>Foto - 114</b>	
			
BR-452/GO km 7+500 C. LAT.	BR-452/GO km 7+500 C. LAT.	BR-452/GO km 7+500 C. LAT.	

<b>Obras:</b> Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)		<b>Pista:</b>	Crescente
<b>Descrição do Serviço:</b> Pintura de Barreira		<b>Município:</b>	Rio Verde
<b>Foto - 115</b>	<b>Foto - 116</b>	<b>Foto - 117</b>	
			
BR-060/GO km 391+233 C. CENT.	BR-060/GO km 391+233 C. CENT.	BR-060/GO km 391+233 C. CENT.	

**REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO**

PAGINA Nº 1

REVISÃO: 0

**ABRIL**

DATA: 05/05/2026

**Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)****Pista: Decrescente****Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem****Município: Rio Verde****Foto - 118**

BR-060/GO km 396+000 ACOST.

**Foto - 119**

BR-060/GO km 396+000 ACOST.

**Foto - 120**

BR-060/GO km 396+000 ACOST.

**Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)****Pista: Crescente****Descrição do Serviço: Pintura de Garda Corpo****Município: Rio Verde****Foto - 121**

BR-452/GO km 1+148 C. CENT.

**Foto - 122**

BR-452/GO km 1+148 C. CENT.

**Foto - 123**

BR-452/GO km 1+148 C. CENT.

**Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)****Pista: Crescente****Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem****Município: Rio Verde****Foto - 124**

BR-060/GO km 382+000 C. CENT.

**Foto - 125**

BR-060/GO km 382+000 C. CENT.

**Foto - 126**

BR-060/GO km 382+000 C. CENT.

**REGISTRO MENSAL FOTOGRÁFICO**

PAGINA Nº 1

REVISÃO: 0

**ABRIL**

DATA: 05/05/2026

**Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)****Pista: Decrescente****Descrição do Serviço: Pintura de Gurda Corpo****Município: Rio Verde****Foto - 127**

BR-452/GO km 1+440 C. CENT.

**Foto - 128**

BR-452/GO km 1+440 C. CENT.

**Foto - 129**

BR-452/GO km 1+440 C. CENT.

**Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)****Pista: Decrescente****Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem****Município: Itumbiara****Foto - 130**

BR-452/GO km 171+279 C. LAT.

**Foto - 131**

BR-452/GO km 171+279 C. LAT.

**Foto - 132**

BR-452/GO km 171+279 C. LAT.

**Obras: Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs)****Pista: Crescente****Descrição do Serviço: Limpeza de Drenagem****Município: Rio Verde****Foto - 133**

BR-060/GO km 353+870 C. LAT.

**Foto - 134**

BR-060/GO km 353+870 C. LAT.

**Foto - 135**

BR-060/GO km 353+870 C. LAT.

Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto	Foto
Foto - 1	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	182+198	0	C. LAT.	Abadia de Goias
Foto - 2	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	182+198	0	C. LAT.	Abadia de Goias
Foto - 3	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Crescente	BR-060/GO	182+198	0	C. LAT.	Abadia de Goias
Foto - 4	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Pintura de Guarda-Corpo - Pista: Decrescente	BR-060/GO	381+229	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 5	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Pintura de Guarda-Corpo - Pista: Decrescente	BR-060/GO	381+229	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 6	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Pintura de Guarda-Corpo - Pista: Decrescente	BR-060/GO	381+229	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 7	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	125+345	0	FX-1/2	Bom Jesus de Goias
Foto - 8	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	125+345	0	FX-1/2	Bom Jesus de Goias
Foto - 9	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-452/GO	125+345	0	FX-1/2	Bom Jesus de Goias
Foto - 10	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	384+469	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 11	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	384+469	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 12	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	384+469	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 13	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecanizada - Pista: Crescente	BR-060/GO	385+180	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 14	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecanizada - Pista: Crescente	BR-060/GO	385+180	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 15	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Mecanizada - Pista: Crescente	BR-060/GO	385+180	0	C. CENT.	Rio Verde
Foto - 16	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscante - Pista: Crescente	BR-060/GO	303+526	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 17	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscante - Pista: Crescente	BR-060/GO	303+526	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 18	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Recuperação de Tela Antiofuscante - Pista: Crescente	BR-060/GO	303+526	0	C. CENT.	Acreuna
Foto - 19	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	250+430	0	ACOST.	Indiara
Foto - 20	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	250+430	0	ACOST.	Indiara
Foto - 21	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Limpeza de Drenagem - Pista: Crescente	BR-060/GO	250+430	0	ACOST.	Indiara
Foto - 22	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Pintura de Guarda Corpo - Pista: Crescente	BR-060/GO	382+360	0	ACOST.	Rio Verde
Foto - 23	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Pintura de Guarda Corpo - Pista: Crescente	BR-060/GO	382+360	0	ACOST.	Rio Verde
Foto - 24	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Pintura de Guarda Corpo - Pista: Crescente	BR-060/GO	382+360	0	ACOST.	Rio Verde
Foto - 25	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Limpeza de Resíduos - Pista: Crescente	BR-060/GO	385+361	0	FX-1/2	Guapó
Foto - 26	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Limpeza de Resíduos - Pista: Crescente	BR-060/GO	385+361	0	FX-1/2	Guapó
Foto - 27	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Limpeza de Resíduos - Pista: Crescente	BR-060/GO	385+361	0	FX-1/2	Guapó
Foto - 28	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	318+710	0	FX-1/2	Acreuna
Foto - 29	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	318+710	0	FX-1/2	Acreuna
Foto - 30	Pavimento - Reparo Emergencial do Pavimento - Pista: Decrescente	BR-060/GO	318+710	0	FX-1/2	Acreuna
Foto - 31	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	134+169	0	C. CENT.	Itumbiara
Foto - 32	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	134+169	0	C. CENT.	Itumbiara
Foto - 33	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-452/GO	134+169	0	C. CENT.	Itumbiara
Foto - 34	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	271+390	0	C. CENT.	Jandaia
Foto - 35	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	271+390	0	C. CENT.	Jandaia
Foto - 36	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	271+390	0	C. CENT.	Jandaia
Foto - 37	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	164+967	0	C. CENT.	Goiânia
Foto - 38	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	164+967	0	C. CENT.	Goiânia
Foto - 39	Canteiro Central e Faixa de Domínio - Roçada Manual - Pista: Decrescente	BR-060/GO	164+967	0	C. CENT.	Goiânia
Foto - 40	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Aplicação de Defensas - Pista: Crescente	BR-452/GO	134+000	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goias
Foto - 41	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Aplicação de Defensas - Pista: Crescente	BR-452/GO	134+000	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goias
Foto - 42	Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária - Aplicação de Defensas - Pista: Crescente	BR-452/GO	134+000	0	C. LAT.	Bom Jesus de Goias
Foto - 43	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	258+726	0	C. LAT.	Indiara
Foto - 44	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	258+726	0	C. LAT.	Indiara
Foto - 45	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	258+726	0	C. LAT.	Indiara
Foto - 46	Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OACs) - Limpeza de Drenagem - Pista: Decrescente	BR-060/GO	273+937	0	C. CENT.	Jandaia



